

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

تکنولوژی و کارگاه قالب‌بندی و آرماتور

رشته ساختمان

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۲۶۹۱

۱۳۹۲	خاکی، علی	۶۹۳
/۵	تکنولوژی و کارگاه قالب‌بندی و آرماتور / مؤلفان : علی خاکی، علی اکبر نوری‌فرد،	
۱۳۹۲ خ/	حمدیرضا مشایخی - تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۲	
۱۳۹۲ ص/	تصویر - آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس (۲۶۹۱)	
	متون درسی رشته ساختمان، زمینه صنعت	
	برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتاب‌های	
	درسی رشته ساختمان دفتر برنامه‌ریزی و تأثیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش وزارت	
	آموزش و پژوهش	
۱	ساختمان‌های بتنی - کفرآژنبندی - کارگاه‌ها الف نوری‌فرد، علی اکبر	
	ب مشایخی، حمیدرضا / ایران وزارت آموزش و پژوهش دفتر برنامه‌ریزی و تأثیف آموزش‌های	
	فنی و حرفه‌ای و کارداش د عنوان ه فروست	

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :
پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران- صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های
فنی و حرفه ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir پیام نگار (ایمیل)
www.tvoccd.sch.ir وب گاه (وب سایت)

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش
نام کتاب : تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور - ۴۹۱/۲

مؤلفان : مهندس علی اکبر نوری فرد، مهندس علی خاکی و مهندس حمید رضا مشایخی

اعضای کمیسیون تخصصی : علی زاغیان، بهمن مقرب نیا، علی خاکی، علی اکبر نوری فرد، یحیی مهربیان و سید کاظم نصراللهزاده
آماده سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۶۱-۱۱۶۱، ۰۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار : ۰۹۲۶۶، ۰۸۳۰-۹۲۶۶، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت : www.chap.sch.ir

رسم : سهراب خوشینی

صفحه آرا : شهرزاد قنبری

طراح جلد : مریم کیوان

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش)

تلفن : ۰۹۶۱-۵۱۶۱، ۰۸۵۱۶-۴۹۸۵، دورنگار : ۰۹۱۶-۴۹۸۵۱۶، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ سیزدهم ۱۳۹۲

حق چاپ محفوظ است.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور
خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از
اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

فهرست

						مقدمه
۳۸	۱-۱۳- میخ و میخ کوبی در قالب بندی		۱			
۳۹	۱-۱۴- پشت بندها		۱			هدف کلی
	۱-۱۵- طویل کردن تخته ها برای ساخت		۱			
۴۰	یک صفحه قالب		۲			فصل اول - قالب بندی چوبی
	۱-۱۶- مراحل ساخت یک صفحه قالب		۲			۱- قالب بندی
۴۱	چوبی (برش با ارآه دستی)		۲			۱-۱- تعریف قالب بتن و هدف از قالب بندی
۴۳	تمرین ۶		۲			۱-۲- مصالح قالب بندی
	۱-۱۷- قالب بندی تیرهای نعل در گاهی		۳			۱-۳- قالب چوبی
۴۳	(پوتربتنی) بر روی ستون ها و دیوارهای آجری		۳			۱-۴- ابزار مورد استفاده در قالب بندی
			۳			۱-۵- شناخت بعضی خواص چوب برای استفاده مناسب در قالب بندی
۴۸			۱۵			۱-۶- آزمایش صحّت گونیا برای ترسیم زاویه
	فصل دوم - آرماتور بندی					۱-۷- مراحل علامت گذاری، خط کشی و گونیا کردن تخته فاقد لبه صاف
۴۸	۲- هدف از به کار بردن فولاد در قطعات بتنی		۱۶			۱-۸- برش تخته
	۲-۱- موارد استفاده از میل گردها در تیرهای بتنی		۱۷			۱-۹- تیز کردن و چپ و راست کردن دندانه های ارآه دستی و کلاف
۴۹	۲-۲- انواع میل گردهای مورد مصرف در بتن		۱۹			۱-۱۰- اصول ایمنی در کار با ارآه های دستی
			۲۰			تمرین ۱
۵۳			۲۱			۱-۱۱- مراحل رنده کردن تخته با رنده دستی
			۲۱			تمرین ۲
۵۴	۲-۳- تمیز کردن میل گردها		۲۲			۱-۱۲- ماشین های برقی مورد استفاده در قالب بندی
	۲-۴- پوشش بتن روی میل گردهای فولادی		۲۶			تمرین ۳
۵۴	۲-۵- فاصله نگهدار		۲۶			۱-۱۳- تیرهای میل گردها از یکدیگر در قطعات بتنی
	۲-۶- قلاب انتهای میل گردها و اندازه استاندارد آن ها					تمرین ۴
۵۶						۱-۱۴- ماشین های برقی مورد استفاده در قالب بندی
	۲-۷- اندازه قطر قلاب های انتهایی					تمرین ۵
۵۷	۲-۸- فاصله میل گردها از یکدیگر در قطعات بتنی					
۵۸	۲-۹- بستن میل گردها به یکدیگر (گره زدن)					
۵۸	تمرين ۷					
۶۱	۲-۱۰- حداقل طول چسبندگی میل گرد و بتن (طول مهاری میل گرد)					
۶۲	۲-۱۱- وصلة میل گردها		۲۶			
۶۲			۲۷			

۱۰۲	۴-۸- مراحل اجرای کار	۶۲	۲-۱۲- انواع اتصالات میل گردها
۱۰۳	فصل پنجم - ستون های بتن آرمه	۶۵	۲-۱۳- میز میل گرد خم کنی
۱۰۳	۵- ستون های بتن آرمه	۶۵	۲-۱۴- صفحه خم کن میل گرد
۱۰۳	۱- تعریف ستون	۶۵	۲-۱۵- دستگاه کشش و صاف کردن میل گرد
۱۰۶	۲- خصوصیات قالب ستون ها	۶۶	۲-۱۶- پتک
۱۰۶	تمرين ۱۲	۶۶	۲-۱۷- برش میل گرد
۱۰۶	۳- اجرای ستون بتن آرمه با سطح قطع مربع	۶۸	۲-۱۸- آچار خم کن میل گرد (آچار F)
۱۱۵	۴- اجرای ستون بتن آرمه با قطع مستطیل (۲۵×۳۵) سانتی متر	۶۹	۲-۱۹- دستگاه خم کن دستی میل گرد
۱۱۸	تمرين ۱۴	۶۹	۲-۲۰- دستگاه میل گرد خم کن برقی
۱۱۸	۵- اجرای قالب بندی و آرماتور بندی ستون بتن آرمه با قطع ضلعی منتظم به طول هر ضلع ۱۸ سانتی متر	۷۱	۲-۲۱- ضوابط کلی خم کردن میل گردها
۱۲۵	تمرين ۱۵	۷۱	۲-۲۲- نکات لازم برای خم کردن میل گردها، با استفاده از آچار F و صفحه خم کن
۱۲۵	۶- اجرای قالب بندی و آرماتور بندی ستون با سطح مقطع دایره	۷۸	۲-۲۳- ساخت اتکا
۱۳۳	فصل ششم - اجرای پله بتنی	۸۱	تمرين ۸
۱۳۳	تمرين ۱۶	۸۱	۲-۲۴- بستن (مونتاژ) میل گردها
۱۳۴	۱- روش اجرای قالب و مونتاژ میل گردها	۸۴	فصل سوم - اجرای قالب بندی چوبی و آرماتور بندی پوترو بتنی بر روی ستون های آجری
۱۴۱	۲- باز کردن (دکفره) قالب	۸۴	تمرين ۹
۱۴۲	فصل هفتم - قالب های فلزی	۹۴	فصل چهارم - پی های منفرد بتنی
۱۴۲	۷- قالب های فلزی	۹۴	۴- بی منفرد بتنی
۱۴۳	۷-۱- هدف های پیش ساختگی	۹۴	۴-۱- تعریف پی
۱۴۳	۷-۲- انواع قالب های فلزی	۹۴	۴-۲- آرماتور گذاری بی های منفرد سطحی
۱۴۳	۷-۳- قالب های استاندارد فلزی	۹۵	۴-۳- قالب بندی بی های منفرد بتنی
۱۴۴	۷-۴- فیلر	۹۶	تمرين ۱۰
۱۴۵	۷-۵- قالب های خاص	۹۶	۴-۴- اجرای قالب بندی و آرماتور گذاری بی منفرد (بدون شناز)
		۹۶	۴-۵- مراحل اجرای کار
		۹۷	۴-۶- شناز رابط بی های منفرد
		۱۰۰	تمرين ۱۱
		۱۰۰	۴-۷- قالب بندی و آرماتور بندی
		۱۰۰	مجموعه ۲ بی منفرد بتنی و شناز رابط

۲۰۳	۱۰_۳_بلوک	۱۴۵	۶_۷_بدنه قالب
	۴_۱_روش حمل تیرچه و بلوک و	۱۴۶	۷_۷_گیره
۲۰۳	انبار کردن آنها	۱۴۷	۷_۸_اتصال دو بدنه قالب عمود بر هم
۲۰۴	۱۰_۵_کلاف میانی	۱۴۷	۷_۹_قالب واسطه کنج داخلی
۲۰۵	۶_۱_تعییه سوراخ (بازشو) در سقف	۱۴۷	۷_۱۰_قالب واسطه کنج خارجی
۲۰۵	۷_۱_مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک	۱۴۹	۷_۱۱_کلاهک
۲۰۵	۷_۱_نصب تیرچه ها	۱۴۹	۷_۱۲_قیدها
	۱۰_۷_۲_نصب تکیه گاه های	۱۵۰	۷_۱۳_دستک تیر
۲۰۶	موقت (شمع بندی)	۱۵۱	۷_۱۴_جک فلزی
	۱۰_۷_۳_نصب بلوک ها در بین	۱۵۲	۷_۱۵_جک شاغول کننده
۲۰۶	تیرچه ها	۱۵۲	۷_۱۶_فاصله نگه دارها
	۱۰_۷_۴_آرماتور بندی سقف تیرچه	۱۵۶	۷_۱۷_بُلت عصایی
۲۰۶	بلوک	۱۵۸	۷_۱۸_داریست مدلار
۲۰۶	۱۰_۷_۵_تکمیل قالب بندی		فصل هشتم – اجرای آرماتور بندی و قالب بندی فلزی
	۶_۱۰_۷_۶_آماده سازی سقف		مجموعه دیوار، ستون و پوتو ر بتني
۲۰۷	برای بتون ریزی	۱۶۱	تمرین ۱۷
	۱۰_۷_۷_ بتون ریزی و متراکم	۱۶۱	
۲۰۷	کردن آن		فصل نهم – اجرای قالب بندی فلزی و آرماتور بندی
۲۰۷	۱۰_۷_۸_عمل آوردن بتون	۱۷۸	مجموعه ستون، تیر و دال بتني
	۱۰_۷_۹_باز کردن قالب ها و	۱۷۸	تمرین ۱۸
۲۰۷	جمع آوری تکیه گاه های موقت	۱۸۴	۹_۱_راهنمای نقشه خوانی
	۱۰_۸_محدو دیت ها و ویژگی های فنی	۱۸۴	۲_۹_باز کردن (دکفره) قالب و
۲۰۷	سقف تیرچه بلوک		جمع آوری میل گردها
۲۰۸	تمرین ۱۹	۱۹۹	
۲۰۸	۱۰_۹_اجراي سقف تيرچه بلوک		فصل دهم – سقف های تیرچه بلوک
۲۲۱	فهرست منابع	۲۰۱	۱_۱_تعريف سقف تیرچه بلوک
		۲۰۲	۲_۱_تیرچه بتني

مقدمه

باتوجه به کاربرد روزافزون بتن و قطعات بتی در سازه‌ها و ساختمان‌ها و عنایت به این که مزایای ساخت ساختمان‌های بتن‌سلح نسبت به ساختمان‌های آجری و فلزی و چوبی (از قبیل مقاومت بیشتر این سازه‌ها در مقابل آتش‌سوزی نسبت به سازه‌های فلزی و چوبی و ...) کاملاً نمایان شده است، تربیت نیروهای آگاه و کاردان برای اجرای سازه‌های بتی، امری ضروری است.

در این کتاب سعی شده است اطلاعات لازم در اختیار هنرجویان قرار گیرد. لذا مباحثی به این منظور طرح می‌شود که به طور کلی عبارت است از : قالب و قالب‌بندی، آرماتور و آرماتوربندی، معرفی و چگونگی به کارگیری وسایل، مطرح کردن برخی ضوابط و معیارها و ایجاد توان لازم در دانش‌آموzan به منظور نظارت و اجرای قالب‌بندی و آرماتوربندی در بعضی از کارهای بتی.

به دلیل گستردگی ضوابط آیین‌نامه‌های اجرایی عملیات قالب‌بندی و آرماتوربندی، با توجه به مقطع تحصیلی طرح این کتاب، درصد محدودی از این ضوابط در متن کتاب به کار گرفته شده است. بدیهی است که این مقدار، همه‌ی ضوابط را دربر نمی‌گیرد، لذا و در صورت لزوم، برای دسترسی به تمام این ضوابط، به کتاب آیین‌نامه‌ی بتن ایران (آبا) مراجعه شود.

هدف کلی

یادگیری برخی ضوابط فنی و نکات اجرایی مربوط به خم، قطع و بافت میل‌گردها، شناخت مصالح قالب‌بندی و اجرای قالب چوبی و فلزی برای تیرها، بی‌ها، دیوارها، ستون‌ها، پله‌ها، دال‌ها و تیرچه‌ها.

قالب‌بندی چوبی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

- ۱- هدف از اجرای قالب‌بندی را بیان کند.
- ۲- انواع مصالح قالب‌بندی را نام ببرد.
- ۳- قالب‌بندی چوبی و انواع تخته‌های موردمصرف آن را تشریح کند.
- ۴- ابزار موردمصرف در قالب‌بندی را تعریف کند و آن‌ها را به کار ببرد.
- ۵- چگونگی ازه کردن را با انواع ازه‌های دستی و ماشینی تشریح کند و تخته‌ها را با آن‌ها برش دهد.
- ۶- چگونگی رنده کردن را با انواع رنده‌های دستی و ماشینی تشریح کند و تخته‌ها را با آن‌ها رنده کند.
- ۷- قسمت‌های مختلف قالب چوبی را تعریف و وظایف هر کدام را تشریح کند.
- ۸- انواع قالب‌های چوبی را بسازد.

بتن: محلوطي است با نسبت‌های معین از سیمان، مصالح سنگی، آب و احتمالاً کمی مواد افزودنی که پس از اختلاط با یکدیگر و لرزاندن در زمان محدود – به‌گونه‌ای که حباب‌های هوای داخل آن خارج شوند – سخت می‌شود و با گذشت زمان نیز به‌این سختی اضافه می‌گردد. این ترکیب تا زمانی که هنوز سخت نشده است «بتن خمیری» نامیده می‌شود.

۱- قالب‌بندی

پیروی می‌کند:

- ۱- قالب باید به اندازه‌ی کافی محکم باشد تا بتواند در برابر فشارهای وارد از بتن خمیری در زمان بتن‌ریزی و فشارهای ناشی از وسایل بتن‌ریزی و کارگران، مقاومت نموده، بیش از حدّ مجاز تغییر شکل ندهد.
- ۲- ابعاد شکل قالب‌بندی باید دقیق باشد.

۱-۱- تعریف قالب بتن و هدف از قالب‌بندی

قالب یک سازه‌ی موقت است و مانند ظرفی می‌تواند بتن تازه و خمیری را – که به صورت سیال است – تا زمان خودگیری و کسب مقاومت کافی، به صورت کاملاً متراکم، دربرگیرد و به‌آن فرم موردنظر را بدهد. تهیه و ساختن قالب را قالب‌بندی می‌گویند که از اصول و ضوابطی، از نظر طراحی و ساخت، به شرح زیر

با میخ به سرعت انجام می‌شود؛

- ۴- چوب به علت داشتن ضریب هدایت حرارتی کم (نسبت به فلز)، در فصل سرما و یخ‌بندان و در نقاط سردسیر یا بتن ریزی در مناطق گرم، برای قالب‌بندی بسیار مناسب است؛
۵- نسبت به قالب فلزی، به جز موارد خاص، هزینه‌ای کم‌تر دربر دارد.

تخته‌های مورد استفاده در قالب‌بندی: تخته و تخته‌های چندلا (تخته‌ی فنری) در قالب‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولاً تخته‌های قالب چوبی را از درخت‌های سوزنی برگ، نظیر کاج و سرو، تهیه می‌کنند که در ایران به نام چوب روسی معروف‌اند. ضخامت تخته‌های قالب‌بندی معمولاً $2/5$ تا 3 سانتی‌متر است. به منظور جلوگیری از تغییرشکل زیاد قالب، تخته‌های قالب‌بندی باید حتی المقدور قدرت جذب رطوبت را نداشته باشند^۱. این مورد یا با رطوبت طبیعی تخته (15 تا 20 درصد در زمان بتن‌ریزی) یا با کشیدن مواد رهاساز^۲ روی قالب تأمین می‌شود.

۴-۱- ابزار مورد استفاده در قالب‌بندی

- ۱-۱- متر: واحد اندازه‌گیری طول، متر^۳ است که اصطلاحاً به نوارهای اندازه‌گیری طول نیز اطلاق می‌شود. ابزارهای ساده‌ی اندازه‌گیری طول، طبق استاندارد جهانی، بر حسب متر، سانتی‌متر و میلی‌متر مدرج می‌شوند. در قالب‌بندی نیز انواع مترهای چوبی تاشونده و مترهای نواری فلزی جمع شونده مورد استفاده قرار می‌گیرند.



شکل ۱-۱- متر نواری فلزی جمع‌شونده

۳- اتصالات قالب‌بندی باید محکم و مناسب با جنس

قالب باشد.

۴- برای جلوگیری از خروج شیره‌ی بتن در زمان بتن‌ریزی، مصالح مورداستفاده در قالب‌بندی باید به گونه‌ای انتخاب شوند که قالب درز پیدا نکند.

۵- قالب‌بندی باید طوری طراحی و اجرا شود که پس از گرفتن بتن، بازکردن قالب‌ها (بدون صدمه دیدن بتن و قالب) به راحتی امکان‌پذیر باشد.

۲-۱- مصالح قالب‌بندی

مصالح قالب‌بندی را با توجه به ملاحظات اقتصادی، اینمی، نمای ظاهر، امکانات مصالح موجود و مناسب هر منطقه و دفعات مورد مصرف هر قالب انتخاب می‌کنند. مشخصه‌های فیزیکی و مکانیکی مصالح باید در ساخت قسمت‌های مختلف قالب، مانند بدنه، رویه، ملحقات، اجزای نگهدارنده و نظایر این‌ها مورد توجه قرار گیرد. مصالح قالب‌بندی رایج عبارت‌اند از:

آجر، چوب، فولاد، آلومینیوم، فایبرگلاس و غیره.

۳-۱- قالب چوبی

چوب از مصالح مناسب برای قالب‌بندی عمومی (غیر تیپ با دفعات استفاده‌ی محدود) محسوب می‌شود. از چوب می‌توان در تمام قسمت‌های قالب‌بندی نظیر: کف، بدنه، پایه، پشت‌بند، چپ و راست و غیره استفاده کرد.

بعضی دلایل استفاده از چوب برای قالب‌بندی عبارت‌اند از:


- ۱- دارا بودن مقاومت کششی، فشاری و برشی مناسب برای تحمل بارهای واردشده؛
- ۲- سبک بودن نسبی آن (مزیت برای جابه‌جای و حمل و نقل قالب)؛
- ۳- ساده بودن اتصال و طویل کردن تخته‌ها به یکدیگر که

۱- تخته‌های خشک و جاذب رطوبت، آب بتن تازه را گرفته، باعث ضعیف شدن قطعه‌ی بتنی موردنظر می‌شوند.


۲- موادی را که برای جلوگیری از مکش شیره‌ی بتن و سهولت در جداسازی قالب از بتن به قالب‌ها می‌زنند (رهاساز) می‌گویند. انواع رهاسازها عبارت‌اند از: روغن‌های نفتی تیز، امولسیون‌های کرمی و مواد رهاساز شیمیایی.

۳- (متر) واژه‌ای است یونانی و تعریف آن طبق مصوبه‌ی هفدهمین کنفرانس عمومی اوزان و مقیاس‌ها در مهرماه ۱۳۶۲/اکتبر ۱۹۸۳ چنین است:


(متر) برابر طول با مسافتی است که نور در مدت $\frac{1}{299792458}$ ثانیه در خلاء می‌پیماید




شکل ۱-۲- گونیای ثابت (۹۰° ، ۴۵° درجه)



شکل ۳-۱- دو نوع خط کش تیره‌دار و جزیات آن



شکل ۴- خط کشی با خط کش تیره‌دار



شکل ۵-۱- پرگار بازودار

۱-۴-۲- گونیا: گونیا وسیله‌ای است که با آن می‌توان زاویه‌ای را ترسیم یا زاویه مشخصی را با آن بررسی کرد. گونیاها از نظر کاربرد دو نوع اند؛ یا دارای زوایای مشخص ثابت (۹۰° ، ۴۵° و ۳۰° درجه) هستند و یا دارای زوایای متغیر (متغیر الزاویه برای زوایای صفر تا ۱۸۰° درجه).

برای قالب‌بندی، معمولاً از گونیاها فلزی ثابت (۹۰°) درجه‌ی بلند و متوسط استفاده می‌شود. بعضی گونیاها دارای تقسیمات سانتی‌متر، میلی‌متر و اینچ هستند که از آن‌ها برای اندازه‌گیری هم استفاده می‌شود. در شکل ۱-۲ گونیای فلزی دیده می‌شود.

۱-۴-۳- شمشه (خط کش-براستی-ستاره): از خط کش‌های فلزی یا چوبی که دارای طول‌های متفاوت هستند، مناسب با طول کار، برای خط کشی خطوط مستقیم استفاده می‌شود.

۱-۴-۴- خط کش تیره‌دار: با خط کش تیره‌دار می‌توان در فاصله‌ی معینی از حاشیه‌ی تخته‌های باریک و نازک، خط‌های راست ترسیم کرد؛ همچنین برای خط کشی اتصال‌ها، مانند فاق و زبانه وسیله‌ای بسیار مناسب، سریع و دقیق است. خط کش‌های تیره‌دار از چوب‌های سخت، مانند شمشاد و گردو به شکل‌های گوناگون ساخته می‌شوند. در شکل ۱-۳ دو نوع خط کش تیره‌دار دیده می‌شود. در شکل ۱-۴ خط کشی با خط کش تیره‌دار را می‌بینید.


۱-۴-۵- پرگار بازودار (ریلی): در شکل‌های ۱-۵ و ۱-۶ پرگار بازودار را می‌بینید که از آن برای ترسیم دایره، بیضی و منحنی استفاده می‌شود. شمشه‌های این پرگار فلزی یا چوبی است؛ همچنین با این وسیله، می‌توان اندازه‌ای را از یک محل به محل دیگر انتقال داد.



شکل ۶-۱- پرگار بازودار خط کش چوبی


۶-۱-۴- منحنی انعطاف پذیر (پیستوله‌ی متحرک)

از یک نوار پلاستیکی چکش خوار ساخته شده است که هرگاه آن را به صورت موردنظر خم کنند شکل خود را حفظ خواهد کرد. با این وسیله می‌توان منحنی‌های غیرمنظم را از روی یک کار به کار دیگر منتقل کرد (شکل ۱-۷).



نوار شکل گرفته‌ی روی مدل

نوار صاف



نوار شکل گرفته‌ی روی تخته‌ی
مورد برش قرار می‌گیرد و در
زیر آن خط‌برش کشیده می‌شود.

شکل ۱-۸- نوار قابل انعطاف

۶-۱-۴-۷- مداد: مداد وسیله‌ی ترسیم خطوط است.


استفاده از مداد رنگی قرمز برای خط‌کشی و علامت‌زدن بر روی تخته مناسب‌تر است.

۶-۱-۴-۸- اره‌های دستی: اره نواری فولادی است


که لبه‌ی آن دندانه شده و چنانچه دندانه‌ها روی چوب کشیده شوند، به علت برندگی‌شان (با نیرویی که به آن‌ها اعمال می‌شود)، در چوب شکاف ایجاد می‌کنند و در صورت ادامه‌ی این عمل چوب بریده می‌شود.

در شکل ۱-۸ با قسمت‌های مختلف یک اره‌ی دستی آشنا می‌شوید.

در شکل ۱-۹ جزئیات تیغه‌ی اره را می‌بینید.



شکل ۱-۹- اره دستی



شکل ۱-۹- جزئیات تیغه‌ی اره

دندانه و امتداد نوک دندانه‌های بعدی، شکل ۱-۱۰ را بینید کم تر باشد، هنگام کار، درگیری بیشتری با چوب پیدا می‌کند و به عکس، هر قدر زاویه‌ی برش بیشتر باشد درگیری کم تر خواهد بود (شکل ۱-۱۰).




شکل ۱-۱۰- هر قدر زاویه‌ی برش کم تر باشد، تیغه برآده بیشتری بر می‌دارد.

تیغه‌های با زاویه‌ی برش 10° درجه، قدرت برش نسبتاً ضعیفی دارند. برای برش‌های ظرف، تیغه‌هایی را به کار می‌برند که زاویه‌ی برش آن‌ها 115 تا 12° درجه باشد (شکل ۱-۱۱).

ضخامت تیغه‌ها و زوایای دندانه‌ها در اندازه‌های مختلف، بنا به نیاز، متغیر است که با درنظر گرفتن نوع کار (نوع چوب، جهت برش، دقت مورد نیاز و غیره)، تیغه‌ی مناسب انتخاب می‌شود. به طور کلی هر قدر زاویه‌ی برش دندانه (زاویه‌ی بین سینه‌ی


اگر زاویه‌ی برش دندانه از 90° درجه کم تر باشد، قدرت برش شدید است و برای برش‌های درجهت الیاف (طولی) چوب مناسب خواهد بود. اگر زاویه‌ی برش دندانه 90° درجه باشد، قدرت برش آن متوسط است و می‌توان آن را برای برش‌های عرضی از همین دسته معرفی نمود.



شکل ۱-۱۱


روی چوب می‌جهند و اردهایی که دندانه‌ی ریز و زاویه‌ی بزرگ دارند، هنگام برش، بدون جهش حرکت می‌کنند (شکل ۱-۱۲).

غیر از زاویه‌ی برش، فاصله‌ی دندانه‌ها که مربوط به زبری و درشتی دندانه است، در برش چوب تأثیر کلی دارد. اردهایی که دارای فاصله‌ی دندانه‌ی زیاد (دندانه درشت) هستند هنگام برش



شکل ۱-۱۲

داخلی و درآوردن قسمتی از چوب که برش آن با ارده معمولی امکان پذیر نباشد، از ارده نوک تیز استفاده می‌کنند. طول تیغه‌ی این ارده 30° سانتی‌متر، عرض آن در تزدیک دسته 20 میلی‌متر، عرض قسمت نوک 3 تا 5 میلی‌متر و ضخامت تیغه 2 میلی‌متر است. این ارده چپ و راست نمی‌شود، زیرا دندانه‌ی کوتاه و ضخیمی دارد. برای آن که تیغه در شکاف برش گیر نکند، تیغه در قسمت بالا نازک و طرف دندانه‌ها ضخیم است. در شکل ۱-۱۴ ارده نوک تیز را می‌بینید.



شکل ۱-۱۴- ارده نوک تیز

۱-۱۴-۱- ارده کلاف: یکی از وسایل برش دستی تخته، ارده کلاف است. این ارده از یک کلاف چوبی و یک تیغه‌ی فولادی با عرض یک‌نواخت که یک لبه‌ی آن دندانه شده ساخته می‌شود. قسمت‌های تشکیل دهنده‌ی کلاف عبارت‌اند از: دو بازو، دو دسته (مشته)، یک میان‌بند کلاف (کمرکش)، یک تیرک و یک ریسمان که به دور بازوها پیچیده می‌شود و وسیله‌ی کشش تیغه است. در شکل ۱-۱۵ با قسمت‌های مختلف ارده کلاف آشنا می‌شوید. در بعضی ارده‌ها به جای ریسمان از

دندانه‌های ارده ممکن است به سمت عقب (دسته) یا به سمت جلو (سر ارده) باشند که با توجه به هریک از این دو وضع، جهت اعمال نیروی اصلی برای برش نیز تغییر می‌کند. به شکل ۱-۹ ارده نگاه کنید. دندانه‌های ارده را متناوباً (یک درمیان)، به چپ و راست خم می‌کنند تا در حین بریدن چوب، تیغه در شکاف برش بهتر حرکت کند و به آن نجسبد (شکل ۱-۱۲).




شکل ۱-۱۳- نمایش چپ و راست دندانه‌های ارده

به طور کلی برای بریدن تخته‌های بزرگ، از ارده دنده درشت با زاویه‌ی برش کم و چپ و راست زیاد و برای برش‌های ظریف، از ارده دنده ریز با زاویه‌ی برش بزرگ و چپ و راست کم استفاده می‌شود.


اندازه‌ی ارده دستی با طول تیغه‌ی آن معین می‌شود. طول‌های متداول آن عبارت‌اند از: 30 ، 40 ، 50 و 60 سانتی‌متر.
۱-۱۴-۱-۹- ارده نوک تیز (نوکی): برای برش‌های

تغییرپذیر هستند. برای بریدن تخته‌های تر، از اره کلاف تربر استفاده می‌شود. این نوع اره، دارای تیغه‌ای با زاویه‌ی برش کم، دندانه‌های بلند و چپ و راست با فاصله‌ی زیاد است. برای برش‌های منحنی و برش‌هایی که بخواهند تیغه‌ی اره در ضمن برش تغییر جهت دهد، از اره کلاف باریک بُر استفاده می‌شود که دارای تیغه‌ای به عرض 6 تا 10 میلی‌متر و دندانه‌های ریز است.

سیم تابیده استفاده می‌شود. یک سر سیم به دور یکی از بازوها پیچیده و سر دیگر به یک پیچ قلابدار وصل می‌شود. پیچ قلابدار از سوراخ بازوی دیگر عبور کرده، به مهره‌ی خروسکی متصل است. با پیچاندن و سفت کردن مهره‌ی خروسکی، در تیغه‌ی اره، کشش مناسب برای برش به وجود می‌آید. در شکل ۱-۱۶ ارهی کلاف با مهره‌ی خروسکی و اتصال سیم تابیده به بازوی ارهی کلاف نمایان است. طول ازه‌های کلاف معمولاً 70° تا 80° سانتی‌متر و عرض تیغه 3 سانتی‌متر است. برای کارهای خاص، این اندازه‌ها



شکل ۱-۱۵- اره کلاف تیرک دار




شکل ۱-۱۶


هر دو مشابه است ولی نوع فلزی از دوام بیشتر و امکان تنظیم راحت‌تری برخوردار است. در شکل ۱-۱۷ با قسمت‌های مختلف رنده‌ی چوبی آشنا می‌شوید. در شکل ۱-۱۸ اجزای تشکیل دهنده‌ی رنده‌ی فلزی را می‌بینید.

۱-۴-۱- رنده‌ی دستی: به وسیله‌ی رنده، لایه‌های باریک اضافی (پوشال) را از سطح تخته می‌تراشند و آن را تسطیح می‌کنند. همچنین برای یک پهنا و یک گندگی^۱ کردن تخته و چوب از رنده استفاده می‌کنند. اجزای اصلی تشکیل دهنده‌ی رنده عبارت‌اند از: تنه (کوله)، گوه (بن افسار) و تیغه‌ی فولادی. رنده‌ها به دو نوع چوبی و فلزی تقسیم می‌شوند که اگرچه کار


۱- پکسان کردن ضخامت تخته را گندگی می‌گویند.



شکل ۱-۱۷- جزییات رنده‌ی دستی (جوبی)



شکل ۱-۱۸- قسمت‌های یک رنده‌ی فلزی




شکل ۱-۱۹

تیغ رنده از آهن ساخته می‌شود و سر آن، یعنی قسمتی که با چوب تماس پیدا می‌کند، از فولاد سخت است. سر تیغ رنده را تحت زاویه‌ی لازم (معمولًاً ۲۵ درجه) پخ می‌کنند. تیغ رنده هم مانند تیغه‌ی اره دارای زاویه‌ی برش است. برای انجام کارهای متفاوت، زاویه‌ی برش و زاویه‌ی قرار تیغ باید متناسب با نوع رنده و چوبی باشد که روی آن کار می‌شود (شکل ۱-۱۹) را بینید. برای رنیدن راه (طول) چوب، زاویه‌ی برش به‌طور متوسط ۴۵ تا ۴۸ درجه و در مرور رنده‌ی پرداخت، زاویه‌ی برش بین ۴۸ تا ۵۰ درجه مناسب است (شکل ۱-۱۹).

أنواع رنده دستی

در اینجا چند نوع رنده را به طور خلاصه توضیح می‌دهیم:
الف - رنده قاچی: در شکل ۱-۲۰ رنده قاچی را با اندازه‌ی استاندارد می‌بینید. عرض تیغ رنده قاچی ۳۳ میلی‌متر است. از این رنده برای برداشتن پوشال‌های ضخیم استفاده می‌کنند.



شکل ۱-۲۰ - رنده قاچی

ج - رنده پرداخت: رنده‌ی پرداخت رنده‌ای است که برای تسطیح و پرداخت (صیقلی کردن) سطح چوب به کار می‌رود. لذا باید سطح صیقلی ایجاد کند از این رو تیغ آن را کاملاً صاف می‌سازند. گوشه‌های تیغ این رنده باید خیلی کم ساییده شود و همواره باید تیغ‌ها را با واژلین چرب کرد تا مانع از زنگ‌زدگی تیغ شود.


۱-۴-۱۲ - چوب‌سا: برای برداشتن لایه‌های اضافی کوچک چوب که امکان برداشتن آن‌ها با آره و رنده وجود ندارد، از چوب‌سا استفاده می‌شود. گاهی اوقات لازم است انحنای‌هایی در قالب به وجود آید که در این صورت، چوب‌سا و سیله‌ی مناسبی خواهد بود.

چوب‌ساهای به‌شکل‌های تخت، نیم‌گرد و گرد با آجرهای ریز و درشت و در طول‌های مختلف وجود دارند. هر چوب‌سا باید از نقطه‌نظر اینمی به یک دسته‌ی نرم (چوبی، پلاستیکی و ...) مجهر باشد. از چوب‌ساهای درشت برای خشن‌تراشی و از نوع نرم برای به‌دست آوردن سطوح صیقلی استفاده می‌کنند. برای کارآیی بهتر لازم است چوب‌سا، در حین کار، به‌طور متناوب با برس سیمی پاک شود.

۱-۴-۱۳ - مغار و اسکنه: مغار، ابزاری است فولادی و سخت با لبه‌ی تیز که دارای دسته‌ای محکم (از چوب سخت) است و برای کنده‌کاری، کامزنی و شکل دادن چوب در قسمت‌هایی که آره کارآیی ندارد از آن استفاده می‌کنند. لبه‌ی مغارها به دو صورت صاف یا محدب است که نوع محدب برای کنده‌کاری منحنی شکل مناسب است. مغارها غالباً با عرض‌های ۳ تا ۵ میلی‌متر و طول‌های ۷۵ تا ۱۵۰ میلی‌متر می‌سازند. اسکنه و سیله‌ای مانند مغار است که همان کارهای مغار را انجام می‌دهد؛ با این تفاوت که بسیار قوی‌تر و امکان شکسته شدن آن کم است. بیشتر اوقات، اسکنه را برای تمیز کردن دیواره‌ی حفره‌ها و شکاف‌ها و برداشتن لایه‌های باریک چوب به کار می‌برند و با آن سطح را صاف می‌کنند.

زاویه‌ی پخ برای برش در مغار 25° درجه و در اسکنه 20° درجه است (شکل‌های ۱-۲۲ و ۱-۲۳).


لبه‌ی تیغ رنده قاچی گرد است تا بهتر بتواند در چوب فرو رود و پوشال ضخیم بردارد. تیغ این نوع رنده، تحت زاویه‌ی 45° درجه در کوله قرار می‌گیرد (زاویه‌ی برش 45° درجه است).
ب - رنده دستگاه (رنده بلند): از این رنده برای تسطیح تخته‌هایی که باید درز شوند (به هم چسبانده شوند) استفاده می‌شود. در شکل ۱-۲۱ رنده دستگاه را با اندازه استاندارد می‌بینید.



شکل ۱-۲۱ - رنده دستگاه




شکل ۱-۲۴—گیره‌ی رومیزی



شکل ۱-۲۲—مغار

در شکل ۱-۲۵ چند نمونه گیره‌ی دستی نمایان است.

۱-۱۵—تنگ: نوعی گیره‌ی دستی بزرگ (طویل) است که برای اتصال چند تخته با عرض زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. تغییرات طولی بین دو کف این گیره به دو صورت کلی و جزئی انجام می‌شود. با جابه‌جا کردن فک متحرک و استفاده از سوراخ‌های شمش هادی و پین‌ها، تغییر طولی کلی حاصل می‌شود. با پیچاندن پیچ تنگ که به دسته متصل است می‌توان تغییر طولی جزئی به وجود آورد. در شکل ۱-۲۶ تنگ را می‌بینید.



شکل ۱-۲۵—گیره‌ی دستی



شکل ۱-۲۳—یک سری مغار


۱-۱۴—گیره: برای نگهداری تخته به میز کار و برای برش یا اتصال موقت چند تخته بهم، از گیره استفاده می‌شود. انواع گیره بدین شرح است :

الف—گیره‌ی فلزی روی میز: این گیره ثابت و همیشه بر میز کار نصب است و می‌توان از آن برای ثابت نگهداشت تخته در موقع کار استفاده کرد. بعضی انواع آن می‌توانند حول محوری، در روی صفحه‌ی زیرین خود، دوران داشته و تغییر جهت دهند. در شکل ۱-۲۴ نمونه‌ی گیره‌ی رومیزی دیده می‌شود.


ب—گیره‌ی دستی کوچک و بزرگ (پیچ دستی): این نوع گیره‌ها دارای دسته‌ای رزوه شده هستند که با پیچاندن آن‌ها می‌توان تخته‌ها را به صورت موقت به یکدیگر اتصال داد یا آن‌ها را به میز کار محکم کرد.



شکل ۱-۲۶—تنگ



شکل ۱-۲۷— قسمت‌های مختلف چکش نجاری



شکل ۱-۲۸— چکش میخ‌کش دار مغناطیسی




شکل ۱-۲۹— میخ‌کش‌های انبوی

۱۶-۴-۱— چکش نجاری: وسیله‌ی کوییدن میخ به تخته و غیره، چکش است. چکش‌های میخ‌کش‌دار، برای خارج کردن میخ از تخته به کار می‌روند و بر دو نوع‌اند. چکش میخ‌کش‌دار صاف و چکش میخ‌کش منحنی. کشیدن میخ با چکش منحنی آسان‌تر است. ولی در گوشه‌ها که محدودیت فضایی وجود دارد، چکش صاف بهتر عمل می‌کند. اندازه‌ی چکش با وزن سر آن مشخص می‌شود که از 200 گرم تا 570 گرم ساخته می‌شود. در کارهای قالب‌بندی معمولاً از چکش 50 گرمی استفاده می‌شود. در شکل ۱-۲۷ قسمت‌های مختلف چکش مشخص هستند. در سر بعضی چکش‌های قالب‌بندی یک شیار وجود دارد که میخ در آن قرار می‌گیرد. به علت مغناطیسی بودن انتهای شیار، میخ در آن نگه‌داری می‌شود و به‌این ترتیب، بدون احتیاج به نگهداشتن میخ با دست، می‌توان آن را در چوب کویید (شکل ۱-۲۸).


۱۷-۴-۱— میخ‌کش: برای خارج کردن میخ‌های کوتاه می‌توان از میخ‌کش‌های انبری استفاده کرد و اگر بخواهند میخ‌های بلند را از تخته خارج کنند، میخ‌کش‌های اهرمی به کار می‌برند (شکل‌های ۱-۲۹ و ۱-۳۰).



شکل ۱-۳۰— میخ‌کشی از تخته توسط میخ‌کش اهرمی



شکل ۱-۳۱- دریل دستی جفجفه‌ای



شکل ۱-۳۲- قسمت‌های مختلف مته‌ی چوب

۱-۴-۱۸- دریل دستی: در شکل ۱-۳۱ یک نوع



دریل نجاری و در شکل ۱-۳۲ ۱ مته‌ی چوب را می‌بینید. سه نظام در این دریل‌ها برای گرفتن دُم مته‌های چوبی طرح شده است. این دریل‌ها را به دو صورت ساده و جفجفه‌ای می‌سازند. با استفاده از نوع جفجفه‌ای می‌توان، با چند دوران یا چرخش ناقص متواالی کمان دریل، سوراخ موردنظر را در قسمت‌هایی که گردش کامل کمان امکان پذیر نیست به وجود آورد. یک نوع دریل دستی دیگر وجود دارد که دارای جعبه‌دنده است و سوراخ کاری با آن سریع و راحت انجام می‌شود (شکل ۱-۳۳).

۱-۴-۱۹- میز کار نجاری (دستگاه): در شکل

۱-۳۴ یک نوع میز کار نجاری را با جزئیات آن می‌بینید. طول میز از ۱۷۰ تا ۲۱۵ سانتی‌متر و عرض آن ۶۲ سانتی‌متر است. بهتر است برای برش تخته، از گیره‌ی جلو و برای رنده کردن، از گیره‌ی عقب استفاده شود. باید دقیق کرد که گیره بیش از حد لازم محکم نشود زیرا فشار زیاد، فک گیره را می‌شکند.



شکل ۱-۳۳- دریل دستی جعبه‌دنده‌ای



- | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| ۵—پیچ گیره‌ی جلو | ۴—صفحه‌ی گیره | ۳—فک گیره‌ی جلو | ۲—جعبه‌ی دستگاه محل ابزار | ۱—صفحه‌ی دستگاه |
| ۱۰—آهن مانع عقب دستگاه | ۹—آهن مانع دستگاه | ۸—دسته‌ی گیره | ۷—پیچ گیره‌ی عقب | ۶—گیره‌ی عقب |
| ۱۵—پیچ گیره‌ی جلو | ۱۴—فک گیره‌ی موازی | ۱۳—کسوی جای ابزار | ۱۲—قید کله‌گی صفحه | ۱۱—قید کله‌گی صفحه |
| ۲۰—پیچ اتصال | ۱۹—پایه‌ی عقب | ۱۸—پایه‌های جلو | ۱۷—پایه‌های جلو | ۱۶—سوراخ آهن مانع |


شکل ۱-۳۴—میز کار نجاری (دستگاه)



شکل ۱-۳۵—ورقه شدن چوب به وضوح دیده می‌شود.

جوان تر است. اصطلاحاً حلقه‌های نزدیک به مرکز را «حلقه‌های پیر» و حلقه‌های دور از مرکز را «حلقه‌های جوان» می‌گویند. حلقه‌های پیرتر معمولاً محکم‌تر و تیره‌رنگ‌ترند. در کارهای قالب‌بندی، به سمت پیر چوب اصطلاحاً «راست چوب» و به سمت جوان چوب، «چپ چوب» گفته می‌شود (شکل ۱-۳۶-a). در موقع بریدن و استفاده از تخته برای قالب‌بندی، باید به چپ و راست چوب توجه شود. در شکل ۱-۳۷ ۱ جهت‌های عرضی و طولی الیاف چوب به‌وضوح دیده می‌شوند. در شکل ۱-۳۸ ۱ بعضی از انواع تاب خوردهای طبیعی تخته را برای آشنایی با اسمی مصطلح آن‌ها می‌بینید.


حلقه‌های پیرتر به مرکز
درخت نزدیک‌ترند.




شکل ۱-۳۶

۵-۱- شناخت بعضی خواص چوب برای استفاده‌های مناسب در قالب‌بندی


چوبی که در قالب‌بندی به کار می‌رود، معمولاً از چوب درخت کاج است. رنگ چوب کاج، سفید مایل به زرد و الیاف آن بلند و «رگ‌راست» است. این چوب نسبتاً سبک و نرم بوده قابلیت تورق و خم‌دارد و از مقاومت فشاری مناسب برخوردار است؛ همچنین خاصیت الاستیکی دارد و در مقابل تغییرات رطوبت آب و هوا چندان دوامی ندارد. در شکل ۱-۳۶ برشی از یک تنی درخت دیده می‌شود. این برش دارای حلقه‌های تقریباً متعدد مرکزی است که این حلقه‌ها هرچه به مرکز نزدیک‌تر باشند درخت پیرتر و هرچه حلقه‌ها از مرکز دورتر باشند، درخت




شکل ۱-۳۶




شکل ۱-۳۷




شکل ۱-۳۸- انواع تاب خوردگی طبیعی تخته ها




۲- برای برش طولی، طرف راست (پیر) تخته علامت گذاری می شود.



۳- خط کش روی تخته قرار می گیرد، به طوری که بر نقاط علامت گذاری مماس باشد؛ سپس خط طولی رسم می شود.




۴- قسمت A با اره به دقت بریده می شود و در تخته یک لبه صاف ایجاد می گردد. این لبه صاف به صورت خط مبدأ مورد استفاده قرار می گیرد.



۵- با قراردادن گونیا در کنار لبه بریده شده تخته

۶-۱- آزمایش صحت گونیا برای ترسیم زاویه با توجه به این که گونیا مبنای است که برای ساخت قسمت های مختلف یک قطعه کار مورداستفاده قرار می گیرد، لازم است قبل از ترسیم زاویه با گونیا، از صحت آن اطمینان حاصل شود. آزمایش سریع و عملی صحت گونیای 90° درجه بدین ترتیب است :

- ۱- بازوی گونیا را در کنار لبه صاف یک تخته قرار دهید و کنار زبانه آن یک خط نازک بکشید.
- ۲- گونیا را 180° درجه بچرخانید. اگر لبه زبانه گونیا و خط کشیده شده روی هم قرار گرفته باشد، زاویه ی گونیا 90° درجه است، در غیر این صورت 90° درجه نیست (شکل ۱-۳۹).




شکل ۱-۳۹- روش آزمایش صحت گونیا

۷-۱- مراحل علامت گذاری، خط کشی و گونیا کردن تخته فاقد لبه صاف

- ۱- تخته مورد برش.

۱۱- قطعات C و D بریده می‌شوند.




۱۲- تخته‌ی بریده شده بالاندازه‌ی موردنظر.




شکل ۱۴۰-۱- مرحله علامت‌گذاری، خط‌کشی و گونیا کردن تخته‌ی فاقد لبه‌ی صاف


خطی عمود بر لبه‌ی صاف تخته رسم می‌شود.




۶- بین نقاط علامت‌گذاری شده یک خط راست کشیده می‌شود.




۷- با استفاده از گونیا و لبه‌ی صاف بریده شده، در طرف دیگر تخته، از نقطه‌ی به‌دست آمده خط قائم کشیده می‌شود.




۸- روی خطوط ترسیم شده عرض لازم انتخاب و علامت‌گذاری می‌شود.



۹- از خط ترسیم شده در جهت طولی اندازه‌ی موردنظر به‌وسیله‌ی متر انتخاب و علامت‌گذاری می‌شود.



۱۰- قسمت B بریده می‌شود.




شکل ۱۴۱- راست تخته برای بریدن دیده می‌شود.

در مورد تخته‌های طویل، باید طول قسمتی از تخته که خارج از گیره قرار می‌گیرد زیاد نباشد تا در موقع بریدن حالت فنری پیدا نکند.

۲- برای تسلط بر برش، زاویه‌ی مناسب بین دو پا مطابق

(با وارد کردن نیروی اصلی) به طرف جلو فشرده می شود و اگر جهت دندانه ها به طرف دسته باشند، ازه از پاشته، با وارد کردن نیروی اصلی، به عقب کشیده می شود (شکل ۱-۴۴).



شکل ۱-۴۴—جهت اعمال نیرو برای برش (دندانه ها به طرف دسته هستند)

۶—برای برش بهتر، ازه به طور مایل—نسبت به تخته—گرفته می شود، یعنی باید امتداد ازه با صفحه تخته زاویه کمتر از ۹۰ درجه داشته باشد و در ضمن، برای استفاده کامل ازه، از تمامی طول تیغه استفاده شود.

۷—تا پیدا کردن مهارت کافی در برش، لازم است برش پشت تخته به طور مرتب کنترل شود تا ازه از مسیر علامت گذاری شده (خط ترسیم شده در پشت تخته)، خارج نشود.

۸—اگر ازه از مسیر برش منحرف شود، باید از قسمت نازک ازه استفاده کرده و با حرکات کوتاه، مجدداً ازه را به مسیر علامت گذاری شده هدایت کرد.

۹—قسمت های آخر برش به آرامی و با دقت انجام می شود تا از شکستگی نامنظم تخته و نیز برخورد ازه با میز کار، گیره یا بدن جلوگیری شود.


۱۰—روش بریدن تخته با ازهی کلاف: به طور کلی روش بریدن با ازهی کلاف مانند برش با ازهی دستی است و از همان قاعده تبعیت می کند؛ فقط باید به چند نکته زیر توجه شود :

۱—تیغه ای ازه کاملاً کشیده شده و پیچیدگی نداشته باشد.
با ازه ای که تیغه ای آن به اندازه کافی کشیده نباشد و پیچیدگی


شکل ۱-۴۲ باشد.

۳—ازه کنار خط (مماض بر خط و در طرف اضافی چوب) قرار می گیرد.

۴—برای هدایت صحیح ازه، ناخن شست دست آزاد در کنار ازه (در بالای دندانه ها) قرار می گیرد (شکل ۱-۴۳).



شکل ۱-۴۲—زاویه مناسب بین دو پا در موقع برش تخته با ازه دستی



شکل ۱-۴۳—نحوه قرار گرفتن دست در کنار تیغه ایه و ایجاد شیار در سر تخته (دندانه ها به طرف دسته هستند).

۵—ازه در جهت مخالف دندانه ها، به آرامی و بدون اعمال فشار، روی تخته حرکت داده می شود تا شیاری به وجود آید (شکل ۱-۴۳).

پس از ایجاد شیار، انگشت از کنار تیغه ای ازه دور می شود. در صورت عدم نیاز به نگهداری تخته با دست بهتر است دست از روی تخته برداشته شود.

اگر جهت دندانه ها به طرف سر باشد، ازه از ناحیه سر

تیغه نسبت به کلاف، حداقل لازم انتخاب شود تا برای برش به نیروی کمتری نیاز باشد.


مطابق شکل ۱-۴۵-ب اگر دست، در ناحیه‌ی مج، به دسته‌ی ارّه (مشته) تکیه کند، هدایت ارّه بهتر و بریدن آسان‌تر می‌شود (شکل ۱-۴۶).

۱-۹-تیز کردن و چپ و راست کردن دندانه‌های ارّهی دستی و کلاف

برای برش خوب و منظم، همواره باید تیغه‌ی ارّه دارای دندانه‌هایی تیز و چپ و راست یکنواخت باشد. براثر تداوم در

داشته باشد نمی‌توان مسیر مشخصی را برد. تیغه‌ی چنین ارّه‌ای در ضمن برش تاب بر می‌دارد و در شکاف گیر می‌کند. در ارّه‌های تیرک دار، می‌توان طناب ارّه را به وسیله‌ی تیرک پیچاند و سفت کرد و درنتیجه، کشش مناسب در تیغه به وجود آورد. در نوع پیچ خرسکی با پیچاندن (سفت کردن) مهره‌ی خرسکی کشش کافی در تیغه ایجاد می‌شود.


۲- برای بریدن آسان‌تر (با صرف نیروی کمتر)، در صورت امکان، تیغه‌ی ارّه در صفحه‌ی کلاف قرار گیرد (شکل ۱-۴۵-الف) و هنگامی که به علت درگیری کمرکش کلاف با قطعه کار امکان حالت مذکور نباشد بهتر است زاویه‌ی انحراف



الف - تیغه‌ی ارّه در صفحه‌ی کلاف قرار دارد.

ب - تیغه‌ی ارّه نسبت به کلاف زاویه‌دار است تا کمرکش کلاف با قطعه کار درگیری پیدا نکند.

شکل ۱-۴۵



شکل ۱-۴۶-۱ - نحوه‌ی تکیه مج دست به دسته‌ی کلاف

سمت خم می‌کنند سپس تیغه را برمی‌گردانند و دندانه‌های را که خم نشده‌اند، یک درمیان، در جهت دیگر خم می‌کنند و درنتیجه دندانه‌های ارّه، یکی به جلو و یکی به عقب (چپ و راست)، خم می‌شوند. در شکل ۱-۴۸ یک نوع چپ و راست کن دستی تیغه ارّه دیده می‌شود.



شکل ۱-۴۸- چپ و راست کن دستی

برش، دندانه‌های تیغه‌ی ارّه کند و چپ و راست‌ها نامنظم می‌شوند. برای تیز کردن و تنظیم چپ و راست‌ها از دو روش ماشینی و دستی استفاده می‌شود.

الف - روش ماشینی: تیز کردن و چپ و راست کردن ارّه‌ها به وسیله‌ی ماشین‌های مخصوص با سرعت و دقت زیاد در کارگاه‌های ارّه تیزکنی انجام می‌شود.

ب - روش دستی: برای تیز کردن از سوهان سه گوش نرم و مناسب استفاده می‌شود (سوهان باید کاملاً در دندانه‌ی ارّه جا بگیرد). برای این منظور، ارّه را بین فک‌های گیره رومیزی ثابت نگه می‌دارند، به طوری که دندانه‌ها به طرف بالا باشد. با کشیدن سوهان در دندانه‌ها، آن‌ها را یکی یکی تیز می‌کنند. در شکل ۱-۴۷ یک ارّه تیزکن ساده‌ی دستی را می‌بینید.



شکل ۱-۴۷- سوهان ارّه تیزکن، همراه با هادی

۱-۱۰- اصول ایمنی در کار با ارّه‌های دستی

۱- تخته‌ای را که می‌خواهید بیرید، در گیره‌ی میز کار محکم کنید.

۲- در صورت عدم استفاده از گیره، تخته را روی خرک قرار دهید و مطمئن شوید که موقع ارّه کردن، تخته جایه‌جا نخواهد شد و حتی المقدور ارتعاش نخواهد داشت.

۳- هیچ‌گاه در حال بریدن، با انگشت به ارّه جهت ندهید.

۴- دست آزاد را نزدیک تیغه‌ی ارّه قرار ندهید.

۵- تخته‌های باریک، سه لایی و فیبر را با ارّه‌ی دستی که دندانه‌های ریز دارد ارّه کنید.

۶- مواضع باشید ارّه با میخ یا اشیای سخت دیگر برخورد نکند، زیرا ممکن است دندنه‌ی آن بشکند یا کج شود و در نتیجه ارّه در کار گیر کند.

۷- پس از پایان کار، دندانه‌های ارّه را رو به داخل میز کار قرار دهید یا آن را در جای خود آویزان کنید.

راه ساده‌ی تنظیم کردن چپ و راست دندانه‌های ارّه، استفاده از «چپ و راست کن انبری» است. این وسیله از دو جهت قابل تنظیم است، یکی تنظیم طول دندانه و دیگری تنظیم خمیدگی دندانه.

دندانه‌ی ارّه باید از ته خم شود زیرا می‌شکند. تنها $\frac{1}{3}$ از بالای دندانه باید خم شود؛ بنابراین در تنظیم و بستن انبر باید طول $\frac{1}{3}$ دندانه رعایت شود یعنی بیش از این مقدار در دهانه‌ی انبر پیش نرود. برای چپ و راست کردن، ارّه را به گیره ثابت می‌کنند و از سر ارّه تا پاشنه، دندانه‌ها را یک درمیان به یک


تمرين ۱

اندازه‌گذاری، خط‌کشی و پرش در جهت الیاف تخته با ارده‌ی دستی


- ۱- تخته‌ای به ابعاد تقریبی $۵ \times ۲ \times ۱۲$ سانتی‌متر انتخاب کنید.
 - ۲- در جهت الیاف و طرف راست تخته، خطوط موازی به فواصل ۲ سانتی‌متر و طول ۲۰ سانتی‌متر رسم کنید (۵ خط).
 - ۳- خطوط را با استفاده از گونیا به طرف چپ تخته انتقال دهید.
 - ۴- تخته را در ناحیه‌ی خط کشی نشده، بین دو فک گیره قرار دهید و گیره را محکم کنید.
 - ۵- با توجه به اصول صحیح برش، ۵ خط ترسی شده، با آرده، دسته کاملاً صاف بشود.

٢٠١٣

اندازه‌گذاری، خطکشی، برش طولی و عرضی تخته با ارّهی دستی: یک تخته را به ابعاد ۱۲×۴۰ سانتی متر به صورت گونیایی (گوشه‌های ۹۰ درجه) خطکشی کنید و با دقیق برش و برای تمرین بعدی نیز از آن استفاده کنید.



شکل ۱-۴۹ - می بو ط به تم بن ۱




شکل ۵-۱- تخته‌ی مربوط به تمرین ۲

۱۱-۱- مراحل رنده کردن تخته با رنده‌ی دستی


الف - آماده کردن رنده برای رنیدن:



شکل ۵۱-۱- تیزکن ساده‌ی دستی



شکل ۵۲-۱- تیزکردن تیغ رنده با ماشین سنگ (سنگ سنپاده)



شکل ۵۳-۱- فاصله‌ی لبه‌ی کلاهک تا لبه‌ی تیغ تیغ برای چوب‌های سخت $\frac{1}{8}$ میلی‌متر و برای چوب‌های نرم $\frac{1}{5}$ میلی‌متر باشد.

۱- تیز بودن تیغ رنده: تیغ رنده‌ی تیز، کار را آسان می‌کند؛ بنابراین باید تیغ رنده همیشه به اندازه‌ی کافی تیز باشد. تیغ رنده را با سنگ دستی یا ماشینی تیز می‌کنند. تیز کردن تیغ رنده معمولاً با سنگ نفت (سنگ مخصوص تیزکن) انجام می‌شود. برای این کار ابتدا از سنگ زبر و سپس از سنگ نرم استفاده می‌شود.

هنگام سنگ زدن و تیز کردن باید گونیایی بودن تیغ را با گونیا کنترل کرد. به طور تجربی می‌توان به تیز بودن تیغ پی برد؛ اگر تیغ رنده، یک تکه کاغذ را به راحتی برید تیغ تیز و آماده‌ی کار است. در شکل ۱-۵۱ تیز کردن تیغ رنده را با استفاده از «تیزکن ساده‌ی دستی» می‌بینید.

در شکل ۱-۵۲ تیزکردن تیغ رنده را با ماشین سنگ (سنگ سنپاده) می‌بینید.


۲- تنظیم تیغ رنده: هر قدر «عمق برش» (مقدار بیرون‌زدگی تیغ از کف رنده) بیشتر باشد در هنگام کار پوشال بیش‌تری برداشته می‌شود. با نگاه کردن به کف رنده می‌توانید عمق برش را ببینید. با پیچاندن پیچ «تنظیم قورباغه‌ای» عمق برش را می‌توان تنظیم کرد. با حرکت دادن «اهم تنظیم جانبی»، تیغ رنده به چپ یا راست متمایل می‌شود. به طور کلی تیغ رنده باید طوری تنظیم شود که تراشه‌هایی یک‌ناخت از تخته بردارد.

ب - استقرار و جلوگیری از حرکت تخته:



۱- تخته را طوری روی میز قرار دهید که رنده درجهت طولی الیاف حرکت کند و در صورت وجود کاسی در تخته، طرف کاس آن را روی میز بگذارید (شکل ۱-۵۴).

۲- قطعه کار به هنگام رنده کردن نباید هیچ‌گونه حرکتی داشته باشد. با در نظر گرفتن حرکت یک طرفه‌ی رنده (از عقب به جلو)، با ایجاد مانعی در جلوی قطعه کار، از حرکت آن جلوگیری کنید.

برای آن که بتوانید رنده را تا آخر تخته هدایت و از تمام سطح پوشال برداری کنید ضخامت مانع را از ضخامت تخته کم‌تر بگیرید. در شکل‌های ۱-۵۵ و ۱-۵۶ دو روش نگهداری تخته بر روی میز برای رنده کردن دیده می‌شود.



شکل ۱-۵۴—طرف کاس تخته روی میز قرار می‌گیرد و جهت حرکت رنده موافق جهت الیاف تخته باشد.




شکل ۱-۵۶—یک روش ایجاد مانع برای جلوگیری از حرکت تخته هنگام رنیدن با رنده‌ی دستی

۲- در یک محل ثابت بایستید و رنده را به موازات الیاف، با فشار یک نواخت بر روی چوب حرکت دهید (شکل ۵۷-۱).
 (الف).

ج - رنده کردن:

- ۱- رنده را طوری در دست بگیرید که مشته در دست چیز و دسته‌ی آن در دست راست شما باشد.



الف — نحوه ایستادن در کنار میز برای رنده کردن چوب
ب — نحوه وارد کردن نیرو به رنده در ابتدا، وسط و انتهاي تخته

شکل ۵۷

رنده کردن را ادامه دهید تا سطح موردنظر به دست آید.


در حین رنده کردن، سطح کار را پی دربی با خطکش یا زبانه‌ی گونیا کنترل کنید تا سطح تخته کاملاً صاف شود.

در شکل ۵۸-۱ روش کنترل سطح تخته را با استفاده از خطکش می‌بینید.


۷- برای رنده کردن ضخامت (نر) تخته، مطابق شکل ۵۹-۱، ابتدا تخته را در گیره ثابت نگاه دارید و سپس آن را رنده کنید.

پس از رنده کردن، صاف و گونیایی بودن لبه‌های تخته را مطابق شکل ۶۰-۱ با گونیا کنترل کنید.


- ۲- در شروع رنده کاری، در حالی که به مشتهی رنده فشار وارد می کنید، رنده را به طرف جلو حرکت دهید (دقت کنید که کف رنده کاملاً به تخته چسبیده باشد).
- ۳- وقتی رنده به وسط تخته رسید، ضمن حرکت رنده به جلو، با هر دو دست فشار عمودی وارد کنید.
- ۴- در انتهای کار فقط با دست راست به قسمت عقب رنده فشار قائم وارد کنید و دست چپ را برای کنترل هدایت رنده به کار ببرید. در شکل ۵۷-۱-ب مراحل اجرای بندهای ۳، ۴ و ۵ را می بینید.
- ۵- رنده را به آرامی و بدون فشار، به عقب بکشید و عمل



شکل ۵۸—۱— با استفاده از خطکش می‌توان سطوح رنده شده را کنترل کرد.



شکل ۵۹—۱— نگهداری تخته در گیره و رنده کردن ضخامت تخته




شکل ۶۰—۱— لبه رنده شده با گونیا کنترل می‌شود.

بعضی چوب‌ها بی‌اثر است و در هر دو جهت، الیاف کنده می‌شوند.

توجه: در مواردی که الیاف تخته در اثر رنده شدن کنده می‌شوند، تخته را به منظور تغییر جهت الیاف برگردانید تا از کنده شدن چوب در موقع رنده کردن جلوگیری شود (این عمل در

تمرین ۳


رنده کردن با رنده‌ی دستی: تمرین بر روی تخته‌ی برشیده شده به وسیله‌ی ارّه‌ی دستی به ابعاد ۱۲ × ۴۰ سانتی‌متر (تمرین ۲ ارّه کاری) با استفاده از رنده‌ی دستی، سه سطح مشخص شده با فلش را با دقیقیت رنده کنید (شکل ۱-۶۱).



شکل ۱-۶۱

تمرین ۴

برش تخته با ارّه‌ی دستی تحت زاویه‌ی ۴۵ درجه: تخته‌ی رنده شده تمرین ۳ را مطابق شکل ۱-۶۲ خط کشی کنید و آن را با ارّه‌ی دستی برشید.



شکل ۱-۶۲ - تمرین برش طولی با زاویه‌ی ۴۵ درجه

- ۱۱۲-۱ - روش برش تخته با ماشین ارّه‌ی گرد برقی**
- الف - برش طولی:**
- ۱ - ارتفاع تیغه را طوری تنظیم کنید که کف دندانه‌ها، از سطح تخته، حدود یک سانتی‌متر بالاتر باشد.
 - ۲ - دیواره‌ی راهنمای ماشین را برای عرض برش مورد نظر به کمک متر تنظیم کنید و پس از اطمینان از اندازه‌ی صحیح، دیواره‌ی راهنمای را به وسیله‌ی قفل مربوط ثابت نگاه دارید.
 - ۳ - موتور ماشین را روشن کرده و صبر کنید تا به سرعت متعارف خود برسد.
 - ۴ - درحالی که تخته را به دیواره‌ی راهنمای فشار می‌دهید، آن را به آرامی به سمت تیغه برانید.

۱۱۲-۱ - ماشین‌های برقی مورد استفاده در قالب‌بندی

۱۱۲-۱ - ارّه‌ی گرد برقی میزی: این ارّه یکی از کارآمدترین ارّه‌های ماشینی برای قالب‌بندی محسوب می‌شود. بعضی از این دستگاه‌ها دارای محرك مستقیم هستند؛ بدین معنی که تیغه‌ی دوار مستقیماً بر روی محور موتور نصب است، برخی دیگر دارای محرك دندنه‌ای یا تسمه‌ای و یا ترکیبی از این دو هستند. قالب‌بند با این ارّه می‌تواند برش‌های متنوعی به چوب بدهد. راهنمای برش (گونیا) و تیغه‌ی بعضی از این تنظیم‌بازیر برای برش تخته، تحت زوایای مختلف و شکل‌های خاص می‌باشد. در شکل ۱-۶۳ یک نوع ارّه‌ی گرد برقی میزی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۶۳—ارهی گرد برقی میزی

ب—برش عرضی:

- ۱—تخته را خط کشی کنید.
- ۲—ارتفاع تیغه را مناسب با ضخامت تخته تنظیم کنید.
- ۳—گونیای ماشین را در شیار خود قرار دهید.
- ۴—تخته را روی میز دستگاه بگذارد و آن را به گونیای ماشین تکیه دهید.
- ۵—موتور ماشین را روشن کنید و صبر کنید تا به سرعت متعارف خود برسد.

۶—در حالی که تخته را با دست به گونیای ماشین محکم چسبانده اید، گونیا و تخته را آهسته به سمت تیغه برازند. در شکل ۱-۶۵ ۱ برش عرضی تخته را با ماشین ارهی گرد برقی می بینید.

۱۲-۱—نکته های ایمنی:

- از ارهای استفاده کنید که محافظ داشته باشد.
- از تیغه ارهی گرد ترک خورده استفاده نکنید.
- به جهت حرکت اره توجه کنید. قطعه کار باید برخلاف جهت حرکت تیغه ای اره به جلو رانده شود.

—سعی کنید در یک طرف دستگاه بایستید تا اگر تخته پس زد با بدنه شما برخورد نکند.

—درحال برش، چوب را به آرامی به جلو هدایت کنید و در وضعیت بدنه خود تغییر ناگهانی ندهید. تغییر ناگهانی بدنه ممکن است باعث پیچیدن دست شما شده و درنتیجه، تخته پس بزند و

در شکل ۱-۶۴ ۱ برش طولی تخته را با ماشین ارهی گرد


برقی می بینید.



شکل ۱-۶۴—روش بریدن طولی تخته با ارهی گرد برقی میزی



شکل ۱-۶۵—روش بریدن عرضی تخته با ارهی گرد برقی میزی




شکل ۱-۶۶—چوب هدایت کننده برای ارده کردن تخته های کم عرض

به عقب پرتاب شود.

در برش های طولی تخته را طوری ببرید که عرض بیشتر، بین دیوارهای راهنمای تیغه قرار گیرد. در مورد تخته های کم عرض، با یک تکه چوب لبه دار مناسب، تخته را به جلو هدایت کنید. بهتر است که انتهای این چوب کمی گرد شود تا در کف دست خوب جای بگیرد و به پوست دست صدمه نزند. در شکل ۱-۶۶ یک نمونه چوب هدایت کننده برای ارده کردن تخته های کم عرض نشان داده شده است. در شکل ۱-۶۷ طریق استفاده از چوب هدایت کننده را هنگام برش طولی می بینید.



شکل ۱-۶۷—برش طولی تخته با استفاده از چوب هدایت کننده



شکل ۱-۶۸— قالب‌های هدایت چوبی برای بریدن گوه و قطعات تیز گوشه

— در برش‌های عرضی فقط از گونیای ماشین استفاده کنید. در این مورد دقت کنید که کله‌ی چوب هیچ‌گونه تماسی با دیواره‌ی راهنمای ماشین نداشته باشد.

— در برش‌های عرضی به هیچ‌وجه از دیواره‌ی راهنمای ماشین برای اندازه‌گیری استفاده نکنید، زیرا خطر پرتاب قطعات بریده شده به عقب زیاد است.

— برای بریدن گوه و قطعات تیز گوشه از قالب هدایت چوبی استفاده کنید.

در شکل ۱-۶۸ دو نوع قالب هدایت چوبی برای بریدن تخته نشان داده شده است.

در شکل ۱-۶۹ برش تخته را با استفاده از قالب هدایت چوبی مشاهده می‌کنید.




شکل ۱-۶۹— برش مورب تخته با استفاده از قالب هدایت چوبی آسان‌تر و بی‌خطرتر است.

بیش‌تر برای برش تنہ‌ی درخت، الوار و قطعات بزرگ چوب استفاده می‌کنند. با این ارّه می‌توان هم برش‌های مستقیم و هم برش‌های منحنی انجام داد. در بعضی انواع آن می‌توان میز کار را خم کرده برش‌های زاویه‌ای و زوایایی مرکب ایجاد کرد. ظرفیت ارّه‌ی نواری با قطر فلکه‌های آن مشخص می‌شود. ارّه‌های نواری با قطر فلکه‌ی 6° ، 8° و 10° سانتی‌متر برای کارهای قالب‌بندی متداول هستند. در شکل ۱-۷۰ ارّه‌ی نواری را می‌بینید.

— قبل از استفاده از ماشین چنانچه ماشین دارای کاتالوگ است آن را مطالعه کنید. این کار محاسن بسیاری دارد؛ یکی این که کار با ماشین برای شما آسان می‌شود و دیگر این که دوام دستگاه را زیاد می‌کند.

— هنگام کار با ماشین از ماسک تنفس و دستکش استفاده کنید.

۴-۱۲— ارّه‌برقی نواری (ارّهی فلکه): از این ارّه



شکل ۱-۷۰- اره‌ی فلکه

سمت اضافی خط انجام دهد.

۱۲-۱- نکته‌های اینمی:

- شاسی قرارگیری اره (میز اره) باید کاملاً تراز باشد.
- در صورت تراز نبودن، خطر خارج شدن تیغه‌ی اره از فلکه وجود دارد.
- همیشه میز اره را تمیز نگاه دارید.
- نوار اره باید کاملاً کشیده باشد.
- از همه‌ی محافظه‌های ماشین استفاده کنید.

۱۲-۵- بریدن تخته با ماشین اره‌ی نواری (اره‌ی

فلکه):

- ۱- خط برش را بر روی تخته بکشید.
- ۲- راهنمای بالا را تا فاصله‌ی ۶ میلی‌متری از کار پایین آورده و آن را محکم کنید.
- ۳- ماشین را روشن کرده و صبر کنید به سرعت ثابت خود برسد.
- ۴- تخته را آهسته به طرف تیغه حرکت داده، برش را در

۱۲-۷ - ماشین جوش برقی اره‌ی نواری: در اثر استفاده‌ی زیاد و مداوم اره‌ی فلکه، ممکن است در نوار آن ترک پدید آید یا پاره شود که با جوش دادن دو لب پاره شده‌ی نوار می‌توان مجدداً از آن استفاده کرد. عمل جوشکاری به‌وسیله‌ی دستگاهی به‌نام «ماشین جوش برقی اره‌ی نواری» در وضعیتی خاص و با ضوابطی معین انجام می‌شود.

۱۲-۸ - رنده‌ی برقی (کف رنده): با این دستگاه می‌توان سطوح چوب را با سرعت و دقیق کافی و به راحتی صاف کرد. در ماشین رنده، عمل برش به‌وسیله‌ی استوانه‌ی دوّاری صورت می‌گیرد که بر روی آن، دو یا سه تیغه نصب شده است. اکثر رنده‌های برقی با سرعت‌های ۳۶۰۰ تا ۶۰۰۰ دور در دقیقه کار می‌کنند.

در شکل ۱-۷۲ یک رنده‌ی برقی را می‌بینید.



شکل ۱-۷۲ - رنده‌ی برقی


۱۲-۹ - روش رنده کردن تخته با ماشین کف رنده:

۱ - ارتفاع میز کارد (میز جلو) را به‌وسیله‌ی چرخ تنظیم (دسته اهرم آن) برای عمق تراش (مقدار ضخامتی که باید هر دفعه رنده شود) تنظیم کنید.

۲ - میز کارگیر (میز عقب) را با ارتفاع حدّاً کثیر تیغه‌ها تنظیم کنید. برای بدست آوردن سطح رنده شده بی‌بهتر باید لبه‌ی

- نوار اره را از نظر ترک خوردگی بررسی کنید. هنگامی که فلکه را به‌آرامی می‌چرخانید، به نوار اره به‌دقیق نگاه کنید. در صورت وجود ترک، باید نوار فوراً عوض شود و قسمت ترک خوردگی جوش بخورد.

- برای تسلط بر برش، طوری در مقابل ماشین بایستید که پای چپ شما اندکی جلوتر از پای راست باشد.



شکل ۱-۷۱ - برش تخته با اره‌ی فلکه

- در حین برش، برای مراقبت از انگشتان، دست‌های خود را در یک فاصله‌ی امن از تیغه نگه‌دارید.

- هنگام برش قطعات کوچک، برای حرکت دادن تخته به جلو، از یک چوب لبه‌دار استفاده کنید.

- وقتی منحنی‌های تند را می‌برید، چندین برش آزاد کننده بر روی تخته بزنید تا از گیر کردن تیغه در تخته و پس زدن آن جلوگیری شود.


به محل خود اطمینان حاصل کنید (رفت و برگشت آزاد داشته باشد).

۵- رنده را روشن کرده صبر کنید به سرعت ثابت خود برسد.

تیغ باله‌ی میز کارگیر فاصله‌ای بین ۳ تا ۵ میلی‌متر داشته باشد (شکل ۱-۷۳).

۳- دیواره‌ی هادی (گونیا) را برای زاویه‌ی موردنظر تنظیم و ثابت کنید.

۴- با حرکت دادن محافظ ایمنی با دست، از برگشتن آن



شکل ۱-۷۳



شکل ۱-۷۴- رنده کردن سطح (رو) تخته با استفاده از تخته پیش‌دهنده

در شکل ۱-۷۴ طریق رنده کردن سطح (رو) تخته را با استفاده از تخته‌ی پیش‌دهنده مشاهده می‌کنید؛ همچنین در شکل ۱-۷۵ رنده کردن ضخامت (نر) یک تخته نشان داده شده است.

در شکل ۱-۷۶ یک نوع تخته‌ی پیش‌دهنده را برای کار

۶- سطحی را که می‌خواهید رنده کنید، بر روی میز در کنار دیواره‌ی هادی قرار دهید و در حالی که با دست و تخته‌های پیش‌دهنده به تخته فشار قائم وارد می‌کنید، آن را به آرامی از روی تیغه‌های تراش عبور دهید.



شکل ۱-۷۵- رنده کردن ضخامت (نر) تخته با رنده‌ی برقی

می‌دهد، به سمت خود بکشید.

- همواره در سمت چپ ماشین بایستید و هیچ‌گاه در پشت کار قرار نگیرید.


- دست‌های خود را به اندازه‌ی حداقل 10° سانتی‌متر از استوانه‌ی برش دور نگاه دارید.

- در مورد تخته‌های نازک، از «تخته‌ی پیش‌دهنده» استفاده کنید.

۱۱-۱۲-۱- دستگاه ضخامت تراش (گندگی): از

این دستگاه برای کاهش و یک‌نواخت کردن ضخامت تخته استفاده می‌شود. تخته از طریق غلتک آجداری به نام «غلتك جلودهنده» به طرف جلو می‌رود؛ سپس با عبور از زیر میله‌ی رنده (تیغه‌های رنده)، به وسیله‌ی «غلتك گیرنده»، از دستگاه خارج می‌شود. برای رنده کردن تخته با دستگاه ضخامت تراش، باید توجه داشت که تخته در جهت الیاف از زیر میله‌ی رنده عبور داده شود تا از کنده شدن احتمالی الیاف جلوگیری شود. معمولاً قطعات کوتاه تخته پس از گذشتن از زیر غلتک جلودهنده، با غلتک گیرنده درگیری پیدا نمی‌کنند و از دستگاه خارج نمی‌شوند. برای خارج کردن قطعات کوتاه باید از یک تکه چوب بلند استفاده کرد.

در شکل ۱-۷۷ ۱- دستگاه گندگی نمایان است.



شکل ۱-۷۶- تخته‌ی پیش‌دهنده برای رنده کردن تخته‌های کوتاه و نازک

با رنده‌ی برقی مشاهده می‌کنید.

۱۱-۱۲-۱- نکته‌های ایمنی:

- رنده‌ی برقی به خاطر تیغه‌ی تیز و سرعت زیادی که دارد، یکی از پرخطرترین ماشین‌های کارگاهی است و به هنگام کارکردن با آن باید دقیق فراوان به عمل آید.

- همیشه از رنده‌ای استفاده کنید که دارای «پوشش حفاظتی روی تیغه» باشد.

- قبل از رنده کردن، تخته‌ها را از نظر گره‌های شل یا ترک‌های بزرگ بررسی کنید. تخته‌هایی را که گره‌ی شل یا ترک‌های بزرگ دارند رنده نکنید.

- دیواره‌ی هادی رنده را تا حدی که عرض تخته اجازه



شکل ۱-۷۷— دستگاه گندگی

می شود.

در شکل ۱-۷۸ دستگاه چهار کاره را که به ارده‌ی گرد، کف رنده، فرِز و دریل (کُم کن یا وسیله‌ی خالی کردن شیارها در چوب) مجهز است می‌بینید.

۱-۱۲-۱۲— دستگاه چندکاره‌ی برقی: این دستگاه مجموعه‌ای است از ارده، رنده، دریل، گندگی و غیره که دارای یک یا دو موتور محرک است. این دستگاه نسبت به تعداد کاری که انجام می‌دهد دستگاه سه کاره، چهار کاره و غیره نام‌گذاری



شکل ۱-۷۸— دستگاه چندکاره برقی



شکل ۱-۸۰- ازهی عمودبُر برقی (دستی)

می‌شود. انواع مختلف آن از نظر وزن، سرعت و قدرت موتور گرداننده ساخته می‌شود و مورد استفاده‌ی قالب‌بندها قرار می‌گیرد. بعضی انواع آن دارای باتری قابل شارژ است که در موقع قطع برق یا در جاهایی که دسترسی به برق مشکل است، می‌توان از آن استفاده کرد (شکل‌های ۱-۸۱ و ۱-۸۲).

۱-۱۲-۱۶- میخ‌کوب بادی (پنوماتیک): برای سهولت و سرعت کوییدن میخ در تخته‌های قالب‌بندی، می‌توان از میخ‌کوب بادی استفاده کرد. تعدادی میخ در خشاب دستگاه قرار می‌گیرند و با فشار انگشت به ماشه، میخ‌ها تک‌تک از دستگاه خارج شده در تخته فرو می‌روند. نیروی لازم از یک پمپ باد تأمین می‌شود که، بنا به نیاز، مقدار فرو رفتن میخ در چوب را می‌توان با کم و زیاد کردن نیروی باد تنظیم کرد (شکل ۱-۸۳).

۱-۱۲-۱۳- ازهی گرد برقی (دستی): با این ازه می‌توان انواع برش‌های طولی، عرضی و غیره را با سرعت و سهولت انجام داد. از مزایای این ازه در کارهای قالب‌بندی آن است که می‌توان با آن تخته‌های ثابت سنگین و طویل را که نمی‌توان حرکت داد به راحتی برید. قطر تیغه‌های این ازه‌ها بین ۱۰° تا ۳۰° سانتی‌متر است (شکل ۱-۷۹).



شکل ۱-۷۹- ازهی گرد برقی (دستی)

۱-۱۲-۱۴- ازهی عمودبُر برقی (دستی): طرزساخت این دستگاه به گونه‌ای است که در آن حرکت دورانی موتور، به حرکت قائم تبدیل می‌شود و با حرکت متناوب عمودی تیغه‌ی ازه از بالا به پایین و به عکس، چوب بریده می‌شود. به دلیل کم عرض بودن تیغه، با این ازه می‌توان در تخته‌های با ضخامت کم برش‌های ظرف منحنی و داخلی را با سرعت و به راحتی انجام داد (شکل ۱-۸۰).

۱-۱۲-۱۵- دریل برقی: امروزه استفاده از دریل‌های برقی به دلیل سهولت و سرعت در سوراخ‌کاری بسیار متداول است و تقریباً اکثر سوراخ‌کاری‌ها به وسیله‌ی این دستگاه انجام



شکل ۱-۸۱- دریل برقی دستی



دستگاه شارژ دریل برقی

شکل ۸۲-۱- دریل برقی قابل شارژ

۳- میز و محیط کار خود، بخصوص اطراف ماشین‌ها را، در وضعیتی مرتب و پاکیزه نگه دارید.

۴- سعی کنید که دقت کردن عادت همیشگی شما باشد و هیچ‌گاه احتیاط را از دست ندهید.

۱۲-۱- ایمنی وسایل:

۱- وسایل را در بهترین وضعیت کاری نگهداری کنید.

۲- قطعه‌ای را که بر روی آن کار می‌کنید، در حین عملیات، محکم نگه دارید (مثلاً آن را با گیره به میز کار محکم کنید).

۳- پس از آن که با طرز استفاده از وسایل بخوبی آشنا شدید، از آن‌ها تنها برای منظوری که طرح شده‌اند، استفاده کنید و در کار با بعضی وسایل دستی خاص، مانند قلم‌ها و مغارها، احتیاطی مداوم به عمل آورید و هیچ‌گاه به خطأ از آن‌ها استفاده نکنید.

۴- همیشه وسایل را در محل صحیح خود قرار داده و تیغه‌های تیز را در برابر برخورد با قطعات سخت یا تماس با بدن محافظت کنید.

۱۲-۲- ایمنی دستگاه‌های برقی:

۱- قبل از آشناشی با طریقه‌ی صحیح به کارگیری دستگاه‌های برقی، به کار کردن با آن‌ها مبادرت نورزید.

۲- هرگز و در هیچ‌وضعیتی ماشین‌ها را در غیاب استاد کار و بدون اجازه‌ی او به کار نیندازید.

۳- محل کلید قطع و وصل دستگاه‌های برقی را کاملاً



شکل ۸۳-۱- میخ‌کوب بادی

۱۲-۱- خطوط کلی ایمنی در کارگاه قالب‌بندی:

بیشتر وسایل و ماشین‌آلات کارگاه قالب‌بندی، برای بریدن و شکل دادن به چوب، دارای تیغه‌های تیز و برندۀ هستند؛ از این‌رو لازم است برای به کارگیری بدون خطر آن‌ها، نکات ایمنی کاملاً رعایت شوند.

۱۲-۱-۱- ایمنی فردی:

۱- لباس کار مناسبی پوشید و سر و چشمان خود را در موارد لزوم، به کمک کلاه ایمنی و عینک، در مقابل خطرات محافظت کنید.

۲- در هنگام کار، بویژه کار با دستگاه‌های برقی، تمام حواس خود را به کار متمرکز کنید.

یا روغن کاری نکنید.

تذکر مهم: چون ماشین های نجاری دارای سرعت زیادی هستند، در هنگام کار کردن با این وسایل، متأسفانه تاکنون بر اثر عدم دقت و توجه کافی، انجشتان و دست های زیادی قطع شده است؛ بنابراین، توصیه‌ی اکید می‌شود که دانش آموزان در هنگام کار با این وسایل دقت کافی به عمل آورند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.



شکل ۱-۸۴—نتیجه‌ی بی‌توجهی در موقع کار کردن با وسایل برش برقی

به ذهن بسپارید تا در موقع بروز خطر بتوانید سریعاً دستگاه را خاموش کنید.

۴—برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی حتی الامکان از نفس تخت لاستیکی استفاده شود؛ هرقدر کابل برق کوتاه‌تر باشد، خطر برق گرفتگی کمتر می‌شود. اتصال کابل‌ها به صورت صحیح و توسط افراد وارد انجام شود. در صورت امکان، از «پریز ارت‌دار» (شوکو) استفاده شود.

۵—از کلیه‌ی محافظهایی که برای دستگاه درنظر گرفته‌اند استفاده کنید.

۶—در هنگام کار کردن با ماشین‌هایی که حرکت دورانی دارند، داشتن شال‌گردن، گردنبند آویزان و غیره بسیار خطرناک است.


۷—قبل از روشن کردن ماشین، همه‌ی تنظیم‌های لازم را به صورتی صحیح و کامل انجام دهید.

۸—هیچ‌گاه در موقع کار کردن ماشین، آن را تنظیم، پاک

تمرین ۵

کار با ماشین‌های برقی نجاری (قالب‌بندی)

۱—تخته‌ای مطابق شکل ۱-۸۵ به ابعاد تقریبی ۱۲۰. ۲/۵. ۸۰ سانتی‌متر انتخاب کنید.



شکل ۱-۸۵—تخته برای تمرین

۲—با رنده‌ی برقی و استفاده از تخته‌ی پیش‌دهنده، یک سطح (رو) آن را رنده کنید.

۳—یک ضخامت (ز) تخته را رنده کنید.

۴—با اره‌ی گرد برقی و استفاده از چوب هدایت‌کننده تخته‌ی رنده شده را دقیقاً به عرض ۱۰ سانتی‌متر به صورت طولی برش دهید.


۵—به صورت عرضی، یک لبه‌ی تخته را گونیابی بیرید (حدود یک سانتی‌متر از لبه).

۶—لبه‌ی دیگر تخته را هم در طول مشخصی که استاد کار مشخص می‌کند برش دهید.

۷—تخته‌ی رنده شده را با دستگاه گندگی با ضخامتی که از طرف استاد کار تعیین می‌شود یک گندگی کنید.

۱-۸۹-الف).

۵- اگر طول میخ‌ها از ضخامت تخته‌ها بلندتر باشد، می‌توان آن‌ها را در سمت بیرون قالب (روی پشت‌بندها) و در جهت الیاف تخته کج کرد تا در موقع باز کردن قالب، درآوردن میخ‌ها آسان باشد و به تخته‌ها لطمہ وارد نشود؛ (شکل ۱-۸۹-ب).



شکل ۱-۸۹

۶- برای تأثیر بیشتر ضربه‌ی چکش بر روی میخ، انتهای دسته‌ی چکش در دست گرفته شود و ضربه در جهت محور میخ وارد شود (شکل ۱-۹۰).



شکل ۱-۹۰

۷- پشت‌بندهای اول و آخر قطعه کار با سه عدد میخ به‌اولین و آخرین تخته‌ی قالب متصل می‌شوند.

۸- اتصال پشت‌بندهای اول و آخر به تخته‌های وسط قالب با دو عدد میخ انجام می‌شود. برای جلوگیری از ترک احتمالی تخته، میخ‌کوبی به صورت ضربه‌ی (زیگزاگ) انجام شود.

۹- پشت‌بندهای وسط به وسیله‌ی دو عدد میخ به اولین و آخرین تخته‌ی قالب وصل می‌شوند.

۱۰- پشت‌بندهای وسط به تخته‌های وسط قالب فقط با یک میخ متصل می‌شوند. در شکل ۱-۹۱ موارد مذکور در بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ نشان داده شده است.


۱-۱۳-میخ و میخ‌کوبی در قالب‌بندی

۱- شماره‌ی میخ‌های که در کارهای قالب‌بندی استفاده می‌شود معمولاً $28/8$ (۲۸ میلی‌متر قطر میخ) و 65 میلی‌متر طول (L آن) است و از میخ‌های ۵۰/۲۵ هم می‌توان برای تخته‌های کم‌ضخامت استفاده کرد (شکل ۱-۸۶).




شکل ۱-۸۶

۲- حداقل فاصله‌ی میخ از لبه‌ی تخته (a)، برابر اندازه‌ی قطر تخته بوده و در هر حال از ۲ سانتی‌متر کم‌تر نباشد؛ (شکل ۱-۸۷).




شکل ۱-۸۷

۳- در نقاط کromo و گره‌دار تخته، میخ‌کوبی انجام نشود (شکل ۱-۸۸).



شکل ۱-۸۸

۴- میخ‌ها به تناوب در جهات مختلف به صورت موزب کوبیده شوند تا در قطعات قالب، اتصال بهتری ایجاد شود (شکل



شکل ۱-۹۱-روش صحیح میخ کوبی

۱-۱۴-پشت بندها

چون معمولاً ابعاد تخته‌های مورد استفاده برای قالب‌بندی از اندازه‌ی اکثر قطعات بنی کوچک‌تر است بنابراین، با اتصال چند تخته به یکدیگر قطعات قالب را با ابعاد لازم ایجاد می‌کنند. برای یک‌پارچه کردن تخته‌های یک قطعه قالب، از قطعات چوبی به نام پشت‌بند استفاده می‌شود.

ابعاد پشت‌بندها و فواصل آن‌ها از یکدیگر به مقدار فشار وارد آمده به قالب (فسار ناشی از وزن بتن تازه و سربارهای زمان اجرای بتن‌ریزی) بستگی دارد. هرچه مقدار این فشار بیش‌تر باشد به پشت‌بند با ابعاد بزرگ‌تر و فواصل نسبت‌کم‌تر نیاز است.


۱-۱۴-۱-نکات مربوط به پشت‌بندها:

۱- تعداد و ابعاد پشت‌بندهای لازم برای یک صفحه قالب، با توجه به ابعاد قالب و نیروهای وارد بر آن، تعیین می‌شود که در هر صورت عرض پشت‌بند هیچ‌گاه نباید از ۵ سانتی‌متر کم‌تر باشد. عرض مناسب پشت‌بند ۷ تا ۱۰ سانتی‌متر است و فاصله‌ی پشت‌بندها از هم حداقل ۶۰ سانتی‌متر است (شکل ۱-۹۲).


۲- در بتن‌ریزی‌های سنگین، پشت‌بندها از لایه‌ی چوب‌های چارتراش می‌باشند (لایه، چوب گرد نصف شده در جهت طولی چوب است).

۳- بهتر است سمت راست تخته‌ی (پیر) پشت‌بند روی سطح خارجی صفحه قالب قرار گیرد (شکل ۱-۹۳).

۴- پشت‌بندهای صفحات متفاوت یک قالب، به منظور اتصال بهتر به یکدیگر، به گونه‌ای کوییده شوند که حتی امکان در یک صفحه قرار گیرند (شکل ۱-۹۴).



شکل ۱-۹۲- اندازه‌ی حداقل عرض و فاصله‌ی پشت‌بندها برای یک صفحه قالب چوبی




شکل ۱-۹۳- روш صحیح قرار دادن پشت‌بند روی تخته‌های قالب


۱۵- طویل کردن تخته ها برای ساخت یک صفحه ای قالب

در صورت عدم کفايت طول تخته های موجود برای ساخت صفحه ای قالب به صورت یک تکه، لازم است سعی شود: اولاً: محل طویل کردن تخته ها حتی المقدور در محل اتصال پشت بندها قرار گیرند؛ ثانیاً: درزهای اتصال تخته ها، به طور متناوب، بر روی پشت بندهای مختلف قرار گیرند. در شکل ۱-۹۵ طریق صحیح اتصال طولی تخته های یک صفحه ای قالب را می بینید.


در شکل ۱-۹۶ روش نادرست اتصال طولی تخته های صفحه ای قالب دیده می شود که لازم است از آن اجتناب شود.



شکل ۱-۹۴- بهتر است پشت بندهای بدنه های مختلف در یک صفحه واقع شوند.



شکل ۱-۹۵- روش صحیح تطویل تخته های بدنه ای قالب



شکل ۱-۹۶- روش غلط تطویل تخته های بدنه ای قالب

صفاف داخلی صفحه را حفظ کرد.

توجه «۴»: حتی الامکان تخته‌های عرض‌تر در لبه‌ها و تخته‌های کم عرض‌تر در وسط صفحه‌ی قالب قرار گیرند.

۳- لبه‌های عرضی تخته‌ها از یک طرف به تخته‌ی صاف (شمشه‌ی کمکی) بچسبید؛ به طوری که لبه‌ی صاف طولی تخته‌ای که احتیاج به برش ندارد با شمشه‌ی کمکی زاویه‌ی تقریباً ۹۰ درجه داشته باشد.

۴- تخته‌ها، با تنگ به آرامی و بدون فشار زیاد به یکدیگر می‌چسبند. در صورت وجود درز زیاد بین تخته‌ها سعی شود با جابه‌جا کردن تخته‌ها (جور کردن)، درزها از بین بروند و چنانچه باز هم درزی باقی ماند می‌توان با بریدن یا رندیدن طولی بعضی لبه‌های تخته، درزها را از بین برد.

۵- به اندازه‌ی عرض صفحه‌ی قالب، با رعایت نکات فنی آموخته شده‌ی قبلی، روی تخته‌ای که قرار است بریده شود در دو نقطه علامت‌گذاری و خط‌کشی می‌شود. در شکل ۱-۹۷ مراحل پنجگانه‌ی یاد شده نمایان است.

۶- پس از باز کردن تنگ‌ها تخته‌ی خط‌کشی شده به صورت طولی (مطابق دستورالعمل برش صحیح) کاملاً دقیق بریده می‌شود.

۱۶-۱-مراحل ساخت یک صفحه‌ی قالب چوبی (برش با ازه‌ی دستی)


۱- با توجه به ابعاد صفحه‌ی قالب، تخته‌های مورد نیاز انتخاب یا در صورت لزوم بریده می‌شوند به طوری که طول آن‌ها حدود ۳ تا ۴ سانتی‌متر بلندتر از طول صفحه‌ی قالب باشد و در ضمن، مجموع عرض آن‌ها حدود ۲ سانتی‌متر بیشتر از عرض تمام شده‌ی قالب باشد.

۲- تخته‌ها را در کنار هم، روی میز کار طوری قرار دهید که سمت چپ (جوان) تخته‌ها به طرف بالا بوده فقط سمت راست (پیر) آخرین تخته (تخته‌ای که قرار است بریده شود) رو به بالا باشد.

توجه «۱»: تخته‌های لب بدنه، حتی الامکان «زفتی» نداشته باشد.

توجه «۲»: اگر تخته دارای زفتی باشد، زفتی حتماً باید طرف خارج قالب قرار گیرد.

توجه «۳»: تخته‌های نازک (کم قطر) در صفحه‌ی قالب به کار نروند. در صورت اجبار در مصرف، از آن‌ها در وسط صفحه‌ی قالب استفاده شود که در این صورت لازم است با قرار دادن لاشه‌ی نازک چوب در بین پشت‌بند و تخته‌ی نازک سطح



شکل ۱-۹۷- طریق قرار دادن تخته‌های بدنه قالب در کنار شمشه‌کمکی بر روی میز کار - تنگ بستن - انتخاب عرض لازم بدنه و خط‌کشی طولی بر روی تخته (در سمت راست)

- زفتی، به حالت لبه‌های مدور طبیعی تخته گفته می‌شود که معمولاً قسمتی از بوست درخت روی آن را پوشانده و تیره رنگ است.

(براساس وضعیت کار مثلاً ضخامت تخته یعنی $2/5$ سانتی متر و غیره) به موازات خطوط رسم شده (خطوط برش های عرضی) کشیده می شوند.

در شکل ۱-۹۸ ۱۱ تا ۱۶ مرحله می شوند.

۱۲- دو پشت بند ابتدایی و انتهایی به صورت صحیح با میخ به تخته ها وصل می شوند.

۱۳- با توجه به فاصله هی پشت بند اول تا آخر، فواصل پشت بند های وسط مشخص و علامت گذاری شده و پس از خط کشی با گونیا، پشت بند های وسط نیز کوبیده می شوند. در شکل ۱-۹۹ ۱۲ و ۱۳ نشان داده شده است.


۷- پس از برش تخته آن را در کنار تخته های دیگر قرار می دهند؛ به گونه ای که این بار سمت چپ آن رو به بالا باشد (مانند بقیه ای تخته ها).

۸- تخته ها با تنگ جمع شده و اندازه هی عرضی صفحه هی قالب کنترل می شود.


۹- به فاصله هی تقریباً $1/5$ سانتی متر از یک لبه هی بدن، خطی گونیابی در عرض تخته ها (برای برش عرضی) رسم می شود.

۱۰- از خط کشیده شده هی عرضی، طول قالب جدا و علامت گذاری می شود و از این نقطه هم یک خط گونیابی عرضی (برای برش عرضی طرف دیگر) رسم می شود.

۱۱- خطوط پشت بند های ابتدا و انتهای به فاصله هی لازم




شکل ۱-۹۸- خط کشی عرضی برای برش عرضی لبه ها و نصب پشت بند های دو طرف صفحه هی قالب



شکل ۱-۹۹- پشت بند های دو طرف کوبیده می شوند و پس از تقسیم فاصله بین آن ها، پشت بند های وسط کوبیده می شوند (به فرم میخ کوبی دقت شود)

صفحه‌ی قالب چوبی را با پشت‌بندها و میخ‌کوبی می‌بینید.


۱۴- پس از باز کردن تنگ‌ها صفحه‌ی قالب از محل خط‌کشی عرضی با دقت بریده می‌شود. در شکل ۱-۱۰° طول مورد نیاز



شکل ۱-۱۰°- پس از نصب پشت‌بندها، تنگ‌ها باز می‌شوند و خطوط عرضی بریده می‌شوند.

تمرین ۶

هر دانش‌آموز، یک بدنه‌ی قالب به ابعاد ۵۰ سانتی‌متر را مطابق شکل ۱-۱۰۱ بسازد.



شکل ۱-۱۰۱-نمای قالب چوبی برای تمرین ۱۰

از طریق یک سیستم ایستایی قائم (پایه) که بر روی گوه و الوار (به منظور تقسیم فشار) قرار دارد به سطح زیرین منتقل می‌شوند. برای آموختن ساخت هر کدام از این قطعات نکات اجرایی آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

۱-۱۷-۱- صفحه‌ی کف قالب تیر بتنی: این صفحه

۱۷-۱- قالب‌بندی تیرهای نعل در گاهی (پوتر بتنی) بر روی ستون‌ها و دیوارهای آجری
قالب تیر بتنی از یک کف و دو بدنه‌ی قائم (گونه) تشکیل می‌شود. بارهای وارد بر این قالب (وزن بتن و سربارهای اجرایی) ابتدا بر روی تکیه‌گاههای عرضی به نام «کلاهک» وارد شده، سپس

مناسب برای مهار ناحیه‌ی فوقانی گونه‌ها در آن ایجاد کرد. در شکل ۱-۲۰۲ پشت‌بندهای کف قالب را مشاهده می‌کنید.

ج - پیش‌بینی برای استقرار گونه: به منظور مهار قسمت پایین گونه‌ها در دو طرف قالب کف، بر روی پشت‌بندهای کف قالب، دو عدد پابند داخلی نصب می‌شود. فاصله‌ی این پابندها از لبه‌ی قالب کف، برابر است با مجموع ضخامت قالب گونه و پشت‌بند آن. در شکل ۱-۲۰۲، اندازه‌ی a ، فاصله‌ی مذکور نشان داده شده است. برای نگهداری بهتر پشت‌بندهای گونه لازم است تخته‌های پابند، لبه‌ی صاف و گونیایی داشته باشند. باید توجه کرد که پابندها ضمن داشتن طول و عرض لازم، نیازی به دقت در اندازه‌ها و سایر زوايا ندارند. به منظور مهار ناحیه‌ی بالای قالب گونه (برای جلوگیری از حرکت ناشی از فشار جانبی بتن) به وسیله‌ی دستک‌ها، روی پشت‌بندهای کف قالب پابندهای دیگری نصب می‌شود (پابند خارجی). برای تأمین زاویه‌ی مناسب ۴۵ درجه برای دستک‌ها، فاصله‌ی پابندهای خارجی را از محل استقرار گونه، تقریباً برابر ارتفاع پشت‌بند افقی (کمرکش) درنظر می‌گیرند. این اندازه در شکل‌های ۱-۲۰۲ و ۱-۲۰۳ با حرف b مشخص است.

که قسمت اصلی قالب تیر به شمار می‌آید، باید اوّلاً، استحکام کافی برای تحمل کلیه‌ی بارهای وارد شده را داشته باشد؛ ثانیاً، با توجه به این که قسمت‌های دیگر قالب از نظر محل قرارگیری و اتصال تا حدودی تابع آن می‌باشند پیش‌بینی‌های لازم در طرح و ساخت آن صورت گیرد.


در شکل ۱-۲۰۲ صفحه‌ی قالب یک پوتربتنی را مشاهده می‌کنید.

مسایل فنی مربوط به هر قسمت بدین شرح است :


الف - کف قالب: طول آن باید دقیقاً برابر دهانه‌ی نعل درگاه و عرض آن به اندازه‌ی ضخامت دیوارهای جانبی بوده زوایای آن نیز با توجه به وضعیت کار، دقیقاً تعیین می‌شود؛ مثلاً در قالب پوتربتنی این کتاب - که بعداً آن را خواهید ساخت - طول ۱۵° سانتی‌متر، عرض ۲۱ سانتی‌متر و تمام زوایای آن ۹۰ درجه است.

ب - پشت‌بندهای کف قالب: با درنظر گرفتن تعداد و محل قرارگیری شمع‌ها و لزوم قرارگیری پشت‌بندها بر روی کلاهک (چهار تراش فوقانی شمع‌ها) تعداد و ابعاد پشت‌بندها معین می‌شود. طول آن‌ها باید به اندازه‌ای باشد تا بتوان تکیه‌گاه‌های

پشت‌بندهای کف قالب



شکل ۱-۲۰۲ - نمایش پلان و دو نما از صفحه‌ی قالب یک پوتربتنی



تذکر: پابندها باید با حداقل دو عدد میخ به پشت بند متصل شود.


۱۷-۲-صفحات بدنه‌ی تیر بتني

(گونه‌ها): معمولاً ارتفاع این صفحه‌ی قالب را به اندازه‌ای در نظر می‌گیرند که سطح روی بتن را مشخص کند. اما طول آن پس از پوشش تمام طول تیر بتني می‌تواند در صورت عدم وجود مانع، آزاد در نظر گرفته شود. پشت بند های آن نیز، برای مهار بهتر، در راستای پشت بند های کف قالب قرار می‌گیرد. برای تنظیم و نگهداری قسمت بالای قالب گونه به وسیله‌ی دستک، روی پشت بند های گونه در تراز نزدیک سطح تمام شده‌ی بتن، یک پشت بند سراسری افقی (کمرکش) نصب می‌شود. بعضی اوقات ارتفاع پشت بندها از ارتفاع گونه‌ی تیر بتني بیشتر در نظر گرفته می‌شود تا در صورت نیاز برای مهار گونه‌ها با بستن مفتول از آن‌ها استفاده شود. حداقل ارتفاع گونه برابر است با ارتفاع تیر بتني به اضافه‌ی ضخامت تخته‌ی کف قالب (شکل ۱۰-۳). در کارهای اجرایی، چنانچه به منظور صرفه‌جویی در برش طولی تخته ارتفاع گونه بلندتر از ارتفاع تیر ساخته شود، لازم است خط ارتفاع لازم برای بتن‌ریزی در قسمت داخلی گونه ترسیم شود.

شکل ۱۰-۳-نمایش صفحه‌ی گونه‌ی قالب تیر بتني

بالابی کلاهک با امتداد محور میانی پایه حتماً زاویه‌ی 90° درجه داشته باشد. در صورت وارد شدن بارهای غیرمتقارن، علاوه بر اتصال اصلی کلاهک و پایه (اتصال میانی)، از اتصالات جانبی به صورت مورب (دستک‌های چپ و راست-مهاری) نیز استفاده می‌شود و به این ترتیب می‌توان زاویه را ثابت نگه داشت. طول کلاهک حتی المقدور به اندازه‌ای باشد که زیر پابندهای خارجی کف قالب را دربر گیرد.

۱۷-۳-شمع‌ها: بارهای وارد بر قالب تیرها و سقف‌های بتنی، به وسیله‌ی شمع‌های قائم چوبی یا فلزی به سطوح پایین تر منتقل می‌شوند. شمع‌ها بنابر نیاز و وضعیت کار، با ابعاد و شکل‌های مختلف ساخته می‌شوند. در شکل ۱-۱۰^۴ شمع قالب یک تیر بتنی را مشاهده می‌کنید. این شمع به شکل T ساخته می‌شود که باید قسمت افقی (کلاهک) آن برای تقویت کف قالب و جمع‌آوری بارها کاملاً تراز باشد. چون پایه‌ی شمع باید برای تحمل بار بیش تر کاملاً شاقولی نصب شود، لازم است در موقع اتصال زاویه‌ی



شکل ۱-۱۰^۴-نمایش شمع چوبی با جزئیات آن

شیب آن را می‌توان به نسبت عکس بار پایه تغییر داد. بهتر است گوه از چوب‌های سخت ساخته شود. کار دیگر گوه، آزادسازی کف قالب پس از بتن‌ریزی است که اهمیتی فراوان دارد. اهمیت این موضوع تا آن اندازه است که اگر برای تراز کردن قالب به گوه نیازی نباشد، برای باز کردن قالب، بدون ایجاد صدمه به بتن، استفاده از آن الزامی است.

۱۷-۴-گوه: به منظور فراهم آوردن امکان تغییر ارتفاع جزئی برای تراز کردن کف قالب‌های افقی، مانند زیر سقف‌ها و تیرهای بتنی، با استفاده از خواص سطوح شیبدار از قطعات چوبی شیبداری به نام گوه استفاده می‌کنند. در شکل ۱-۱۰^۴ یک نمونه گوه و نحوه‌ی قرارگیری دو گوه را بر روی هم در زیر پایه می‌بینید. ابعاد سطح گوه متناسب با ابعاد پایه‌ی روی آن ساخته می‌شود و

۱۷-۶ – تعیین ارتفاع پایه‌ی شمع‌ها: ابتدا اختلاف ارتفاع سطح پایین سقف یا تیربتنی و سطح تراز پایین (سطحی که صفحه‌ی تقسیم فشار بر روی آن قرار می‌گیرد) تعیین می‌شود. این ارتفاع در کار تمرینی، 12° سانتی‌متر است (شکل ۳-۱ را بینید)؛ سپس ارتفاع پایه به این صورت محاسبه می‌شود.

۱۷-۵ – صفحه‌ی تقسیم فشار: با توجه به این که معمولاً کف کارگاه‌های ساختمانی از خاک و مصالح با تحمل نیروی فشاری محدود است؛ بنابراین، برای تقسیم بار مرکز شمع‌ها به سطح بیشتر، در زیر گوه‌ها الوار چوبی قرار داده می‌شود.

۴	۳ ضخامت تخته‌ی کف قالب
۵	۵ ضخامت پشت‌بند کف قالب
۵	۵ ضخامت چارتراش کلگی
۵	۵ ارتفاع لازم گوه و تغییرات آن
۵	۵ ضخامت صفحه‌ی تقسیم فشار

ارتفاع پایه‌ی تمرین این کتاب $12^{\circ} \cdot 5+2/5+8+4+5 = 98\text{cm}$

آرماتوربندی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

- ۱- هدف از به کار بردن فولاد را در قطعات بتّنی بیان کرده و موارد کاربرد را نیز شرح دهد.
- ۲- شناخت خود را از انواع میل‌گردهای مورد مصرف، از نظر جنس و مقاومت، بیان کند.
- ۳- انواع میل‌گردهای فشاری، برشی، کششی و فرم‌های آن‌ها را تعریف کرده، فرم‌های مختلف آن‌ها را بسازد.
- ۴- روش‌های نظافت و محافظت میل‌گردها را بیان کند.
- ۵- درباره‌ی پوشش بتّن روی میل‌گرد، انواع فاصله نگه‌دار و چگونگی کاربرد آن‌ها توضیح دهد و در عمل نیز آن‌ها را به کار گیرد.
- ۶- ضوابط مربوط به انواع قلاب‌های انتهایی میل‌گردها را بیان کند و این قلاب‌ها را بسازد.
- ۷- ضوابط مونتاژ کردن میل‌گردها را بیان کرده در کارهای اجرایی به آن‌ها عمل کند.
- ۸- انواع گره‌ها و موارد کاربرد آن‌ها را بیان کرده اجرا کند.
- ۹- روش‌های وصله کردن میل‌گرد را بیان کرده روش پوششی میل‌گردها را اجرا کند.
- ۱۰- ابزار و وسایل میل‌گرد خم‌کنی را معرفی کرده با آن‌ها کار کند.


۲- هدف از به کار بردن فولاد در قطعات بتّنی

با درنظر گرفتن مشخصات فیزیکی مواد مختلف، فولاد با داشتن ضریب انبساط طولی $12\% \text{-- } 15\%$ که تقریباً با ضریب انبساط طولی بتّن $(11\% \text{-- } 14\%)$ برابر است - همچنین مناسب بودن ضریب ارتجاعی آن با ضریب ارتجاعی بتّن و محاسن دیگر از قبیل فراوانی، شکل‌پذیری و غیره، مناسب‌ترین عنصر برای این منظور است. فولاد بیشتر به صورت انواع میل‌گرد همراه با بتّن، بتّن‌آرمه (بتّن مسلح) را تشکیل می‌دهد.

بن جسمی شکننده است که در مقابل نیروهای فشاری، مقاومتی قابل توجه دارد، اما مقاومت آن در مقابل نیروهای کششی ناچیز است؛ به همین دلیل، در محاسبات بتّن‌آرمه این مقاومت درنظر گرفته نمی‌شود. مقاومت بتّن در مقابل نیروهای برشی، تقریباً $\frac{1}{10}$ مقاومت فشاری آن درنظر گرفته می‌شود. با توجه به این که قطعات بتّنی، توأمًا تحت تأثیر انواع نیروهای فشاری، برشی و کششی قرار می‌گیرند، لازم است قطعات بتّنی برای مقاومت کافی در مقابل این نیروها، با عنصر مناسبی مسلح گردند.

می شود که در تیر ساده‌ی یک دهانه، پس از بارگذاری، حداکثر کشش در ناحیه‌ی وسط تیر در زیر تار خنثی و در پایین ترین لایه‌ی تیر به وجود می‌آید؛ بنابراین لازم است در نزدیکی سطح زیرین بتن، میل‌گردهایی برای تحمل نیروهای کششی قرار گیرند. سطح مقطع این میل‌گردها با توجه به مقدار نیروهای کششی وارد بر هر ناحیه محاسبه می‌شود و به همین دلیل ممکن است میل‌گردهای کششی وسط دهانه، از میل‌گردهای کششی در نزدیک تکیه‌گاه‌ها که نیروی کششی کم‌تری وجود دارد، بیشتر باشد. در شکل ۲-۳ میل‌گرد کششی را در یک تیر بتی می‌بینید.


۱-۲-۱- موارد استفاده از میل‌گردها در تیرهای بتی
الف - تحمل نیروهای کششی: در شکل ۲-۱ یک تیر تخت بتی یک دهانه را قبل از بارگذاری مشاهده می‌کنید. در وسط این تیر محوری است که به آن تار خنثی یا تار میانی می‌گویند. پس از بارگذاری مطابق شکل ۲-۲، تار خنثی نه فشرده می‌شود و نه کشیده، اما لایه‌های بتن بالای تار خنثی فشرده می‌شوند. این لایه‌ها هرچه از تار خنثی دورتر باشند، فشرده‌تر و لایه‌های زیر تار خنثی کشیده می‌شوند؛ و هر قدر این لایه‌ها از تار خنثی دورتر باشند بیشتر کشیده می‌شوند. بدین ترتیب مشخص شنیده شوند.



شکل ۲-۱- تیر بتی قبل از بارگذاری



شکل ۲-۲- تیر بتی پس از بارگذاری




شکل ۲-۳- نمایش میل‌گرد کششی در تیر بتی

از نیروهای فشاری بهوسیله‌ی میل‌گردهای فشاری تحمل می‌شود. این میل‌گردها در ناحیه‌ی فشاری (نزدیک سطح آزاد بتن) قرار می‌گیرند و سطح مقطع آن‌ها در مقاطع مختلف تیر براساس محاسبه تعیین می‌شود.

در شکل ۲-۴ میل‌گردهای کششی و فشاری را مشاهده می‌کنید.


ب - تحمل نیروهای فشاری: با توجه به مقاومت خوب بتن در مقابل فشار، اکثرًا کلیه‌ی نیروهای فشاری، بهوسیله‌ی بتن تحمل می‌شود. در تیر یک دهانه، در ناحیه‌ی بالای تار خنشی، حداقل میل‌گردهای فشاری براساس استاندارد مربوطه (بدون محاسبه) قرار داده می‌شود. بعضی اوقات ممکن است سطح بتن به‌نهایی قادر به تحمل نیروهای فشاری نباشد یا این‌که بنا به ضرورت لازم باشد ابعاد بتن کوچک انتخاب شود؛ در این صورت، قسمتی



شکل ۲-۴ - نمایش میل‌گرد کششی و میل‌گرد فشاری در تیر بتنی

این مطلب، به فرم خم شدن یک تیر که بر روی چند تکیه‌گاه متواالی (تیر چند دهانه) قرار گرفته، توجه کنیم (شکل ۲-۵).

باید توجه داشت که در تیر یک دهانه‌ی ساده، ناحیه‌ی کشش و فشار، به‌گونه‌ای است که ذکر آن رفت، اماً شکل خم شدن تیرها ممکن است در شرایط دیگر، تغییر کند. برای روشن شدن



شکل ۲-۵ - تیر چند دهانه تحت اثر نیرو

(سیتکا)، و در مواردی با تغییر محل یک میل‌گرد، از پایین به بالا یا از بالا به پایین، تأمین می‌شود. در شکل ۲-۶ دو نوع میل‌گرد راستا را می‌بینید.

به میل‌گردهایی که بنا به نیاز خمیده می‌شوند و تغییر مسیر می‌دهند، «أتکا» گفته می‌شود. در شکل ۲-۷ برای تیرهای بتنی چند نمونه اتکای متداول را می‌بینید.

همان‌طور که در شکل دیده می‌شود، بر اثر بار واردہ از بالا، تیر در قسمت پایین وسط دهانه کشیده و در قسمت بالا فشرده می‌شود، اماً بر روی تکیه‌گاهها به عکس، تیر در قسمت فوقانی کشیده و در قسمت تحتانی فشرده می‌شود.

بنابراین گاهی نیاز است که در مقاطع مختلف قطعات بتنی، مقدار میل‌گردها، مناسب با نیروی کششی وارد به هر مقطع تیر تغییر کند. این تغییرات گاهی با کم و زیاد کردن میل‌گردهای راستا


ج - تحمل نیروهای برشی: اگر نیروی برشی وارد برسطح

قطعه‌ی بتنی پیش‌تر از مقاومت برش بتن باشد، مطابق شکل ۲-۸ ترک‌هایی در تیر بتنی ایجاد می‌شود که با زاویه‌ی حدود ۴۵ درجه تار ختنی را قطع می‌کنند و در نهایت ممکن است موجب بریده شدن قطعه‌ی بتنی شوند. در شکل ۲-۹ چگونگی برش ناشی از نیروی برشی زیاد را ملاحظه می‌کنید. در مواقعی که بتن تواند از به وجود آمدن این برش جلوگیری کند باید از میل‌گرد های با فرم مناسب برای مقابله با برش استفاده شود.


برای مقابله با برش احتمالی دو فرم میل‌گرد مناسب است:

الف - مطابق شکل ۲-۱۰ میل‌گرد مقاوم، عمود بر خط برش احتمالی در نظر گرفته می‌شود. این مقاومت به وسیله‌ی اتکای تکی یا مرکب تأمین می‌شود.


ب - میل‌گرد مقاوم به صورت قائم در تیر بتنی قرار می‌گیرد (شکل ۲-۱۰).




شکل ۲-۶ - دو نوع میل‌گرد راستا (سیتکا)




شکل ۲-۷ - چند نمونه میل‌گرد خم شده (اًتكا)



شکل ۲-۸



شکل ۲-۹




شکل ۲-۱۰- دو نوع میل‌گرد برای مقابله با نیروی برشی در تیر


مشخص می‌شود، اما برای مقاومت در برابر نیروهای برشی، تعداد و قطر میل‌گردها باید دقیقاً محاسبه شوند. با توجه به این که در تیر بتنی حدّاً کثر نیروی برشی در نزدیکی تکیه‌گاه‌ها ایجاد می‌شود، قطر خاموت‌ها را بیشتر و فاصله‌ی آن‌ها را کمتر از نواحی دیگر در نظر می‌گیرند. در قسمت‌های دورتر از تکیه‌گاه‌ها حدّاقل آین‌نامه‌ای را به کار می‌برند. در شکل ۲-۱۱ چند نمونه خاموت دیده می‌شود.

این عنصر مقاوم، «خاموت» (رکاب - کمربند) نامیده می‌شود.

۱-۲-۱- خاموت (رکاب - کمربند): خاموت‌ها میل‌گردهای شکل گرفته‌ای هستند که در تیر به صورت قائم قرار می‌گیرند. معمولاً خاموت‌ها را به شکل مقطع تیر می‌سازند و ضمن این که در مقابل نیروهای برشی وارد آمده مقاومت می‌کنند، میل‌گردهای فشاری و کششی را در جای خود نگه می‌دارند. حدّاقل قطر و فاصله‌ی خاموت‌ها براساس آین‌نامه‌های بتن آرمه



شکل ۲-۱۱- چند نمونه خاموت



شکل ۲-۱۳- میلگرد ساده



میلگرد آجدار تابیده (TOR)



شکل ۲-۱۴- میلگرد آجدار




شکل ۲-۱۵- کابل فولادی برای بتون پیش تینیده و پس تینیده

۲-۲- انواع میلگردهای مورد مصرف در بتن
 میلگردها با توجه به نوع آلیاژ و شکل ظاهری، انواع مختلفی دارند که در ایران، برای مصرف در بتون، از سه نوع آن در قطرهای مختلف استفاده می‌کنند.

۱- میلگردهای نرمه با مقطع دایره و سطح کاملاً صاف که اصطلاحاً به آن «میلگرد ساده» می‌گویند. تنش حد جاری شدن این میلگرد 220 N/mm^2 است (شکل ۲-۱۳).

۲- میلگردهای آجدار و آجدار تابیده (TOR) که با دو آلیاژ سخت و نیمه سخت موجود است. نوع سخت آن با تنش حد جاری شدن 300 N/mm^2 ، 400 N/mm^2 و 500 N/mm^2 و نوع نیمه سخت آن دارای حد جاری شدن 300 N/mm^2 نیوتون بر میلی مترمربع است. در شکل ۲-۱۴ میلگردهای آجدار و آجدار تابیده را می‌بینید.

۳- برای بتون‌های پیش تینیده و پس تینیده، از کابل‌های فولادی (سیم‌بکسل) با تنش‌های بسیار بالا استفاده می‌کنند. امروزه در مواردی که عوامل جوی سبب ایجاد خورندگی در میلگردهای فولادی و در نتیجه باعث ترکیدن بتون می‌شوند، از میلگردهای لاستیکی با تنش مجاز 140 N/mm^2 استفاده می‌کنند.



شکل ۲-۱۶

کافی بتن روی آن‌ها، از زنگ‌زدگی آن‌ها جلوگیری کرد. همچنین چون فولاد در برابر آتش سوزی از مقاومت خوبی برخوردار نیست، در زمان آتش سوزی، پوشش بتن، محافظ مناسبی برای فولاد است. پوشش بتن روی میل‌گردها برابر است با فاصله‌ی بین رویه‌ی میل‌گردها تا نزدیک‌ترین سطح آزاد بتن (شکل ۲-۱۶). ضخامت پوشش بتنی محافظه میل‌گردها، مناسب با نوع وضعیت محیط، کیفیت بتن و نوع قطعه‌ی مورد نظر، به وسیله‌ی طراح ساختمان تعیین و در نقشه‌های اجرایی مشخص می‌شود. مقادیر حدّاقل پوشش بتن روی میل‌گردها، طبق آینه‌نامه‌ی بتن ایران، مطابق جدول ۲-۱ است.

۲-۳- تمیز کردن میل‌گردها

چون چسبندگی مناسب بین فولاد و بتن از عوامل مؤثر در مقاومت بتن مسلح است، باید میل‌گردهایی که در بتن مسلح به کار می‌روند، تمیز و عاری از گل، روغن، زنگ‌زدگی، پوسته، خوردگی یا سایر پوشش‌های غیرفلزی باشند.

برای تمیز کردن زنگ از سطح میل‌گرد می‌توان از برس سیمی زیر استفاده کرد. اگر حجم میل‌گردهای زنگ زده زیاد باشد، از دستگاه ماسه‌پاش (سنبلاست) استفاده می‌کنند. این دستگاه با پرتاب شدید ماسه‌های ریز بر سطح میل‌گرد باعث زنگ بری آن می‌شود.

توجه: میل‌گردهایی که زنگ‌زدایی می‌شوند هنگامی در بتن قابلیت مصرف دارند که کلیه‌ی مشخصات لازم، از قبیل سطح مقطع وغیره، را حفظ کرده باشند.

۴- پوشش بتن روی میل‌گردهای فولادی

چون میل‌گردهای فولادی به عوامل خورنده‌ی جوی (رطوبت و رطوبت‌های اسیدی) بسیار حساس هستند باید با پوشش

جدول ۲-۱- مقادیر حدّاقل پوشش بتن (میلی‌متر)

نوع قطعه محیطی	نوع شرایط ملایم					
	تفصیل	مترا	مترمربع	مترمکعب	مترمترمکعب	مترمترمترمکعب
تیرها و ستون‌ها	تفصیل	مترا	مترمربع	مترمکعب	مترمترمکعب	مترمترمترمکعب
DAL ها و دیوارها و تیرچه‌ها	تفصیل	مترا	مترمربع	مترمکعب	مترمترمکعب	مترمترمترمکعب
پوسته‌ها و صفحات پلیسه‌ای	تفصیل	مترا	مترمربع	مترمکعب	مترمترمکعب	مترمترمترمکعب


در آن قطعات بتنی در معرض رطوبت یا تعريق شدید، تر و خشک شدن متناوب یا بخزندگی نه‌چنان شدید قرار می‌گیرند. قطعاتی که در معرض ترشح آب دریا باشند یا در آب غوطه‌ور شوند، طوری که یک وجه آن‌ها در تماس با هوا قرار گیرد، قطعات واقع در هوای دارای نمک و نیز قطعاتی که سطح آن‌ها در معرض خوردگی ناشی از مصرف مواد بخزدا قرار می‌گیرد، وضعیت محیطی شدید محسوب می‌شوند.

د - وضعیت محیطی بسیار شدید: وضعیتی است که در آن قطعات بتنی در معرض گازها، مایعات، مواد خورنده یا


الف - وضعیت محیطی ملایم: وضعیتی است که در آن هیچ نوع عامل مهاجم از قبیل رطوبت، تعريق، تر و خشک شدن متناوب، بخزندگی، تماس با خاک مهاجم یا غیرمهاجم، مواد خورنده، فرسایش شدید، عبور وسائل نقلیه و ضربه موجود نباشد، یا این که قطعه در مقابل این گونه عوامل مهاجم به نحوی مطلوب محافظت شود.

ب - وضعیت محیطی متوسط: وضعیتی است که در آن قطعات بتنی، در معرض رطوبت و گاهی تعريق قرار می‌گیرند.
ج - وضعیت محیطی شدید: به وضعیتی می‌گویند که

قبل از بتن ریزی، در فواصل مناسب به شبکه‌ی میل‌گرد متصل می‌شوند. در صورت عدم استفاده از فاصله‌نگه‌دار، ممکن است هنگام بتن ریزی، بخصوص هنگام لرزاندن بتن، میل‌گردها تغییر مکان دهند و در نتیجه پوشش بتن کم و زیاد شود. گاهی این تغییر مکان آنقدر زیاد است که میل‌گردها به صفحات قالب می‌چسبند و در نتیجه هیچ‌گونه پوششی ایجاد نمی‌شود. فاصله‌نگه‌دارها را از جنس بتن، مواد پلاستیکی، فلز و غیره به شکل‌های مختلف می‌سازند. لقمه‌ها باید از جنس و نوع پایا باشند تا موجب خوردگی میل‌گرد و قلوه کن شدن پوشش بتن نشوند. بهتر است مخلوطی که در ساخت لقمه‌های بتی به کار می‌رود، از نظر مقاومت، پایابی، تخلخل و ظاهر، با بتی اصلی یکسان باشد. در شکل ۲-۱۷ چند نوع فاصله‌نگه‌دار دیده می‌شود.



لقمه‌های بتی با مفتول اتصال




روطوبت همراه با یخ‌زدگی شدید قرار می‌گیرند، از قبیل نمونه‌های ذکر شده در مورد وضعیت محیطی شدید در صورتی که عوامل مذکور حادتر باشند.


ه - وضعیت محیطی فوق العاده شدید: به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن، قطعات بتی در معرض فرسایش شدید عبور وسائل نقلیه قرار می‌گیرند. رویه‌ی بتی محافظت نشده‌ی پارکینگ‌ها و قطعات موجود در آبی که اجسام صلبی را با خود جابه‌جا می‌کند، وضعیت محیط فوق العاده شدید به شمار می‌آیند.

۵-۲- فاصله‌نگه‌دار

برای ایجاد پوشش یکنواخت بتن روی میل‌گردها، از قطعاتی به نام «فاصله‌نگه‌دار» (لقمه) استفاده می‌کنند. این قطعات،




لقمه‌ی بتی تکی




لقمه‌ی بتی دوبل


برای میل‌گردهایی که به صورت افقی قرار می‌گیرند.




فاصله‌نگه‌دار پلاستیکی با مفتول فرنی




فاصله‌نگه‌دار پلاستیکی برای میل‌گردهای ایستاده (قائم)




فاصله‌نگه‌دار (خرک) از مفتول زنگ نزن



فاصله‌نگه‌دار گیرهای برای شبکه‌ی شطرنجی



دو نمونه خرک از جنس میل‌گرد




شکل ۲-۱۷- چند نمونه فاصله‌نگه‌دار

۶-۲- قلاب انتهای میلگردها و اندازه‌ی استاندارد آنها

برای افزایش چسبندگی بین میلگردها و بتن، باید در انتهای میلگردهای فولادی قلاب ایجاد کرد. حداقل اندازه‌ی قلاب‌های استاندارد در حالت‌های متفاوت اجرایی بدین شرح هستند:

الف - میلگردهای اصلی:

- ۱- خم 18° درجه (خم نیم دایره) به اضافه‌ی طول مستقیم (حداقل ۴ برابر قطر میلگرد)، مشروط بر این که طول مستقیم از ۶ سانتی‌متر کم‌تر نباشد (شکل ۲-۲۲).



شکل ۲-۲۲- خم 18° درجه به علاوه‌ی طول مستقیم

- ۲- خم 135° درجه (چنگک) به اضافه‌ی طول مستقیم (حداقل ۸ برابر قطر میلگرد) در انتهای آزاد میلگرد (شکل ۲-۲۳).

- ۳- خم 90° درجه (گونیا) به اضافه‌ی طول مستقیم (حداقل ۱۲ برابر قطر میلگرد) در انتهای آزاد میلگرد (شکل ۲-۲۴).

ب - میلگردهای تقسیم و خاموت‌ها:


- ۱- برای میلگردهای به قطر بیش‌تر از ۱۶ میلی‌متر و کم‌تر، خم 90° درجه (گونیا) به اضافه‌ی طول مستقیم (حداقل ۶ برابر قطر میلگرد)، مشروط بر این که از ۶ سانتی‌متر کم‌تر نباشد.

- ۲- برای میلگردهای به قطر بیش‌تر از ۱۶ میلی‌متر و کم‌تر از ۲۵ میلی‌متر، خم 90° درجه (گونیا) به اضافه‌ی طول مستقیم (حداقل ۱۲ برابر قطر میلگرد) در انتهای آزاد میلگرد.


- ۳- خم 135° درجه (چنگک) به اضافه‌ی طول مستقیم (حداقل ۶ برابر قطر میلگرد) به شرطی که از ۶ سانتی‌متر کم‌تر نباشد.

- ۴- خم 18° درجه (خم نیم دایره) به اضافه‌ی طول مستقیم (حداقل ۴ برابر قطر میلگرد) به شرطی که از ۶ سانتی‌متر در انتهای آزاد میلگرد کم‌تر نباشد.


در شکل‌های ۲-۱۸ و ۲-۱۹ و ۲-۲۰ و ۲-۲۱ و ۲-۲۲ روش‌های صحیح استفاده از چند نوع فاصله نگهدار را مشاهده می‌کنید.




شکل ۲-۱۸- لقمه‌ی بتنی؛ در صورت استفاده از مفتول فولادی در لقمه‌ی بتنی، پوشش بتن روی مفتول باید به اندازه‌ی کافی باشد تا خرابی بعدی رخ ندهد. مخلوط بتنی باید مناسب باشد. استفاده از این لقمه‌ها، در صورتی که ساخت بتن شسته را در نظر داشته باشیم، نامناسب است.




شکل ۲-۱۹- لقمه‌های چهارپایه‌ای، به دلیل امکان چرخش، برای سطوح قائم، مناسب نیستند.




شکل ۲-۲۰- لقمه‌ها باید از سطح بتن بیرون بزنند یا لایه‌های نازک بتن را پوسته کنند.



شکل ۲-۲۱- لقمه‌های مدور، برای سطوح قائم، مناسب‌اند.



شکل ۲-۲۳ - خم ۱۳۵ درجه به علاوهٔ طول مستقیم



شکل ۲-۲۴ - خم ۹۰ درجه به علاوهٔ طول مستقیم


آین نامه‌ی بتن ایران میزان قطر خم میل‌گرد (d) برای فولادهای مختلف و با قطرهای متغیر به صورت ضریبی از قطر اسمی آن (d_b) معین شده است که در جدول‌های ۲-۲ و ۲-۳ این مقادیر ذکر شده‌اند.

۷-۲- اندازه‌ی قطر قلاب‌های انتهایی
به منظور جلوگیری از کشنش‌های نامطلوب در میل‌گردها در هنگام خم کردن و همچنین پرهیز از ایجاد تنش‌های زیاد در بتن (محل درگیری قلاب با بتن)، باید شعاع قوس از حد معینی کم‌تر نباشد. حداقل قوس میل‌گردها تابع نوع و قطر آن است. در

جدول ۲-۲ - حداقل قطر خم‌های میل‌گردها

حداقل قطر خم « d »			نوع میل‌گرد
فولاد سخت $S400\text{--}500^*$	فولاد نیم سخت $S300^*$	فولاد نرم $S220^*$	قطر میل‌گرد
$6d_b$	$5d_b$	$5d_b$	کم‌تر از ۲۸ میلی‌متر
$8d_b$	$6d_b$	$5d_b$	۳۴ تا ۲۸ میلی‌متر
$10d_b$	$10d_b$	$7d_b$	۵۵ تا ۳۶ میلی‌متر


d_b قطر اسمی میل‌گرد



* معرف فولادی است که تنش حد جاری شدن آن $220\text{--}240$ نیوتون بر میلی‌مترمربع است که تقریباً برابر $220\text{--}240$ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع می‌باشد.

جدول ۳-۲- حداقل قطر خم‌ها برای خاموت‌ها

حداقل قطر خم «d»			نوع میل‌گرد
فولاد نرم	فولاد نیم سخت	فولاد سخت	
۴d _b	۴d _b	۲/۵d _b	قطر میل‌گرد ۱۶ میلی‌متر و کمتر



۲-۹- بستن میل‌گردها به یکدیگر (گره زدن)

میل‌گردهای فولادی باید قبل از بتون ریزی، براساس طرح و محاسبه، به یکدیگر بسته و یک پارچه شوند تا از جابه‌جا شدن آن‌ها طی عملیات بتون ریزی تا خودگیری بتون جلوگیری شود. بستن میل‌گردها به یکدیگر از نظر زمان و مکان بستگی به وضعیت کارگاه و نوع قطعه دارد که تصمیم‌گیری در مورد چگونگی آن به عهده‌ی تکنیسین ساختمان است تا حدّاً کثر کارآبی حاصل شود. گاهی تمام یا قسمی از میل‌گردها را خارج از قالب می‌بندند و یک شبکه را تشکیل می‌دهند و سپس آن را در قالب قرار می‌دهند (شبکه‌ی کف فنداسیون منفرد). گاهی نیز میل‌گردها را در روی قالب به یکدیگر می‌بندند (مانند میل‌گردهای سقف بتونی). برای بستن دو میل‌گرد به یکدیگر، بیشتر از مفتول فلزی نرم با قطر ۱/۵ تا ۲ میلی‌متر استفاده می‌کنند که اصطلاحاً به این عمل «گره‌زدن» می‌گویند؛ همچنین می‌توان با استفاده از وسایل جوش‌کاری پنوماتیک، میل‌گردها را به یکدیگر متصل کرد که در اینجا به شرح آن‌ها می‌پردازیم:

۲-۹-۱- تپانچه‌ی جوش‌کاری (نقشه جوش): با استفاده از تپانچه‌ی جوش‌کاری می‌توان میل‌گردها را با سرعت و دقت کافی به یکدیگر متصل کرد. این اتصالات از مقاومت خوب و بالایی برخوردارند. عمل جوش‌کاری از طریق جریان برق باشد زیاد (حدود ۱۸۰۰۰ آمپر) انجام می‌شود و روش آن به این صورت است که با فشردن دکمه‌ی دستی یا پدال پایی دستگاه، هوای فشرده، دو فک (دو قطب مثبت و منفی) دستگاه

۲-۸- فاصله‌ی میل‌گردها از یکدیگر در قطعات بتونی در یک قطعه‌ی بتونی، باید فاصله‌ی میل‌گردها از یکدیگر به اندازه‌ای باشد که مصالح تشکیل دهنده‌ی بتون بتوانند از بین آن‌ها عبور کرده، در نتیجه بتون «کرمو» شود.


۱- فاصله‌ی آزاد بین دو میل‌گرد متوازی واقع در یک ردیف (شکل ۲-۲۵)، طبق آینه‌نامه، نباید از هیچ‌یک از این مقادیر کم‌تر باشد:

الف - قطر بزرگ‌ترین میل‌گرد؛


ب - ۲۵ میلی‌متر؛

ج - ۱/۳۳ برابر قطر اسمی بزرگ‌ترین سنگدانه‌ی بتون.

۲- در صورتی که میل‌گردهای متوازی در چند ردیف قرار گیرند (شکل ۲-۲۶) میل‌گردهای ردیف فوقانی باید طوری بالای ردیف تحتانی قرار گیرند که معتبر بتون تنگ نشود. فاصله‌ی آزاد بین دوردیف، نباید از ۲۵ میلی‌متر یا قطر بزرگ‌ترین میل‌گرد کم‌تر باشد.



شکل ۲-۲۵



a . فاصله‌ی آزاد بین دو ردیف میل‌گرد متوازی

شکل ۲-۲۶

محیط کارگاه به صورت آویزان نگه می‌دارند. این دستگاه حول محورهای مختلف 36° درجه می‌چرخد. در شکل‌های ۲-۲۷ و ۲-۲۸ دستگاه‌های تپانچه‌ی جوش کاری را در حال جوش دادن میل‌گردها مشاهده می‌کنید.

را به میل‌گردها می‌چسباند و در نتیجه بین دو قطب، قوس الکتریکی ایجاد شده و جوش کاری با سرعت انجام می‌شود. چون این دستگاه وزن نسبتاً زیادی دارد (یک نوع آن ۴۷ کیلوگرم وزن دارد)، برای کارآیی بیشتر، آن را با جرثقیل متحرک ریلی در



شکل ۲-۲۷ - دستگاه نقطه جوش برای اتصال میل‌گردها به یکدیگر




شکل ۲-۲۸

(شکل‌های ۲-۲۹ و ۲-۳۰).


۲ - گرهی صلیبی: در مواقعي که به علت استفاده از میل‌گردهای قطور، تعداد نقاط اتصال کم باشند، برای استحکام بیشتر اتصال میل‌گردها به یکدیگر، از این گره استفاده می‌شود (شکل‌های ۲-۳۱ و ۲-۳۲).

۲-۹ - انواع گره‌های متداول برای بستن دو میل‌گرد به یکدیگر:


۱ - گرهی ساده (لغزان): گرهی ساده، متداول ترین گره برای اتصال میل‌گردهای اصلی و فرعی (موتاژ) در شبکه‌های افقی مانند سقف و فنداسیون با امکان اجرای سریع است،




شکل ۲-۳۳—گرهی پشت گردنی



شکل ۲-۲۹—گرهی ساده (لغزان)




شکل ۲-۳۴—گرهی پشت گردنی دوبل




شکل ۲-۳۰—گرهی ساده (لغزان) دوبل

۴—گرهی اصطکاکی: در اتصال میل گردها در شبکه‌ها و صفحات قائم (شبکه‌ی دیوارهای بتنی)، برای جلوگیری از لغزش میل گردهای افقی، از این نوع گره استفاده می‌شود (شکل‌های ۲-۳۵ و ۲-۳۶).


در شکل ۲-۳۷ روش زدن گره ساده را برای اتصال دو میل گرد به یکدیگر می‌بینید.




شکل ۲-۳۵—گرهی اصطکاکی



شکل ۲-۳۶—گرهی اصطکاکی دوبل




شکل ۲-۳۱—گرهی صلیبی




شکل ۲-۳۲—گرهی صلیبی دوبل

۳—گرهی پشت گردنی: در ستون‌ها و تیرها، برای اتصال محکم میل گردها به خاموت‌ها در گوششها، اغلب از این نوع گره استفاده می‌کنند (شکل‌های ۲-۳۳ و ۲-۳۴).




شکل ۲-۳۷

در شکل ۲-۳۸ اتصال میل گرد به خاموت، با گرهی پشت گردنی ساده نشان داده شده است.



شکل ۲-۳۸



شکل ۲-۳۹

تمرین ۷

هر دانش آموز سه عدد میل گرد ۸ . و چهار عدد میل گرد ۱۰ . به طول تقریبی ۵ سانتی متر انتخاب می کند. پس از قراردادن میل گردها بر روی هم مطابق شکل ۲-۳۹ با گرههای مختلف آنها را محکم می کند و یک شبکه را تشکیل می دهد.

کلیه‌ی ضوابط حاکم، ضمن ثابت نگه داشتن سطح مقطع میل‌گرد (با کم کردن قطر میل‌گردها و افزایش تعداد آنها)، محیط میل‌گردها را اضافه کنند تا بتوانند با طول کمتری سطح لازم را تأمین کنند.

۱۱-۲-وصله‌ی میل‌گردها

گاهی لازم است میل‌گردهای مصرفی در بتن، به علت محدودیت طولی، به یکدیگر وصله شوند و در اکثر موقعیت‌ها است که نیرو از یک میل‌گرد به میل‌گرد دیگر منتقل شود. برای این کار، از اتصالات پوششی، جوشی یا مکانیکی استفاده می‌کنند. برای اتصال میل‌گردها به یکدیگر لازم است این نکات مورد توجه قرار گیرد:


۱- محل‌های اتصال میل‌گردها تا آنجا که ممکن است پراکنده باشند؛ یعنی میل‌گردهای مجاور در یک راستا وصله شوند (شکل ۲-۴۰).

۱۰- حداقل طول چسبندگی میل‌گرد و بتن (طول مهاری میل‌گرد)

چسبندگی میل‌گرد و بتن، از طریق سطح تماس بین آن‌ها ایجاد می‌شود. برای استفاده‌ی کامل از حداقل مقاومت میل‌گردهای داخل بتن، در مقابل نیروهای وارد شده، لازم است سطح تماس، با توجه به مقدار مقاومت چسبندگی بتن و فولاد در واحد سطح، به اندازه‌ای باشد که بتواند حداقل نیروهای وارد را تا حد مقاومت مجاز به میل‌گرد وارد کند. با توجه به ثابت بودن محیط هر میل‌گرد، مقدار سطح تماس تابع طول میل‌گرد است. مقدار طول لازم برای تأمین چسبندگی، متناسب با قطر و مقاومت مجاز هر میل‌گرد را «طول چسبندگی مهاری» می‌گویند. میل‌گردهای قطور، به دلیل تحمل نیروهای بیش‌تر، به سطح تماس بیش‌تر و در نتیجه، طول مهاری بیش‌تری نیاز دارند. در مواقعي که به دلیل محدودیت، امکان ایجاد طول لازم برای چسبندگی مناسب وجود نداشته باشد، مهندسان محاسب می‌توانند با رعایت



شکل ۲-۴۰- محل‌های اتصال میل‌گردها تا آنجا که ممکن است پراکنده باشند.



شکل ۲-۴۱- وصله کردن دو میل‌گرد به روش پوششی

با توجه به محل قرارگیری، نوع میل‌گردها و عملکرد آن‌ها (کششی یا فشاری)، طول پوشش میل‌گردها متغیر است. این طول در آینه‌های بتن آرمه مشخص شده است. برای میل‌گردهای کششی، حداقل طول پوشش لازم، باید $1/25$ برابر طول چسبندگی مهاری میل‌گرد کوچک‌تر باشد و در عین حال این طول باید هیچ‌گاه کم‌تر از 25 برابر قطر میل‌گرد


۲- در صورت امکان، وصله‌ها دور از نقاط کشش حداقل واقع شوند.

۳- میل‌گردهای ساده، در محل اتصال، قلاب انتهایی داشته باشند.

۱۲- انواع اتصالات میل‌گردها

الف- اتصال پوششی: متدالول ترین روش وصله کردن میل‌گردها روش پوششی است. برای این منظور دو میل‌گرد را روی یکدیگر قرار می‌دهند، به طوری که در طول معینی یکدیگر را بپوشانند؛ سپس آن‌ها را به وسیله‌ی مفتول محکم می‌کنند. در شکل ۲-۴۱ وصل کردن دو میل‌گرد را به روش پوششی مشاهده می‌کنید. اتصال پوششی فقط در مورد میل‌گردهای با قطر 26 میلی‌متر و کم‌تر از آن مجاز است.

به اضافه‌ی ۱۵ سانتی‌متر انتخاب شود. در شکل ۲-۴۲ حداقل طول وصله‌ی میل‌گرد کششی به روش پوششی نشان داده شده است.



شکل ۲-۴۲ - حداقل طول وصله‌ی میل‌گرد کششی (به روش پوششی)

عین حال، این طول نباید هیچ‌گاه کم‌تر از 20° برابر قطر میل‌گرد، به اضافه‌ی ۱۵ سانتی‌متر انتخاب شود (شکل ۲-۴۳).


برای میل‌گردهای فشاری، حداقل طول پوشش باید یک برابر طول چسبندگی مهاری میل‌گرد کوچک‌تر باشد و در




شکل ۲-۴۳ - حداقل طول وصله‌ی میل‌گرد فشاری (به روش پوششی)

شود. در شکل‌های ۲-۴۴، ۲-۴۵، ۲-۴۶، ۲-۴۷، ۲-۴۸، ۲-۴۹ و ۲-۴۰ چند نوع اتصال جوشی با اندازه‌های استاندارد دیده می‌شود.


ب - اتصال جوشی: این اتصال به این ترتیب است که دو میل‌گرد را به فرم‌های مختلف به یکدیگر جوش می‌دهند. برای اجرای صحیح این نوع اتصال باید به آین نامه‌ی مربوطه رجوع




شکل ۲-۴۴ - اتصال دو میل‌گرد با نوار جوش یک‌طرفه (با خم کردن میل‌گردها)




شکل ۲-۴۵ - اتصال دو میل‌گرد با نوار جوش دو‌طرفه (با خم کردن میل‌گردها)




شکل ۲-۴۶ - اتصال با یک وصله‌ی جانبی



شکل ۲-۴۷ - اتصال دو میلگرد با نوار جوش یک طرفه (بدون خم کردن میلگردها)



شکل ۲-۴۸ - اتصال دو میلگرد توسط وصله (جوش دو طرفه)



شکل ۲-۴۹ - اتصال دو میلگرد توسط وصله (جوش یک طرفه)

پایه‌ها را به زمین محکم و ثابت کرد.


۱۴-۲- صفحه‌ی خم کن میل‌گرد

صفحه‌ی خم کن میل‌گرد عبارت است از صفحه‌ی فولادی مربع یا مستطیلی که بر روی آن تعدادی خار فولادی تعییه شده است و این خارها از حرکت میل‌گرد در بعضی جهات (جهت اعمال نیرو بهوسیله‌ی آچار) جلوگیری می‌کند. صفحه‌ی خم کن میل‌گرد را از طریق پیچ‌هایی بر روی میز، ثابت کرده و با استفاده از آچار F، میل‌گردها را به شکل‌های موردنظر خم می‌کنند. برای ایجاد قلاب‌ها و خم‌های استاندارد، قطر خار، که میل‌گرد به دور آن می‌چرخد و خم موردنظر را به وجود می‌آورد، باید مناسب با قطر میل‌گرد موردنظر خم باشد. قطر لازم را می‌توان با نصب غلتک (بوشن با قطرهای متفاوت) بر روی خار تأمین کرد. در شکل ۲-۵۱ دو نمونه صفحه‌ی خم کن میل‌گرد را می‌بینید.

۱۵- ۲- دستگاه کشش و صاف کردن میل‌گرد

با توجه به این که وظیفه‌ی اصلی میل‌گردها در بتون تحمل نیروهای کششی است، باید میل‌گردهای مصرفی در بتون صاف باشند. با وارد شدن نیرو به میل‌گرد، مقطع آن باید در مقابل نیروی وارده مقاومت کند. در میل‌گردهای ناصاف، قبل از این که مقطع میل‌گرد مقاومتی بروز دهد، به دلیل طول اضافی (ناشی از ناصافی میل‌گرد)، فاصله‌ی بین دونقطه‌ای که بر آن‌ها نیروهای «عمل» و «عکس العمل» وارد می‌شود، می‌تواند زیاد شود که این امر در قطعات بتون جائز نیست. بنابراین، میل‌گردهای مصرفی در بتون حتماً باید صاف و عاری از خمیدگی باشند. بعضی میل‌گردها در





ج- اتصال مکانیکی: در این روش، برای وصله کردن دو میل‌گرد به یکدیگر، از بسته‌های مخصوص استفاده می‌شود.



شکل ۲-۵۰- مهاربند - بست دو سر پیچ برای اتصال دو میل‌گرد به یکدیگر

۱۳- ۲- میز میل‌گرد خم کنی

با توجه به سنگینی نسبی کار میل‌گرد خم کنی و فشارهای نسبتاً زیادی که در هنگام خم کردن میل‌گرد بر دست‌ها و کمر، و بعضاً کلیه‌ی اعضای بدن وارد می‌شود، بهتر است برای کاهش این فشارها، از میز میل‌گرد خم کنی استفاده شود. ارتفاع مناسب این میز برای افراد مختلف با قدهای متفاوت می‌تواند تفاوت داشته باشد اماً به طور معمول ارتفاع آن ۸۰ سانتی‌متر اختیار می‌شود. عرض میز میل‌گرد خم کنی معمولاً یک متر است و طول آن با توجه به طول میل‌گردها و امکانات کارگاه می‌تواند بین ۳ تا ۹ متر در نظر گرفته شود. چون از طریق میز، نیروی عکس العمل لازم برای خم کردن میل‌گردها وارد می‌آید، باید اتصالات بین قطعات تشکیل‌دهنده‌ی میز، به حد کافی محکم بوده وزن میز به حدی باید باشد که در مقابل نیروهای وارد آمده برای خم کردن میل‌گردها حرکت نکند. اگر قطر میل‌گردها بسیار و اتصالات میز به حد کافی محکم باشد، در صورت کم بودن وزن میز، می‌توان




- فاصله‌ی b باید مناسب با قطر میل‌گرد موردنظر خم باشد.
- قطر a باید مناسب با قطر میل‌گرد موردنظر خم باشد یا از غلتک استفاده شود.

شکل ۲-۵۱- دو نمونه صفحه‌ی خم کن میل‌گرد

از طریق کشیدن، به وسیله‌ی دستگاه‌های کشش برقی، صاف می‌کنند. در شکل ۵۲ نمونه‌ای از یک دستگاه کشش برقی برای صاف کردن میل گرد فولادی دیده می‌شود.

هنگام حمل و نقل کج می‌شوند و بعضی کارخانه‌ها، برای سهولت در امر حمل و نقل، میل گردهای با قطر کم را به صورت کلاف تولید می‌کنند. در کارگاه‌های ساختمانی میل گردهای خم شده را



شکل ۵۲—۲— دستگاه کشش برقی برای صاف کردن میل گرد

۱۲ متری یا کلاف میل گرد، در طول‌های لازم، برش می‌دهند. بریدن میل گرد به دو صورت سرد و گرم انجام می‌شود که برش سرد از مزایای بیشتری برخوردار است. توصیه می‌شود برش سرد با استفاده از وسایل مکانیکی انجام شود.

وسایل برش میل گرد: برای برش میل گردهای با قطر کم، از قیچی‌های دستی ساده، مانند شکل ۵۳—۲، استفاده می‌کنند. این قیچی‌ها در اندازه‌های متفاوت و با قدرت برشی مختلف ساخته می‌شوند و بعضی انواع آن‌ها قادرند میل گرد تا قطر ۱۶ میلی‌متر را نیز برش دهند.



شکل ۵۳—۲— قیچی‌های دستی ساده برای برش میل گرد فولادی


۱۶—۲— پتک

در کارگاه‌های کوچک که قادر دستگاه کشش برقی میل گرد صاف کن هستند ممکن است برای صاف کردن میل گردها از پتک و سندان استفاده شود. در این صورت باید حتماً توجه شود که وزن پتک انتخابی با توجه به قطر میل گرد سنگین نباشد. علاوه بر این ضربات پتک باید به گونه‌ای بر میل گرد وارد شود که فقط قسمت کج شده را، آن هم به تدریج و بدون ایجاد هرگونه تغییر شکلی در مقطع میل گرد، صاف کند. چنانچه ضربات پتک سنگین باشد، امکان ایجاد تنش در میل گرد وجود دارد یا ممکن است در بعضی قسمت‌های میل گرد لهیگی ایجاد شود و سطح مقطع آن از مقدار محاسبه شده کمتر گردد که در این صورت، میل گرد تمام امکانات خود را برای تحمل نیروهای واردہ حفظ نخواهد کرد.

۱۷—۲— برش میل گرد

میل گردها را برای اعضای بن مسلح، معمولاً از شاخه‌های

را برید. به وسیله‌ی بعضی انواع این قیچی‌ها می‌توان در هر بار تعدادی میل‌گرد را با هم برید. در شکل ۲-۵۴ قیچی‌های میل‌گرد بُر دستی که بر روی پایه قرار دارند دیده می‌شود.




شکل ۲-۵۴—قیچی‌های میل‌گرد بُر دستی که بر روی پایه قرار دارند.

سبزی و ورق را برید. در شکل ۲-۵۵ قیچی پروفیل بُر دیده می‌شود.

نوع دیگری از قیچی‌های دستی بر روی پایه (شاپی) قرار دارد. این قیچی‌ها نسبت به قیچی‌های دستی ساده از ظرفیت برشی بالاتری برخوردارند و می‌توان با آن‌ها میل‌گردهای قطره

قیچی دستی پایه‌دار دیگری به نام «قیچی بروفیل بُر یا قیچی چند کاره» وجود دارد که با آن می‌توان میل‌گرد، چارسو، نبشی،



شکل ۲-۵۵—قیچی پروفیل بُر دستی

ماشین برقی برش میل‌گرد نشان داده شده است. برش میل‌گردهای قطره را می‌توان به وسیله‌ی دستگاه برش (بُرنول - سریک) با استفاده از گاز (بوتان) و اکسیژن، در کارگاه‌های ساختمانی انجام داد.


به علت حفظ کامل مشخصات میل‌گرد، بهتر است تا حدامکان از برش گرم خودداری شود.

استفاده از ماشین‌های برقی برش میل‌گرد (گیوتین) باعث سرعت در برش بدون نیاز به نیروی کارگر می‌شود. هدایت این ماشین‌ها با پدال پایی انجام می‌شود و ظرفیت برشی آن‌ها بستگی به قدرت موتور و تیغه‌ی برش دارد. در شکل ۲-۵۶ یک نوع ماشین برقی برش میل‌گرد را می‌بینید.

در شکل ۲-۵۷ برش تعدادی میل‌گرد به وسیله‌ی




شکل ۵۶-۲- یک نمونه ماشین برقی برش میلگرد



شکل ۵۷-۲- برش چند میلگرد آجدار به وسیله‌ی تیغه‌ی ماشین برقی برش میلگرد

۱۸-۲- آچار خم کن میلگرد (آچار F)

ساده‌ترین وسیله‌ی دستی برای خم کردن مناسب میلگرهای نازک، وسیله‌ای است به شکل F که اصطلاحاً به آن «آچار F» می‌گویند. قسمت سر آچار F را از فولاد سخت می‌سازند تا در اثر نیروهایی که هنگام خم کردن میلگرد به آن وارد می‌شود، فشرده و له نشود. فاصله‌ی دهانه و طول دسته‌ی آچار خم کن باید متناسب با قطر میلگرد مورد خم باشد تا امکان خم کردن میلگرد




شکل ۵۸-۲- برش میلگرهای قطور به طریق گرم

میل گردهای قطور انجام می‌شود.
در شکل ۲-۵۹ چند نمونه آچار خم کن (آچار F) را
می‌بینید.

به فرم دلخواه با حداقل نیرو فراهم شود. با استفاده از دو عدد آچار خم کن (در صورت نیاز از طریق دو نفر) می‌توان خم مورد نظر را در میل گرد ایجاد کرد که البته این عمل معمولاً در مورد



شکل ۲-۵۹ - چند نمونه آچار F



شکل ۲-۶۰ - چند نمونه دستگاه خم کن دستی میل گرد



شکل ۲-۶۱ - خم کن دستی میل گرد



شکل ۲-۶۲ - دو نوع خاموت خم کن دستی

۲-۱۹ - دستگاه خم کن دستی میل گرد

دستگاههای خم کن دستی میل گرد به شکل‌های گوناگون مطابق شکل ۲-۶۰ ساخته می‌شوند. بعضی از انواع این دستگاهها مدرج هستند لذا سرعت و دقیقیت بیشتری در خم کردن میل گردها دارند.

در شکل ۲-۶۲ دستگاه خاموت خم کن دستی را می‌بینید.

۲-۲۰ - دستگاه میل گرد خم کن برقی


ماشین‌های میل گرد خم کن برقی می‌توانند میل گردهای نازک و قطور را به شکل‌های موردنظر به‌طور سریع، آسان و با دقیقیت زیاد خم کنند. این ماشین‌ها دارای یک موتور برقی هستند که صفحه‌ی گردان را در جهات مختلف می‌چرخاند و حرکت و کنترل آن به‌وسیله‌ی پدال پایی انجام می‌شود. در روی صفحه‌ی گردان و صفحه‌ی اصلی میز، تعدادی سوراخ ایجاد کرده‌اند که با قرار دادن غلتک‌های فلکه‌ی مناسب در سوراخ‌ها و عبور میل گردها از بین غلتک‌ها، هر نوع خمی را که بخواهند در میل گردها به وجود می‌آورند. در شکل ۲-۶۳ دستگاه میل گرد خم کن برقی را می‌بینید.



شکل ۶۳—۲— دستگاه میل گرد خم کن برقی

در شکل ۶۵—۲ خم انتهایی (قلاب) میل گرد را به وسیله‌ی دستگاه دستگاه میل گرد خم کن برقی مشاهده می‌کنید.

در شکل ۶۴—۲ خم کردن اتکا به وسیله‌ی دستگاه میل گرد خم کن برقی دیده می‌شود.



شکل ۶۴—۲— ساختن اتکا به وسیله‌ی دستگاه میل گرد خم کن برقی



شکل ۶۵—۲



شکل ۲-۶۷— دستگاه خاموت خم کن برقی



شکل ۲-۶۸— دستگاه خاموت خم کن برقی (مارپیچی)

۲-۲۲— نکات لازم برای خم کردن میل‌گردها، با استفاده از آچار F و صفحه‌ی خم کن

چون صفحات خم کن و آچارهای F در شکل‌ها و انواع مختلف وجود دارند و نیز وضعیت و شرایط جسمی و قدرت بدنی فرد یا افراد خم کننده میل‌گرد مختلف است، بنابراین چگونگی ساخت میل‌گرد (خم کردن میل‌گرد)، از نظر محل قرارگیری آن بین خار خم کن و خار تکیه‌گاهی و فاصله‌ی محل قرارگیری آچار F از خار خم کن، همیشه به یک شیوه انجام نمی‌گیرد. معمولاً استادکاران با توجه به تجربیات خود، فواصل لازم را برای بوجود آوردن خم‌های موردنظر از طریق آزمون و خطای به دست می‌آورند. در اینجا، برای آشنایی هنرجویان با روش خم کردن میل‌گرد، به تشریح آن می‌پردازیم:

- ۱— با در نظر گرفتن قطر میل‌گرد و حداقل قطر قوس خم موردنظر، صفحه و آچار F مناسب انتخاب می‌شود.
- ۲— محل نقطه‌ی عطف خم، با توجه به طول لازم و نوع خم (۹۰، ۱۳۵، ۱۸۰ یا ...)، بر روی میل‌گرد علامت‌گذاری می‌شود (شکل ۲-۶۹— الف).

۳— چون میل‌گردها در هنگام خم شدن با صفحات مختلف

۲-۲۱— ضوابط کلی خم کردن میل‌گردها

— کلیه‌ی میل‌گردها باید به صورت سرد خم شوند، مگر آن که دستگاه نظارت، روشنی دیگر را مجاز بداند.

— خم کردن میل‌گردها باید تا آنجا که ممکن است به طور مکانیکی به وسیله‌ی ماشین مجهز به فلکه خم کن و با یک بار عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد به طوری که قسمت خم شده دارای انحنای ثابتی باشد.

— برای خم کردن میل‌گردها باید از فلکه‌هایی استفاده شود که قطر آن‌ها برای نوع فولاد مورد نظر مناسب باشد.

— میزان سرعت خم کردن میل‌گردها باید متناسب با نوع فولاد و دمای محیطی اختیار شود. سرعت خم کردن میل‌گردهای سرد اصلاح شده باید به طور تجربی تعیین شود.

— در هوای سرد و در شرایطی که دمای میل‌گردها از ۵ کمتر باشد، باید از خم کردن آن‌ها خودداری کرد.

— به طور کلی باز و بسته کردن خم‌ها به منظور شکل دادن مجدد به میل‌گردها مجاز نیست، مگر در موارد استثنایی که دستگاه نظارت اجازه دهد. در این صورت نیز کلیه‌ی میل‌گردها را باید از نظر ترک خوردنگی بازرسی و کنترل کرد.

— خم کردن میل‌گردهایی که یک سر آن‌ها در بتن قرار دارد مجاز نیست مگر آن که در طرح مشخص شده باشد یا دستگاه نظارت اجازه دهد.

— برای خم کردن میل‌گردهایی به قطر ۳۶ میلی‌متر به بالا و با زاویه‌ی بیش از ۹۰ درجه، به روش‌های خاصی نیاز است. با استفاده از دستگاه میل‌گرد خم کن برقی می‌توان انواع خاموت‌ها را به صورت دسته‌ای با سرعت و دقت کافی خم کرد (شکل‌های ۲-۶۶، ۲-۶۷، ۲-۶۸).




شکل ۲-۶۶— دستگاه خاموت خم کن برقی


در مواقعي که امكان حرکت و کشش ميل گرد خيلي زياد باشد، ممکن است لازم شود که محل علامت زده شده مقداری عقب تر از خار خم کن قرار گيرد (شکل ۲-۶۹-ج).

در مواردي که امكان حرکت و کشش ميل گرد کم باشد، باید محل قرارگيري نقطه‌ي عطف، با توجه به شعاع قوس خم، مقداري جلو تر از خار خم کن صفحه قرار گيرد (شکل ۲-۶۹-د).


حرکت و کشش بکسانی ندارند، بنابراین فاصله‌ي محل قرارگيري نقطه‌ي عطف تا خار خم کن، در شرایط مختلف، ثابت نخواهد بود. هر چه کشش و مقدار حرکت ميل گرد در هنگام خم شدن آزادتر باشد باید محل علامت به خار خم کن تزديك‌تر باشد. در شکل ۲-۶۹-ب، علامت ميل گرد را منطبق بر محور خار خم کن می‌بينيد.




علامت نقطه‌ي عطف خم، بر محور خار خم کن منطبق است.



علامت نقطه‌ي عطف خم، جلو تر از محور خار خم کن قرار دارد.




(الف)




علامت نقطه‌ي عطف خم، عقب تر از محور خار خم کن قرار دارد.

شکل ۲-۶۹



(الف)




(ب)

شکل ۲-۷۰

۴- با در نظر گرفتن حداقل قطر خم مورد نیاز (براساس استاندارد مربوط و نوع ميل گرد) فاصله‌ي قرارگيري آچار F نسبت به خار خم کن مشخص می‌شود. هر چه زاویه‌ي خم کم تر باشد، باید فاصله‌ي محل قرارگيري آچار F تا خار خم کن کم تر باشد. مثلاً برای خم کردن گوشه‌های ۹۰ درجه (ميل گردهای اصلی)، این فاصله حدود ۲ تا ۵ برابر قطر ميل گرد در نظر گرفته می‌شود (شکل ۲-۷۰).


برای خم کردن قلاب انتهائي ميل گردهای اصلی کوچک تر از ۲۸. با حداقل قطر ۵.، اين فاصله حدود ۲-۷ برابر قطر ميل گرد انتخاب می‌شود (شکل ۲-۷۱) و در مورد حداقل قطر خم خاموت‌ها (۲/۵.) اين فاصله کم تر در نظر گرفته می‌شود. توجه: ارقام داده شده، صرفاً به عنوان محدوده‌ي اولیه مطرح شده‌اند. ممکن است با استفاده از صفحات و آچارهای F

تکیه‌گاهی و خارخمن قرار می‌گیرد و مانند شکل ۲-۷۳ به وسیله‌ی آچار F، با وارد کردن نیرو در جهت لازم، میل گرد تا محل مشخص شده بر روی صفحه، خم می‌شود.




خط A برای زاویه‌ی 45° درجه
خط C برای زاویه‌ی 135° درجه
خط D برای زاویه‌ی 90° درجه

شکل ۲-۷۲



شکل ۲-۷۱



شکل ۲-۷۳

در مورد قطعاتی که دارای چند خم هستند، باید توجه شود که کلیه‌ی خم‌ها در یک صفحه (معمولًاً افقی) قرار گیرند تا در مونتاژ میل گردها اشکالی به وجود نیاید (شکل ۲-۷۴).

موارد در کارگاه‌ها و به کار بردن ارقام ذکر شده، خم‌های استاندارد موردنظر در میل گردها به وجود نیایند که در این صورت می‌توان با کم و زیاد کردن فاصله‌ی محل قرارگیری آچار F تا خارخمن (روش آزمون و خط)، محل مناسب قرارگیری آچار F را دقیقاً تعیین کرد.

۵ - بهتر است برای سرعت و سهولت در خم کردن میل گردها، مطابق شکل ۲-۷۲، زاویه‌ی خم‌های موردنظر، در روی صفحه‌ی خم کن علامت زده و مشخص شوند.

۶ - پس از تعیین موارد یاد شده، میل گرد، بین خارهای



شکل ۲-۷۴

قطع کنید.

۳- محل نقطه‌ی عطف خم را با گچ، مداد شمعی یا سنگ‌های چرب علامت‌گذاری کنید.

۴- پس از قرار دادن میل‌گرد در بین خارهای صفحه‌ی خم کن، آچار F را، با توجه به قطر میل‌گرد، در فاصله‌ی مناسب از خار خم کن قرار دهید (شکل ۲-۷۵).

۱-۲-۲۲- مراحل خم کردن میل‌گردهای راستا (سیستکا):

۱- پس از انتخاب میل‌گرد موردنظر، در صورتی که میل‌گرد کاملاً صاف نباشد، آن را با وسایل مربوط صاف کنید.

۲- میل‌گرد را در طول لازم (طول پزیسیون به اضافه‌ی قلاب‌های انتهایی) به وسیله‌ی قیچی یا سایر وسایل برش میل‌گرد



شکل ۲-۷۵

متر جدا کرده و با زدن علامت، نقطه‌ی عطف قلاب دوم را روی میل‌گرد مشخص کنید.

۷- میل‌گرد را با توجه به محل قرارگیری محل نقطه‌ی

۵- با وارد کردن نیرو در جهت لازم، قلاب انتهایی اول را به وجود آورید (شکل ۲-۷۶).

۶- از نقطه‌ی عطف قلاب اول، طول پزیسیون را به وسیله‌ی



شکل ۲-۷۶

۸— اندازه‌ی پشت تا پشت میل‌گرد خم شده را با متر کنترل کنید (شکل ۲-۷۷).

عطف، بین خار خم کن و خار نگه‌دارنده‌ی صفحه‌ی خم کن قرار داده، پس از کنترل این که قلاب انتهایی اول، کاملاً در صفحه‌ی افق قرار گرفته باشد، قلاب انتهایی دوم را به وجود آورید.



شکل ۲-۷۷

۲-۲-۲-۲- مراحل ساخت خاموت:


۱— میل‌گرد لازم را انتخاب کرده و در صورت نیاز، آن را صاف کنید.

۲— طول لازم را اندازه‌گیری کنید و پس از علامت‌گذاری آن را با قیچی (معمولًاً قیچی دستی به خاطر کم بودن قطر میل‌گرد) ببرید.


۳— قلاب اول را با در نظر گرفتن کلیه‌ی نکات لازم به وجود آورید.

تذکر: به علت این که قلاب‌های خاموت‌های بسته روی یکدیگر قرار می‌گیرند، در صورتی که این قلاب‌ها با زاویه‌ی 180° درجه خم شوند، مونتاژ میل‌گردهای اصلی در گوشه‌ها بسیار مشکل خواهد بود، لذا این قلاب‌ها را با زاویه‌ی 135 درجه خم می‌کنند تا امکان مونتاژ میل‌گردهای اصلی در گوشه‌ها فراهم شود (شکل ۲-۷۸).

۴— بر روی میل‌گرد، ضلع اول را با متر، از نقطه‌ی عطف قلاب اول اندازه‌گیری کرده و پس از علامت‌گذاری (شکل ۲-۷۹ الف) با رعایت کلیه‌ی نکات فنی باد شده، آن را مطابق شکل ۲-۷۹ ب خم کنید.





الف— خاموت با قلاب نامناسب برای مونتاژ میل‌گرد در گوشه





ب— خاموت با قلاب مناسب برای مونتاژ میل‌گرد در گوشه

شکل ۲-۷۸



شکل ۲-۸۰




شکل ۲-۷۹

۶ - اضلاع بعدی را مطابق شرح داده شده اندازه‌گیری کرده و خم‌ها را به وجود آورید. پس از ساخت خاموت آن را از نظر صحت اندازهٔ طول و زوایا کنترل کنید. در شکل‌های ۲-۸۱، ۲-۸۲، ۲-۸۳، ۲-۸۴ و ۲-۸۵، مراحل خم کردن یک خاموت مستطیل شکل را مشاهده می‌کنید.

۵ - طول ضلع خم شده را کنترل کنید.
تذکر: در خم‌های 90° درجه، اندازهٔ طول از پشت تا پشت قطعه، مطابق شکل ۲-۸۰-الف اندازه‌گیری می‌شود و در مورد سایر خم‌ها، از محور تا محور خم اندازه‌گیری می‌شود (شکل ۲-۸۰-ب).



شکل ۲-۸۱



شكل ٨٢



شكل ٨٣



شكل ٨٤

۲-۲۳ ساخت اتکا

۱- چون معمولاً اتکاهای در داخل خاموت‌ها قرار می‌گیرند، باید توجه شود که ارتفاع اتکا (پشت تا پشت) برابر اندازهٔ داخلی خاموت باشد (شکل ۲-۸۵).


روش خم کردن اتکا، چندان فرقی با سایر قطعات ندارد، بنابراین در اینجا فقط چند نکته در مورد آن یادآور می‌شویم.



شکل ۲-۸۵

در صورتی که زاویهٔ اتکا 30° درجه باشد، طول مورب ۲ برابر ارتفاع اتکا خواهد شد (شکل ۲-۸۶-ج). در مورد سایر زوایای می‌توان با تقسیم ارتفاع اتکا بر سینوس زاویهٔ خم، طول مورب را به دست آورد (شکل ۲-۸۶-د). در شکل‌های ۲-۸۷، ۲-۸۸، ۲-۸۹، ۲-۹۰، ۲-۹۱، ۲-۹۲، مراحل خم کردن یک اتکا نمایش داده شده است.

۲- طول مورب اتکاهای با توجه به زاویهٔ خم و ارتفاع اتکا محاسبه می‌شود. در صورتی که زاویهٔ اتکا 45° درجه باشد، طول مورب $1/41$ برابر ارتفاع اتکا می‌باشد؛ (شکل ۲-۸۶-ب). اگر زاویهٔ اتکا 60° درجه باشد، طول مورب $1/15$ برابر ارتفاع اتکا خواهد بود (شکل ۲-۸۶-ب).




شکل ۲-۸۶



شكل ٢-٨٧



شكل ٢-٨٨




شكل ٢-٨٩



شكل ٢-٩٠



شكل ٢-٩١



شكل ٢-٩٢

تمرین ۸

هر دانشآموز، مطابق شکل ۲-۹۳، پزیسیون‌های ۱ تا ۴ را با توجه کامل به نکات فنی آموزش داده شده با دقّت بسازد و پس از ارزشیابی، میل‌گردها را صاف کرده و در محل خود قرار دهد.

85



pos① 1 $\Phi 10$


1.376



pos② 1 $\Phi 10$



pos③ 1 $\Phi 10$



شکل ۲-۹۳

pos④ 1 $\Phi 6$

روی پاها)، بهتر است میل‌گردها روی خرک‌های چوبی یا فلزی مونتاژ شوند. در شکل ۲-۹۴ خرک‌های فلزی کناری و وسط نشان داده شده است. این خرک‌ها را می‌توان ثابت یا متحرک ساخت که نوع متحرک آن به مراتب بهتر از نوع ثابت است. در شکل ۲-۹۵ طریق کم و زیاد کردن ارتفاع خرک با استفاده از سوراخ‌های تعییه شده در پایه‌ها و میله‌ی نگهدارنده را می‌بینید. در شکل ۲-۹۶ مونتاژ میل‌گرد تیر بتني را با استفاده از خرک فلزی متحرک مشاهده می‌کنید.

در صورت عدم وجود خرک، می‌توان از تخته‌هایی که بهوسیله‌ی تنگ به میز کار متصل می‌شوند کمک گرفت و برای مونتاژ میل‌گردها از آن‌ها استفاده کرد (شکل ۲-۹۷).

۲-۲۴—بستن (مونتاژ) میل‌گردها

پس از خم کردن و شکل دادن به میل‌گردهای لازم، باید آن‌ها را به یکدیگر، به شکل خواسته شده مطابق طرح و نقشه پیوند داد. این عمل به محل و نوع کاربستگی دارد. گاهی مونتاژ تمام یا قسمتی از میل‌گردها در خارج از قالب انجام می‌شود و گاهی این عمل در رو یا کنار قالب انجام می‌گردد. برای کارهای کوچک (نظیر تمرین تیر بتني این کتاب) با در نظر گرفتن وزن نسبتاً کم مجموعه‌ی میل‌گردها، بهتر است مونتاژ در خارج از قالب انجام شود. به منظور ایجاد وضعیت مناسب برای مونتاژ میل‌گردها با سرعت و دقّت کافی و جلوگیری از وارد شدن فشارهای بی‌مورد به کمر، پا و غیره (در اثر خم شدن یا نشستن




شکل ۲-۹۴— خرک‌های فلزی برای مونتاژ میل‌گرد



شکل ۲-۹۵— خرک قابل تنظیم برای ارتفاع‌های متفاوت



شکل ۲-۹۶— مونتاژ میلگرد با استفاده از خرک فلزی متحرک



شکل ۲-۹۷— مونتاژ میلگرد با استفاده از تخته‌هایی که با پیچ‌دستی به میز متصل شده‌اند.

اجرای قالب‌بندی چوبی و آرماتوربندی پوتر بتنی بر روی ستون‌های آجری

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

- ۱- در کارهای جمعی، که لازمه‌ی ساختمان‌سازی است، شرکت فعال نموده و احساس مسئولیت کند.
- ۲- نقشه‌های اجرایی قالب‌بندی و آرماتوربندی (ساده) را بخواند.
- ۳- قالب چوبی تیر بتنی بین دوستون را اجرا کند.
- ۴- میل‌گردهای تیر بتنی را مطابق نقشه‌های ارائه داده شده خم کند و پس از مونتاژ آن‌ها را در قالب قرار دهد.
- ۵- باز کردن قالب را به روش صحیح انجام دهد.

تمرین ۹

ساخت قطعات قالب چوبی و میل‌گردهای یک نعل درگاه بتنی (پوتر بتنی) و مونتاژ آن بر روی دوستون آجری

الف - مراحل اجرای ستون‌های آجری:


- ۱- پیاده کردن محل دقیق اجرای دوستون آجری بر روی زمین براساس شکل ۳-۱.
- ۲- چیدن ستون‌ها با پیوند بلوكی با رعایت کلیه‌ی نکات فنی اجرای ستون‌های آجری نظیر شاغول، تراز، شمشه‌کش و غیره با ابعاد مندرج در شکل ۳-۱.
- ۳- کنترل تراز دو سطح نشیمن بوتر بر روی ستون‌ها با یکدیگر.

ب - ساخت قطعات قالب چوبی پوتر بتنی مطابق نقشه‌ی ارائه شده با رعایت کلیه‌ی دستورالعمل‌های آموزش داده شده قبلي:


- ۱- ساخت کف قالب (شکل ۳-۲).
- ۲- ساخت دو بدنی قالب (گونه‌ها) (شکل ۳-۳).

تذکر: ارتفاع قالب گونه برابر است با ارتفاع تیر بتنی، به اضافه‌ی ضخامت تخته‌ی کف قالب؛ و طول قالب گونه برابر است با طول تیر (۱۹۴ سانتی‌متر) به اضافه‌ی پوشش کمی بر روی ستون‌ها که در این کار طول گونه‌ها از ۲ متر کم‌تر نباشد.


۳- محاسبه‌ی ارتفاع شمع‌ها با توجه به نقشه، چارتراش‌ها و تخته‌های موجود در کارگاه و ساخت ۳ عدد شمع T شکل، مطابق شکل ۳-۴.




شکل ۱-۳- آجر چینی برای اجرای قالب چوبی تیربتنی



شکل ۲-۳- صفحه‌ی کف قالب تیربتنی تعریف^۹




شکل ۳-۳- گونه قالب تیربتنی تمرین



شکل ۴-۳- شمع چوبی

- ج - خم کردن میل گردهای لازم: مطابق شکل ۵-۳ میل گردها با دقت خم می شوند.
- د - استقرار قالب و میل گردهای تیربینی بر روی ستون های آجری (مونتاژ)
- ۱- برپایی شمع های دوطرف (با استفاده از دو طرف دیوار برای تکیه گاه) :
- ۲- نصب صفحه ای کف قالب بر روی شمع های طرفین (شموع در روی تخته هی تقسیم فشار قرار می گیرند) :
- ۳- برپایی شمع (شموع های) وسط :
- ۴- قرار دادن گوه در زیر شمع ها :
- ۵- تراز کردن صفحه ای کف قالب در ارتفاع لازم، با استفاده از گوه ها (شکل ۳-۶).


Position پزیسیون	N تعداد	قطر	M جرم یک متر kg/ml	Length طول m	Total - L. طول کل m	Total کل kg
1	2	10	0/617	2.14	4.28	2.64
2	2	12	0/888	2.19	4.38	3.89
3	2	10	0/617	2.34	4.68	2.89
4	10	6	0/222	0/98	9.8	2.18



شکل ۵-۳- میلگرد های لازم برای ساخت تیربتنی تمرین ۱۳



شکل ۶-۳- صفحه‌ی کف قالب نصب شده بر روی شمع‌ها



شکل ۳-۹

۶- برای استحکام بخشنیدن بیشتر به سیستم قائم ایستایی (شمع‌ها)، آن‌ها را به وسیله‌ی چپ و راست به یکدیگر متصل می‌کنند. این چپ و راست‌ها باید شمع‌های هر ردیف را به صورت ضربدری به یکدیگر متصل کنند (ناحیه‌ی بالای هر شمع به قسمت پایین شمع دیگر وصل شده و به عکس، ناحیه‌ی پایین آن، به قسمت بالای شمع دیگر متصل می‌شود). در شکل ۳-۱۰ اتصال شمع‌ها به یکدیگر، با استفاده از چپ و راست نشان داده شده است.

۷- صفحه‌ی قالب بدنه (گونه) تیر، در شیار پیش‌بینی شده صفحه‌ی قالب کف استقرار یابد و گونیا کردن آن با تثبیت بالای گونه همراه باشد. این کار با استفاده از دستک‌هایی انجام شود که بین کمرکش و پابند خارجی صفحه‌ی کف قالب قرار می‌گیرند (شکل ۳-۱۱).

اگر لازم باشد کف قالب بالا برده شود دو سطح شیبدار گوه به هم تزدیک می‌شوند و بیشتر روی یکدیگر قرار می‌گیرند (شکل ۳-۷).



شکل ۳-۷

در صورتی که لازم باشد کف قالب پایین آورده شود، دو گوه را از هم دور می‌کنند (شکل ۳-۸).



شکل ۳-۸

پس از تراز شدن سطح کف قالب، گوه‌ها را با یک میخ به هم متصل می‌کنند تا از حرکت آن‌ها جلوگیری شود. توجه شود که برای باز کردن راحت‌تر قالب سر میخ مطابق شکل ۳-۹ کمی بیرون از گوه‌ها باشد.



شکل ۱۰-۳- صفحه‌ی قالب و چپ و راست



شکل ۱۱-۳- نصب گونه، گویناکردن و نصب دستک‌ها

شده، به دلیل وزن زیاد، وجود ندارد آن‌ها را بر روی قالب بهم می‌بافند.

۹- نصب فاصله نگهدارهای لازم برای تأمین پوشش مناسب بتن روی میل‌گردها (شکل ۳-۱۲).

۱۰- نصب صفحه‌ی قالب بدنی دوم در محل خود و گونیا کردن آن با کف قالب.

در صورت عدم امکان استفاده از گونیا، می‌توان با اندازه‌گیری (اندازه عرض تیر) از گونه‌ی اوّلی که قبلاً گونیا شده، این بدن را نسبت به کف گونیا کرده، سپس آن را با نصب دستک‌های مناسب در محل خود، ثابت کرد (شکل ۳-۱۴).

توجه: معمولاً در کارهای اجرایی، در این مرحله، ابتدا قالب‌ها را تمیز می‌کنند و سطوح آن‌ها را (قسمت‌هایی که با بتن در تماس قرار می‌گیرند) با مواد رها ساز آغشته می‌سازند؛ اما در کارهای آموزشی، با توجه به این که در قالب‌ها بتن ریزی نمی‌شود، این عمل را انجام نخواهیم داد.

۸- بافت یا استقرار مجموعه‌ی میل‌گردهای ساخته شده.

توجه: در کارهای کوچک، امکان بافت مجموعه‌ی میل‌گردها در وضعیت مناسب و سپس قرار دادن مجموعه‌ی بافته شده در قالب وجود دارد (شکل ۳-۱۲).

در کارهای بزرگ که امکان جابه‌جایی میل‌گردهای بافته



شکل ۱۲-۳- طریقه‌ی مونتاژ آرماتورهای یک پوتر کوچک



شکل ۱۳-۳- نمایش مجموعه‌ی میلگرد و فاصله نگهدارهای مربوط در قالب پوتر




شکل ۱۴-۳- گونیابی کردن گوندی دوم



شکل ۳-۱۵

۱۱- پس از کنترل نهایی کار، آمادگی خود را برای ارزشیابی به مریبی یا استادکار خود اعلام کنید.
بدیهی است که در کارهای اجرایی، پس از کنترل نهایی قالب‌ها و میل‌گردها، نوبت ریختن بتن فرا می‌رسد، اما در کارهای آموزشی هنرستان‌ها، عمل بتن‌ریزی انجام نمی‌شود.

۱۲- پس از اتمام بتن‌ریزی و گذشت زمان لازم برای خودگیری کافی بتن، نوبت به باز کردن (دکفره) مرحله‌ای قالب، بدون صدمه دیدن بتن، می‌رسد. در اینجا مراحل باز کردن قالب آموزش داده می‌شود.



شکل ۳-۱۶

- تکیه داده، سپس با زدن ضربه به کف قالب از بالا به پایین، قالب کف از بتن جدا می شوند.
- ۳- تمام میخ های صفحات قالب کشیده شده و در ظرف مخصوص میخ جمع آوری می شوند.
- ۴- کلیه ای تخته ها و چارتراش ها، با توجه به ابعاد، تفکیک شده و در قسمت های مربوط قرار می گیرند.
- ۵- گوه ها در محل مربوط گذاشته می شوند.
- ۶- میل گردها از روی دیوار برداشته می شوند و پس از باز کردن سیم های گردها، ضمن صاف کردن کلیه ای میل گردها، آن ها را در طول ها و قطره های مختلف دسته بندی کرده و در محل های پیش یینی شده برای هر قطر و طول قرار می دهند.
- ۷- ستون ها جمع آوری شده، آجرها در محل های مربوط، به طور منظم، دسته بندی می شوند. مواد باقی مانده از ملات هم به محل مناسب خود منتقل می شود.

لازم است هنرآموزان محترم در اجرای دقیق این مرحله نظارت کافی داشته باشند و نکات لازم را به هنرجویان تذکر دهند.

۱- اوّلین قسمتی که از قالب تیرها باز می شود قالب گونه هاست. برای این منظور، ابتدا پابند خارجی را از پشت بندهای کف جدا کرده که به تبع آن دستک ها آزاد می شوند. دربی آن با جدا کردن پابندهای داخلی، گونه ها آزاد می شود که آن ها را می توان از بتن جدا کرد.

توجه: در کارهای اجرایی، بین باز کردن قالب گونه ها و کف قالب، با توجه به نوع بتن و وضعیت آب و هوایی، چند روزی فاصله وجود دارد. برای تعیین این مدت، لازم است به آیین نامه های مربوط مراجعه شود.


۲- پس از باز کردن چپ و راست های شمع ها با کشیدن میخ گوه ها، ضمن زدن ضربه های ملاجم به گوه ها (در امتداد افقی)، دو گوه ای زیر هر شمع از هم دور شده و شمع ها آزاد می گردند. بعد از آزاد کردن تمام شمع ها، شمع های کناری را به ستون آجری

پی‌های منفرد بتنی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

- ۱- پی را تعریف کند و نحوه‌ی آرماتورگذاری در آن را بشناسد.
- ۲- مصالح قالب‌بندی پی منفرد بتنی را توضیح دهد.
- ۳- قالب‌بندی و آرماتورگذاری پی منفرد بدون شناز را اجرا کند.
- ۴- قالب‌بندی و آرماتورگذاری دوبی منفرد و شناز رابط را انجام دهد.


۴- پی منفرد بتنی




شکل ۴-۱

۱-۴- تعریف پی

مجموعه‌ی بخش‌هایی از سازه و خاک در تماس با آن، که انتقال بارین سازه و زمین از طریق آن صورت می‌پذیرد (پی) نام دارد. پی به شکل‌های گوناگون ساخته می‌شود. در این کتاب دو نمونه از پی‌های سطحی منفرد بتنی را تشریح می‌کنیم و هنرجویان آن‌ها را اجرا می‌کنند.



شکل ۴-۲




شکل ۴-۳

۲-۴- آرماتورگذاری پی‌های منفرد سطحی

همان‌گونه که در شکل ۴-۱ دیده می‌شود، پی منفرد، بار مرکز دریافتی از ستون را به صورت گستردگی به زمین منتقل می‌کند؛ و این موضوع باعث می‌شود در قسمت‌های پایین‌پی، مطابق شکل ۴-۲، کشیدگی ایجاد شود.

در سازه‌های بتن فولادی، وظیفه‌ی تحمل کشش به عهده‌ی میل‌گردهای فولادی است، پس لازم است در قسمت‌های پایین‌پی، که کشش در آن ناحیه ایجاد می‌شود، میل‌گرد فولادی قرار دهیم که یک نمونه‌ی ساده‌ی آن در شکل ۴-۳ نشان داده شده است. با توجه به این که کشیدگی در هر دو جهت پی منفرد به وجود می‌آید، لازم است آرماتورهای مربوط در دو جهت قرار گیرند.

در شکل ۴-۴ دو نوع پی منفرد سطحی را با میل گردهای آنها می بینید.



شکل ۴-۴

امکان برچیدن دیوار و استفاده از آجرها وجود دارد.

۲- قالب های چوبی: از این قالب ها می توان در دفعات محدود استفاده کرد که قابل توجیه نیز باشد.

۳- قالب های فلزی: در صورتی که بخواهیم بدنه ای قالب و قطعات آن را در دفعات متعدد مورد استفاده قرار دهیم، استفاده از قالب های پیش ساخته فلزی از قالب های آجری و چوبی، اقتصادی تر است.

۴- در بعضی مواقع که امکان خاکبرداری به اندازه کافی، برای قالب بندی وجود نداشته باشد (مانند پی های مجاور ساختمان همسایه که امکان خاکبرداری در زیر ساختمان همسایه وجود ندارد) خاکبرداری بی به صورت کاملاً عمودی (در کنار زمین همسایه) انجام می گیرد؛ در واقع فرم قالب با خود خاک ایجاد شده و فقط برای جلوگیری از هدر رفتن شیره بتن، جداره ای خاکبرداری با ورقه های پلاستیکی پوشانده می شود.

قطر و فاصله ای این آرماتورها از یکدیگر با محاسبات فنی تعیین می شود و در صورت لزوم، حداقل های آیین نامه ای، تعیین کننده قطر و فاصله ای آنها می باشد.



۴-۳- قالب بندی پی منفرد بتنی

مصالح قالب بندی برای پی بتنی به شرح زیر است :


۱- قالب آجری: در ساختمان های کوچک که فقط پی ها باید قالب بندی شوند و امکان دسترسی ارزان و اقتصادی به مصالح قالب بندی نظیر چوب و فلز وجود ندارد، از دیوارهای آجری به عنوان قالب پی استفاده می شود. این دیوارها معمولاً با ملات گل چیده می شوند و روی آنها را با ورقه های پلاستیکی می پوشانند تا مانع خروج شیره بتن و در نتیجه ضعف بی شود. به جای استفاده از ورقه های پلاستیکی، نیز می توان روی آجرها را اندود ماسه سیمان کرد و پس از بتون ریزی داخل قالب آجری،

۴-۴- اجرای قالب‌بندی و آرماتورگذاری پی منفرد (بدون شناز)



در شکل ۴-۵ پلان و برش یک پی منفرد بتنی بدون شناز را ملاحظه می‌کنید. شکل ۴-۶ میل‌گرد پی‌بتنی موردنظر را نشان می‌دهد و شکل ۴-۷ بدنه‌های قالب چوبی این پی را نمایش می‌دهد.
لازم است هنرآموزان، بنابر امکانات کارگاهی، هنجویان حاضر در کارگاه را متناسب با این تمرین و تمرین بعدی – که در ادامه‌ی همین کار خواهد بود – دسته‌بندی کنند تا کار به شکل گروهی و منظم انجام شود.




شکل ۴-۵



شکل ۴-۶



- #### ۴-۴-مراحل اجرای کار
- ۱- محور طولی پی را به طول حدود ۴ متر در سطح تراز (مشابه بتن مگر) مشخص کنید.
 - ۲- محورهای عرضی را در وسط محور طولی به فاصله‌ی $2/40$ متر از یکدیگر رسم کنید.
 - ۳- خطهایی به فاصله‌ی 6° سانتی متر و دقیقاً به موازات محورهای رسم شده بکشید تا ابعاد پی‌ها یعنی $1/20$ متر مشخص شود. در شکل ۴-۹ مراحل پیاده کردن پلان پی نشان داده شده است.
 - ۴- صحت اندازه‌ها و زاویه‌های ترسیم‌های خود را به طریق چپ و راست بررسی کنید.
 - ۵- عدد ۱۲ Pos ① را بسازید.
 - ۶- میل‌گردهای ساخته شده را مونتاژ کنید و در محل پی بر روی فاصله نگهدار قرار دهید.



شکل ۹-۴- مراحل پیاده کردن نقشه‌ی پی منفرد

- ۷- دو بدنی قالب تیپ ۱ و دو بدنی قالب تیپ ۲ را مطابق نقشه (شکل ۹-۷) بسازید.
- ۸- چهار عدد پابند (چارتراش ۱۰۰۰ یا ۸۰۰ سانتی‌متر) را به موازات و در فاصله‌ی تقریبی ۵ سانتی‌متری از کناره‌های قالب بر روی زمین قرار دهید.
برای جلوگیری از جایه‌جایی افقی پابندها، تعدادی میل‌گرد مناسب را در پشت آن‌ها، به زمین بکویید.
- ۹- یک بدنی خارجی قالب را انتخاب کرده، سطح داخلی آن را در کنار خط‌یی قواردید و برای نگهداری قسمت پایین آن، پایین پشت‌بندها را به وسیله‌ی چارتراش‌های افقی و با استفاده از گوه محکم کنید، سپس قالب‌های داخلی را در کنار بدنی اول خارجی در محل خود قرار داده و بدنی خارجی دوم را در طرف دیگر، مانند بدنی اول خارجی، نصب و ثابت کنید. قسمت پایین بدن‌های خارجی به وسیله‌ی چارتراش‌هایی به پابند تثبیت شده است و کناره‌های دو بدنی قالب داخلی نیز به پشت‌بندهای قالب خارجی محکم شده است. برای ثابت نگه داشتن قسمت پایین قالب‌های داخلی، مانند قالب‌های خارجی در پشت، پشت‌بندهای میانی را به کمک چارتراش محکم کنید؛ اکنون قسمت پایین قالب کاملاً محکم شده است. برای مقابله با فشارهای بتن و جلوگیری از حرکت بالای بدن‌های قالب، ضمن شاغل نمودن هر بدنی قالب، قسمت بالای آن را به کمک دستک‌هایی که از یک طرف زیر کمرکش و از طرف دیگر به پابند محکم شده است تثبیت کنید. پس از کنترل‌های نهایی زاویه‌ها (به طریق چپ و راست) و شاغل بودن بدنی قالب‌ها اطراف کار را تمیز کنید تا کار شما توسط هنرآموزان ارزشیابی شود.



شكل ٤-١٠




شكل ٤-١١



شكل ٤-١٢

۶-۴- شناز رابط پی‌های منفرد



شکل ۴-۱۳

برای جلوگیری از حرکت افقی بی‌های منفرد، در محلهای که امکان داشته باشد، آن‌ها را به وسیله‌ی شنازهای رابط به یکدیگر وصل می‌کنند. ابعاد شنازها با استفاده از محاسبات فنی طراحی می‌شود، به نحوی که بتواند حداقل معادل 10% بار ستون‌های طرفین خود را به صورت کششی و فشاری تحمل کند که در هر حال، سطح مقطع شناز نباید از 30° سانتی‌متر کم‌تر باشد. آرماتورهای طولی شنازها حداقل ۴ میل‌گرد به قطر ۱۲ میلی‌متر است که دو عدد در پایین و دو عدد در بالا توسط خاموت‌هایی به قطر ۶ میلی‌متر به فاصله‌ی حداقل ۲۵ سانتی‌متر نگهداری می‌شوند (شکل ۴-۱۳). میل‌گردهای طولی شنازها باید در بی‌های میانی ممتد باشند و در بی‌های کناری از محاذات برستون مهار شوند.


تمرین ۱۱

۷-۴- قالب‌بندی و آرماتوربندی مجموعه‌ی ۲ پی‌های منفرد بتنی و شناز رابط


شکل ۴-۱۴ تصویر مجسم بی‌های بتنی و شناز رابط این تمرین را نشان می‌دهد.

شکل‌های ۴-۱۵ و ۴-۱۶ پلان و برش بی‌های منفرد و شناز رابط بتنی تمرین ۱۱ را نشان می‌دهد. در شکل


۴-۱۷ میل‌گردهای این تمرین را ملاحظه می‌نمایید.




شکل ۴-۱۴



شکل ۱۵



شکل ۱۶




آنها قرار گرفته است محکم شود.


۱- قسمت‌های میانی قالب‌های شناز به وسیله‌ی چارتراش و دستک به پابندهای مربوط محکم شود.

شکل ۴-۲۰ عکس قالب‌بندی و آرماتورهای پی منفرد و شناز بتنی رابط را نشان می‌دهد.

۱۱- پس از ارزشیابی این کار و بحث لازم در مورد معایب احتمالی و چگونگی رفع آن‌ها، قالب و آرماتورها به همان صورت در محوطه‌ی کارگاه باقی ماند تا در تمرین‌های دیگر از آن استفاده شود.



شکل ۴-۱۸- بدنه شناز رابط



شکل ۴-۱۹ - بدنه داخلی جدید پی منفرد



شکل ۴-۲۰

۴-۸- مراحل اجرای کار

۱- محورهای این تمرین، در تمرین ۱۰ پیاده و مشخص شده است.

شبکه‌های فنداسیون منفرد نیز ساخته شده و در قالب مستقر است و باقی مانده‌ی سه بدنه‌ی پی (دو بدنه‌ی خارجی و یک بدنه‌ی داخلی) نیز مستقر است و باقی می‌ماند. تنها از هر فنداسیون، یک بدنه‌ی داخلی آن که به سمت فنداسیون مجاور قرار گرفته، جدا می‌شود و برای ادامه‌ی تمرین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲- این بدنه‌ی قالب داخلی به ارتفاع ۵ سانتی‌متر می‌باشد که برای بدنه‌ی قالب شناز، با همان طول ۱۲ سانتی‌متر و فقط با ارتفاع ۳ سانتی‌متر، مورد نیاز است (شکل ۴-۱۸).

۳- تخته‌ی ۲ سانتی‌متری اضافه‌ی هر بدنه‌ی داخلی (اضافه‌ای که از مرحله‌ی ۲ می‌ماند) برای ساختن بدنه‌ی داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۴-۱۹).

۴- اجرای هر مجموعه توسط دو گروهی که در تمرین ۱۰ مجاور یکدیگر بوده‌اند انجام می‌شود.

۵- هر گروه بدنه‌ی قالب اضافی خود را برداشته و دو بدنه‌ی قالب‌بندهای ۲ و ۳ را بسازد.

۶- محل قرارگیری قالب شناز را با ترسیم دو خط در طرفین محور طولی به فاصله‌ی ۱۵ سانتی‌متر از آن و کاملاً موازی در روی زمین مشخص کنید.

۷- هر گروه، نصف پیزیسیون‌های ۲ و ۳ را بسازد به‌طوری که ۲ گروه، یک مجموعه آرماتور شناز را ساخته و در اختیار داشته باشد. سپس آرماتورهای شناز را مونتاژ کرده و در محل خود بر روی فاصله نگهدارها مستقر نمایند.

۸- قالب‌های شناز را، که هر بدنه‌ی آن را یک گروه ساخته است، در محل خود قرار داده سپس قالب بدنه‌ی داخلی هر فنداسیون توسط گروه مربوط مستقر گردد.

۹- قالب‌های داخلی فنداسیون با کمک قالب‌های خارجی تثبیت شود و قسمت میانی آن توسط لبه‌ی قالب شناز که داخل

ستون‌های بتن آرمه

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند :

- ۱- ستون و ستون بتی را تعریف کند.
- ۲- دلیل استفاده از میل‌گرد را در ستون بیان کند.
- ۳- قالب‌بندی ستون بتی را اجرا کند.
- ۴- آرماتورگذاری در ستون‌های با مقاطع مختلف را انجام دهد.

۵- ستون‌های بتن آرمه


۱-۵- تعریف ستون

ستون عضوی عمودی است که بارهای تیرها و کف‌ها را به بی‌ منتقل می‌کند و عضو فشاری محسوب می‌شود. چون بتن از مقاومت فشاری بالایی برخوردار است می‌توان نتیجه گرفت که اگر تنش ناشی از بارگذاری، از حد مقاومت فشاری بتن تجاوز نکند، لزومی به آرماتوربندی ستون نخواهد بود (شکل ۱-۵-الف) که در این صورت باید شرایط زیر برقرار باشد :

- ۱- بار محوری باشد :
- ۲- ستون کوتاه باشد :

۳- سطح مقطع ستون وسیع باشد.


از آنجایی که این شرایط به ندرت در ساختمان‌های اسکلتی حاصل می‌شود و عدم تأمین آن‌ها باعث به وجود آمدن کمانش در عضو می‌شود، برای ایجاد مقاومت لازم این عضو در برابر نیروهای به وجود آمده از کمانش و یا حتی فشارهای مازاد بر تحمل بتن، به میل‌گردهای طولی احتیاج خواهد بود (شکل ۱-۵-ب). برای این که از کمانش آرماتورهای طولی جلوگیری شود، از خاموت‌های فولادی، با فواصل مشخص در طول ستون، استفاده می‌شود که قطر آن‌ها حداقل ۶ میلی‌متر است. وظیفه‌ی دیگر



شکل ۱-۵

ستون‌ها، بسته به هندسه‌ی سازه و معماری آن، ممکن است مربع، مستطیل، دایره، چندضلعی و ... باشد.

خاموت یا تنگ در ستون، مقابله با خطرات ناشی از برش‌هایی است نظیر آن‌چه که در شکل ۲-۵-ب ملاحظه می‌کنید. مقاطع




شکل ۲-۵


ستون: ستون عضوی است که نسبت ارتفاع به حداقل بعد جانبی آن برابر با $\frac{3}{3}$ یا بیشتر از $\frac{3}{3}$ باشد و اساساً برای تحمل بار محوری فشاری استفاده شود.

پایه (Pedestal): پایه به عضو فشاری قائم با نسبت ارتفاع مهار نشده (آزاد) به حداقل بُعد جانبی کمتر از $\frac{3}{3}$ اطلاق می‌شود.

آرماتورگذاری ستون‌ها با توجه به محاسبات فنی طرح و تعیین می‌گردد. بعضی اوقات که مقادیر به دست آمده از طریق محاسبه از حداقل کدهای آین نامه پایین‌تر باشد، دستورالعمل‌های آین نامه ملاک عمل قرار می‌گیرد. در شکل ۵-۴، بعضی از کدهای آین نامه‌ای و مقاطع ستون‌های مختلف و چگونگی آرماتورگذاری آن‌ها نمایش داده شده است.



شکل ۵-۳



شکل ۵-۴

- ۴- به دلیل ارتفاع زیاد مشکلاتی در مرحله‌ی ساخت ستون وجود دارد که عبارت‌اند از :
- الف - ارتفاع زیاد بتن‌ریزی ؛
 - ب - عدم دسترسی به ته قالب ؛
 - ج - مشکلات نگهداری قالب و شاغلوی بودن آن ؛
 - د - تمایل به پیچش .

۲-۵- خصوصیات قالب ستون‌ها

- ۱- ارتفاع زیاد نسبت به ابعاد مقطع و در نتیجه احتیاج داشتن به مهاری‌های مناسب.
- ۲- سطح کوچک که موجب پرشدن سریع قالب از بتن می‌شود و به تبع آن ایجاد فشار زیاد در پای قالب ستون خواهد شد.
- ۳- هم محور بودن ستون‌ها، که در مرحله‌ی ساخت قالب مستلزم کنترل دقیق آن‌هاست.


تمرین ۱۲

۳-۵- اجرای ستون بتن آرمه با سطح مقطع مربع

هنرآموزان محترم! با عنایت به این که در تمرین‌های ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اجرای ۴ نوع ستون بتن آرمه پیش‌بینی شده است، برای کارآئی بیش‌تر و بهره‌وری بهتر از امکانات موجود کارگاه، پیشنهاد می‌شود هنرجویان را به تعداد گروه‌های زوج تقسیم کنید و هر دو گروه، در هر جلسه‌ی کارگاهی، مأموریت اجرای یکی از ستون‌ها را به عهده بگیرد؛ به نحوی که گروه الف در هفته‌ی اول مسئول ساخت و مونتاز آرماتور ستون و گروه ب مسئول ساخت و مونتاز قالب ستون باشد و در جلسه‌ی بعد و تمرین بعدی، مأموریت این دو گروه عکس جلسه‌ی قبل باشد. بدین ترتیب، در اجرای ۴ ستون موردنظر، هر گروه دو نوع ستون را آرماتوربندی و دو نوع ستون دیگر را قالب‌بندی کنند.

۱-۳-۵- مراحل ساخت:

- ۱- پیسیون‌های ۱، ۲ و ۳ را مطابق شکل ۵-۵ بسازید.



POS① 4. 14

L=1.60

POS② 4 14

L=2.76

POS③. 8 e=20 cm

L=1.04

POS④ 4 ⌀14

L=2.60

POS⑤ 4 ⌀14


L=1.45

شکل ۵-۵

قابل توجه هنرآموزان محترم! بسته به این که آرماتورهای موجود در هنرستان از نوع آج دار یا از نوع ساده باشد، آموزش اجرای متناسب خم را برای هنرجویان خود مطرح نمایند.


۲- آرماتورهای انتظار (پزیسیون ۱) را به کمک پزیسیونهای ۳ به آرماتورهای شناز متصل کنید. در این مرحله دقیق شود که محور ستون بر محور بی (تمرین ۱۱) کاملاً منطبق باشد.

تذکر: در کارهای اجرایی، پس از نصب آرماتورهای انتظار، بتن ریزی بی‌ها انجام می‌شود که نشیمنگاه قالب بی خواهد شد. اما در این کار آموزشی، با توجه به این که بتن ریزی صورت نمی‌گیرد، در این مرحله از کار، باید یک نشیمنگاه فرضی برای استقرار قالب ستون فراهم شود. با درنظر گرفتن دقیق آکس ستون بر روی آکس بی، با کمک گرفتن از تخته‌های زیربایی، نشیمنگاه مستقر بر قالب‌های بی را تأمین کنید (شکل‌های ۵-۶ و ۵-۷).



شکل ۶-۵

۳- آرماتورهای 2 POS را به آرماتورهای انتظار وصل کرده خاموت‌ها را بر روی آن‌ها قرار دهید، سپس به ترتیب، از پایین به بالا، با فاصله‌ی ۲۰ سانتی‌متری ذکر شده در نقشه‌ها، خاموت‌ها را به آرماتورهای اصلی وصل کنید (شکل ۸-۵).




شکل ۸-۵- نقشه‌ی آرماتوربندی ستون مربع شکل

تذکر: در اجراهای واقعی، معمولاً قبل از قالب‌بندی ستون‌ها، در صورتی که دستگاه نظارت اجازه دهد، ستونچه‌های کوچکی (رامکا) از بتن با سیمان زیاد به ارتفاع حدود ۵ سانتی‌متر در پای ستون ریخته می‌شود و پس از خودگیری، از آن‌ها به عنوان تکیه‌گاه قالب ستون استفاده می‌کنند تا از جایه‌جایی افقی قالب جلوگیری شود. اما در این کار که آموزشی است و بتن ریخته نمی‌شود و امکان ساخت رامکا وجود ندارد، برای استقرار قالب‌های ستون باید بر روی تخته‌های زیریابی، پابندهای را پیش‌بینی و نصب کرد. فاصله‌ی پابندهای رو به روی هم، به اندازه‌ی ستون به اضافه‌ی دو ضخامت تخته قالب است (شکل‌های ۵-۶ و ۵-۷).

۴- ساخت بدنه های قالب داخلی و خارجی ستون : همان طور که در شکل ۵-۹ ملاحظه می کنید، عرض بدنی داخلی دقیقاً به اندازه ای عرض ستون، یعنی 3° سانتی متر، است و عرض بدنی قالب خارجی، به اندازه ۲ ضخامت تخته ای قالب داخلی از عرض ستون بیشتر است. پس با احتساب ضخامت تخته ای $2/5$ سانتی متری، عرض بدنی قالب خارجی 35 سانتی متر می شود. در هنگام ساختن این قالب ها باید دقت شود که در چهار بدنی ستون اولاً سطح بالایی پشت بندها در تراز مساوی باشند و ثانیاً طول پشت بندها از هر طرف به اندازه ضخامت تخته های قالب از عرض بدنی قالب بیشتر باشد تا پس از استقرار بدنی قالب خارجی لبه بدنی قالب داخلی را پوشاند و پشت بندهای قالب داخلی روی لبه قالب خارجی را پوشش دهد و پشت بندهای بدنی قالب خارجی نیز پشت بندهای بدنی قالب داخلی را پوشش دهد (شکل ۵-۹).


پشت بند پایین بدنی های قالب از قسمت تحتانی باید به اندازه ضخامت تخته های پابند بالاتر کوبیده شود تا تشیمنگاه مناسب را در داخل پابندها داشته باشد. به قسمت پایین شکل ۵-۹ نگاه کنید.

۵- بدنی های قالب را در محل های پیش یینی شده، بر روی تخته زیر پایی در داخل پابندها، مستقر کرده و آن ها را با میخ به طور موقت به یک دیگر وصل کنید (شکل های ۵-۱۱ و ۵-۱۲).




برش b-b

شکل ۵-۹



برش a-a



شکل ۵-۱۰




شکل ۵-۱۱




شکل ۵-۱۲

در این حالت، اتصال با میخ نمی‌تواند از تغییر بدنه‌ی قالب‌ها نسبت به یک دیگر جلوگیری کند، پس لازم است از تعدادی یوگ (کمربند - کلاف) برای جلوگیری از تغییر زاویه‌های بدنه‌های قالب استفاده شود. در شکل ۵-۱۵ چند نوع از این یوگ‌ها برای آشنایی هنرجویان نمایش داده‌ایم. شکل ۵-۱۵ اجرای یک نوع یوگ را نشان می‌دهد.



شکل ۱۳-۵- نمونه یوگ‌های چوبی



شکل ۱۴



شکل ۵-۱۵

۶- پس از استقرار قسمت پایین قالب ستون و ثابت کردن زاویه‌ی بین بدنه‌های قالب توسط یوگ‌ها (کمریندها)، با استفاده از شاغول، قسمت بالای قالب را نسبت به نشیمن آن، که قبلاً ثابت شده است، به شکل کاملاً قائم درآورده و به کمک شمع‌های مهاری مورب، آن‌ها را تشییت کنید؛ شکل‌های ۵-۱۶ و ۵-۱۷ قالب ستون، یوگ‌ها و شمع‌های مایل را نشان می‌دهد.

شکل‌های ۵-۱۸ و ۵-۱۹ قالب ستون با یوگ‌ها و شمع‌های مهاری کامل شده را نشان می‌دهد.




شکل ۵-۱۶



شكل ٥-١٧



شكل ٥-١٨



شکل ۵-۱۹


- ۷- پس از بازدید و ارزشیابی کارتان توسط هنرآموزان خود و توضیح آن‌ها پیرامون معاایب موجود در کار شما و نحوه‌ی رفع آن‌ها، باز کردن قالب ستون و جمع‌آوری میل‌گردّها را به‌شرح زیر انجام دهید :
- شمع‌های مهاری را باز کنید.
 - یوغ‌ها را باز کنید تا بدنّه‌های قالب آزاد شود.
 - بدنّه‌ی قالب‌ها را از روی نشیمن‌گاه برداشته و میخ‌های آن‌ها را درآورید و تخته‌ها را برای استفاده در تمرین بعدی دسته‌بندی کنید.
 - خاموت‌ها را باز نموده و صاف کنید.
 - آرماتورهای راستا را از آرماتورهای انتظار جدا کرده و آن‌ها را بدون این که صاف کنید. برای تمرین‌های بعدی دسته‌بندی نموده و در جایی نگه‌دارید.
 - ریشه‌ها را باز کنید و آن‌ها را، به همان شکل خم شده برای استفاده در تمرین‌های بعدی نگه‌داری کنید.

تمرین ۱۳

۴-۵- اجرای ستون بتن آرمه با مقطع مستطیل (۲۵. ۳۵) سانتی متر

۴-۵-۱- مراحل ساخت :

- در این تمرین پزیسیون های ۱ و ۲ مشابه پزیسیون های ۱ و ۲ در تمرین ۱۲ است. کمبود این پزیسیون ها را نسبت به پزیسیون های موجود و پزیسیون ۳، طبق شکل ۵-۲۰، بسازید.



۲- محور ستون را بر روی فنداسیون‌های اجرا شده در تمرین ۱۱ مشخص نموده و میل‌گردهای انتظار (پریسیون ۱) را طبق نقشه به کمک پریسیون‌های ۳ به میل‌گردهای شناز طوری متصل کنید که آکس ستون روی آکس فنداسیون منطبق باشد.

۳- همانند تمرین ۱۲، زیرسی مناسب را با توجه به ابعاد مقطع ستون، بر روی قالب فنداسیون نصب کنید.

۴- مطابق تمرین ۱۲، پابندهای بدنی قالب را، مناسب با نقشه‌ی کار، روی تخته‌های زیرسی نصب کنید.

۵- آرماتورهای پریسیون ۲ را به آرماتورهای انتظار وصل نموده و خاموت‌های مرکب را از پایین به بالا با فاصله‌های ۲۰ سانتی‌متری ذکر شده در نقشه، به آرماتورهای اصلی وصل کنید (شکل ۵-۲۲).





شکل ۵-۲۲

۶- بدنه‌های قالب داخلی و خارجی این ستون را مطابق شکل ۵-۲۳ با درنظر گرفتن توضیحات بند ۴ تمرین ۱۲ بسازید.

۷- بدنه‌های قالب را در محل پیش‌بینی شده بر روی تخته‌های زیرپایی و داخل پابندها، مستقر و با میخ به طور موقت به یکدیگر وصل کنید، سپس یوغ‌های لازم را ساخته و مونتاژ کنید.

۸- به وسیله‌ی شاغول و با کمک گرفتن از شمع‌های مهاری، مشابه تمرین ۱۲، قالب ستون را شاغول نمایید (شکل ۵-۲۴).

۹- پس از بررسی و ارزش‌بایی این تمرین توسط هنرآموزان محترم و تشریح معایب احتمالی و چگونگی رفع آن‌ها، اقدام به باز کردن قالب ستون و جمع‌آوری آرماتورهای آن به شرح ذکر شده در تمرین ۱۲ بنمایید. قالب فنداسیون برای تمرین بعد باقی می‌ماند. آرماتورهای POS ۱ و POS ۲ را به همان شکل خم شده حفظ کنید و POS ۳ را صاف نمایید. تخته‌های قالب ستون نیز پس از باز شدن و میخ‌کشی، دسته‌بندی شده و برای تمرین بعد با همین ارتقای حفظ شود.



شکل ۵-۲۳




شکل ۵-۲۴ — مهار کردن قالب ستون با استفاده از شاغول

۵-۵-۱) اجرای قالب‌بندی و آرماتور بندی ستون بتن آرمه با مقطع ۶ ضلعی منتظم به طول هر ضلع ۱۸ سانتی‌متر

١_٥_٥_ مراحل ساخت:


- ۱- در این تمرین پزیسیون های ۱ و ۲ مشابه تمرین ۱۳ است، لذا نیازی به ساخت آن ها نیست.
۲- پزیسیون ۳ را طبق نقشه‌ی شکل ۵-۲۵ بسازید. برای ساخت این نوع خاموت، به ترسیم الگو (شابلن) نیاز است.



برای ترسیم یک شش ضلعی در کارگاه، با توجه به امکانات ترسیم، از دو روش استفاده می‌کنیم.


روش اول — با استفاده از پرگار: دایره‌ای رسم کنید که شعاع آن برابر طول ضلع شش ضلعی موردنظر (برای این خاموت ۱۵ سانتی‌متر) باشد. از نقطه‌ای روی این دایره، به عنوان مرکز قوس، با پرگار، قوسی به شعاع ۱۵ سانتی‌متر بزنید تا محیط دایره را در نقطه‌ای قطع کند. به همین ترتیب، به مرکز نقطه‌ی جدید و شعاع ۱۵ سانتی‌متر، قوس دیگری بزنید و این عمل را ۶ بار تکرار کنید تا قوس آخری، مرکز اولی را قطع کند، سپس شش نقطه‌ی به دست آمده را به یکدیگر وصل کنید (شکا. ۵-۲۶).

روش دوم — با استفاده از شمشه، گونیا و متر با استفاده از نسبت‌های مثلثاتی: باید دانست که به طور کلی، هر شش ضلعی منتظم به ضلع a را می‌توان در داخل مستطیلی به طول 2 برابر و به عرض $1/732$ برابر ضلع همان شش ضلعی (a) محاط کرد (شکل ۲۷-۵).



شکل ۲۷-۵

با توجه به قاعده‌ی فوق، برای رسم ۶ ضلعی موردنظر، یعنی به ضلع ۱۵ سانتی‌متر، مستطیلی به طول 30° سانتی‌متر و عرض ۲۶ سانتی‌متر رسم کنید؛ سپس عرض مستطیل را به دو قسمت مساوی (۱۳ سانتی‌متر) و طول آن را به ترتیب به اندازه‌های $15, 7\frac{1}{2}$ و $7\frac{1}{2}$ سانتی‌متر تقسیم کنید. آن‌گاه نقاط به دست آمده را به هم وصل نمایید (شکل ۵-۲۸).



شکل ۵-۲۸



۳- محور ستون را بر روی فنداسیون‌های اجرا شده در تمرین ۱۱ مشخص کنید و آرماتورهای انتظار (POS 1) را به کمک ۳ POS به آرماتورهای شناز متصل سازید. مطابق تمرین ۱۲، زیرسری مناسب را با توجه به ابعاد مقطع ستون نصب نماید و پابندهای مناسب را با توجه به ضخامت تخته‌های قالب نصب کنید (شکل ۵-۲۹).



شکل ۵-۲۹

۴- آرماتورهای پریسیون ۲ را به آرماتورهای انتظار وصل نموده و خاموت‌ها را به ترتیب از پایین به بالا، به فاصله‌های 20° سانتی‌متری از یکدیگر، به آرماتورهای اصلی وصل کنید (شکل ۵-۳).

۵- ساخت بدنه‌ی قالب ستون شش ضلعی : در قالب‌های چند ضلعی (به جز ۴ ضلعی) به دلیل گونیا نبودن زاویه‌ها، پوشش بدنه‌های قالب به شکل ستون‌های ۴ ضلعی انجام نمی‌شود. هر بدنه‌ی قالب باید، با زاویه‌ای مناسب، برای درز شدن با بدنه‌ی قالب مجاور خود ساخته شود.




شکل ۵-۳۰ – نقشه‌ی آرماتوربندی ستون ۶ ضلعی



شکل ۵-۳۱

با توجه به این که زاویه‌های داخلی شش ضلعی منتظم 120° درجه است، لبه‌ی بدنی قالب‌ها باید تحت زاویه‌ی 60° درجه ساخته شود تا از پیوستن دو زاویه‌ی 60° درجه به یکدیگر زاویه‌ی 120° درجه تشکیل شود. بنابراین در هنگام ساخت قالب، ضمن درنظر گرفتن طول ضلع شش ضلعی قالب، باید ضخامت تخته‌های قالب نیز مورد توجه قرار گیرد. در این تمرین، ضلع داخلی قالب‌های بتن 18 سانتی‌متر است، پس باید ابتدا اندازه‌ی ضلع خارجی بدنی قالب را محاسبه نمود. همان‌گونه که در شکل ۵-۳۲ می‌بینید، می‌توان نوشت:

$$\tan 60^\circ = \frac{\text{ضخامت تخته}}{\text{اضافه عرض یک طرف}} = \frac{d}{a}$$



شکل ۵-۳۲

بدنه‌ی قالب از هر طرف، اضافه عرضی برابر a نسبت به عرض 18 سانتی‌متر دارد. با توجه به رابطه‌ی

$$\tan 60^\circ = \frac{\text{ضخامت تخته}}{\text{اضافه عرض یک طرف}} = \frac{d}{a}$$

می‌توان نوشت:

$$a = \frac{d}{\tan 60^\circ} = \frac{d}{1/\sqrt{3}}$$


در این تمرین، ضخامت تخته را $2/5$ سانتی‌متر می‌گیریم، پس اضافه عرض هر طرف بدنی قالب می‌شود:

$$a = \frac{2/5}{1/\sqrt{3}} = 1/44 \text{ cm}$$


و عرض خارجی بدنی قالب می‌شود:

$$18 + 1/44 + 1/44 = 20/88 \text{ cm}$$


برای ساخت هر بدنی قالب، باید مجموعه تخته‌هایی به عرض $20/88$ سانتی‌متر و طول $2/5$ متر تهیه نموده و سپس لبه‌های آن‌ها را تحت زاویه‌ی 60° درجه پخت بزنند. پشت بندهای این بدنی قالب‌ها نیز تحت زاویه‌ی 60° درجه برش می‌خورند که طول قسمت داخل آن $20/88$ سانتی‌متر است و طول خارجی آن باید با توجه به ضخامت پشت بندها به روش ذکر شده محاسبه شود. شکل ۵-۳۳-الف نمای داخلی بدنی قالب شش ضلعی، شکل ۵-۳۳-ب نمای خارجی بدنی قالب شش ضلعی و شکل ۵-۳۳-ج مقطع بدنی قالب و پشت بند آن را نشان می‌دهد.



(ج)




(ب)




(الف)

شكل ٥-٣٣


۶- بدن‌های قالب را در محل پیش‌بینی شده بر روی تخته‌های زیرپایی و داخل پابندها مستقر کنید و آن‌ها را، به طور موقت، با میخ به یکدیگر وصل کنید. یوگ‌های لازم را برای ثبت زاویه‌های داخلی شش ضلعی بسازید. در شکل‌های ۵-۳۴، ۵-۳۵، ۵-۳۶، ۵-۳۷ و ۵-۳۸ چند روش از روش‌های ساخت یوگ را، برای قالب‌های شش ضلعی، نشان داده‌ایم.




شکل ۵-۳۴




شکل ۵-۳۵



شکل ۵-۳۶




شکل ۵-۳۷



شکل ۵-۳۸

روش کنترل یوگ‌های ساخته شده: صرف نظر از این که یک یوغ با کدام یک از روش‌ها ساخته شده است، صحت آن را به طریق زیر بررسی نمایید. در یک یوغ صحیح باید فاصله‌ی هر رأس تا رأس مقابل ۲ برابر طول ضلع شش ضلعی داخلی اش باشد و فاصله‌ی عمود بر اضلاع مقابل یک دیگر باید $1/732$ برابر طول ضلع شش ضلعی داخلی اش باشد (شکل ۵-۳۹).



شکل ۵-۳۹

پس از ساختن و بررسی صحت یوگ‌ها، آن‌ها را بر روی بدنه‌های قالب، برای جلوگیری از تغییر زاویه، نصب کنید.

۷- به وسیله‌ی شاغول و با استفاده از شمع‌های مهاری، قالب ستون را مشابه تمرین‌های ۱۲ و ۱۳، کاملاً شاغولی نموده و آن را محکم کنید.

۸- پس از بررسی و ارزشیابی این کار، مانند تمرین‌های قبل، قالب و آرماتورهای ستون را باز کرده و بی را برای تمرین بعدی حفظ نمایید. پیسیون‌های ۱ و ۲ و تخته‌های قالب ستون را برای استفاده در تمرین بعدی دسته‌بندی کرده و پیسیون ۳ را صاف کنید.




شکل ۵-۴

تمرین ۱۵

۶-۵-۱ اجرای قالب‌بندی و آرماتوربندی ستون با سطح مقطع دایره
۶-۵-۲ مراحل ساخت:

- ۱- در این تمرین، پزیسیون‌های ۱ و ۲ مشابه پزیسیون‌های تمرین‌های قبلی است و پزیسیون ۳ شکل ۵-۴۱ را به دو روش، به شرح زیر می‌سازند.



شکل ۵-۴۱

روش اول: به صورت مقطع دایره‌ی کامل به قطر خارجی ۳۲ سانتی‌متر.

هر گروه هنرجو از این نمونه سه عدد می‌سازد که از دو عدد آن برای مونتاژ آرماتورهای انتظار بر روی فنداسیون استفاده می‌شود و یک عدد آن نیز برای تنظیم در هنگام بستن خاموت دور پیچ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روش دوم: ساخت خاموت دور پیچ که معمولاً به کمک غلتک استوانه‌ای مطابق شکل‌های ۵-۴۲ و ۵-۴۳ انجام می‌شود.



شکل ۵-۴۲



شکل ۵-۴۳

همان گونه که در شکل ۵-۴۲ مشاهده می‌کنید، غلتک بر روی یک محور افقی قرار دارد که دو سر آن روی دو تکیه‌گاه قرار گرفته است.

غلتک را می‌توان به کمک دستگیره‌ی مربوط روی دو تکیه‌گاه و حول محورش دوران داد. روی این غلتک یک پین برای نگهداری میل گرد قرار دارد. سر میل گرد را در پین محکم می‌کنند و غلتک را توسط یک نفر دیگر می‌چرخانند. این عمل باعث می‌شود که میل گرد به دور غلتک بپیچد. برای آن که میل گرد به شکل منظم و صاف دور غلتک بپیچد، باید در هنگام پیچیدن غلتک یک نفر میل گرد را بکشد (شکل‌های ۵-۴۴ و ۵-۴۵).



شکل ۵-۴۴



شکل ۵-۴۵

به این ترتیب میل گرد به صورت دایره‌ای کلاف می‌شود. در انتهای، پس از بستن آرماتور به طول لازم به دور غلتک، ضمن برداشتن روپوش تکیه‌گاهها و آزاد کردن محور غلتک، آن را برداشته تا امکان خارج کردن کلاف میسر شود (شکل‌های ۵-۴۶ و ۵-۴۷). این کلاف را برای دور پیچ نمودن آرماتورهای اصلی ستون دایره شکل مورد استفاده قرار دهید.



شکل ۵-۴۶



شکل ۵-۴۷

براساس آیین نامه بتن ایران (آب) قطر این دورپیچ‌ها باید از ۶ میلی‌متر کم‌تر باشد و فاصله‌ی آزاد بین میل‌گردهای دورپیچ باید هیچ‌گاه از $\frac{7}{5}$ سانتی‌متر بیش‌تر و از $\frac{2}{5}$ سانتی‌متر کم‌تر باشد. همچنین فاصله‌ی مارپیچ‌ها باید از $\frac{1}{6}$ قطر هسته‌ی داخلی مارپیچ تجاوز کند. در این تمرین، فاصله‌ی مارپیچ‌ها ۵ سانتی‌متر انتخاب شده است.

- ۲- آکس ستون را روی آکس فنداسیون پیاده کنید و آرماتورهای انتظار را با دو عدد خاموت دایره‌ای که ساخته‌اید، یکی در پایین شناز و یکی در بالای شناز، مونتاژ کنید.
- ۳- مشابه شکل ۵-۴۸، صفحه‌ی نشیمن مناسب و پابند مربوط را روی فنداسیون نصب کنید.




شکل ۵-۴۸

۴- میل‌گردهای پیسیون ۲ را به میل‌گردهای انتظار وصل کرده و کلاف‌های دورپیچ را بر روی آن قرار دهید. یک خاموت دایره را در ارتفاع حدود ۴۰ سانتی‌متر از پای کار به آرماتورهای راستا وصل کنید تا آرماتورهای راستا در طول ۴۰ سانتی‌متری در محل واقعی خود قرار گیرند، سپس خاموت دورپیچ را به طرقی روی آرماتورهای راستا بیندید که فاصله‌ی بین دورپیچ روی هر آرماتور راستا با ردیف قبلی ۵ سانتی‌متر باشد. به عبارت دیگر در هر آرماتور، راستا حدود ۸ میلی‌متر بالاتر از آرماتور قبلی قرار گیرد. این عمل را ادامه دهید تا به خاموت ثابت برسید. در این مرحله، خاموت ثابت را باز کنید و ۴۰ سانتی‌متر بالاتر مونتاژ کنید و دوباره عمل دورپیچ کردن را ادامه دهید (شکل ۵-۴۹).

تذکر: با توجه به این که برای تنظیم آرماتور دورپیچ، این آرماتورها باید کشیده شوند، با وجود خاموت ثابت، امکان تزدیک شدن آرماتورهای قائم به یک دیگر و در نتیجه کوچک شدن قطر دایره وجود دارد، پیشنهاد می‌شود برای حفظ فاصله‌ی مورد نظر، از سه قطعه چوب به اندازه‌ی قطر میانی آرماتورهای اصلی، در محل دورپیچ نمودن بین آرماتورها استفاده شود (شکل ۵-۵۰).

این مراحل را آنقدر تکرار کنید تا تمام ارتفاع ستون با دورپیچ بسته شود (شکل ۵-۵۱).



شکل ۵-۴۹ – آرماتوریندی ستون دایره شکل




شکل ۵-۵۰



شکل ۵-۵۱

۵- معمولاً برای ساختن قالب ستون با مقطع منحنی، مثلاً با مقطع دایره، از انواع قالب‌های پیش‌ساخته، از ورق‌های فلزی، فیبر یا تخته چندلایی استفاده می‌شود. اگر بخواهیم این نوع قالب را از تخته‌های معمولی بسازیم، اولاً لازم است عرض این تخته‌ها کم باشد تا بتوان انحنای لازم را ایجاد کرد، ثانیاً برای پشت‌بند آن‌ها باید از یوغ‌های دایره‌ای مناسب استفاده نمود. در شکل ۵-۵۲ چند نمونه یوغ دایره‌ای شکل نمایش داده شده است.



بنابراین، چهار مجموعه یوگ مناسب با قطر ۳۸ سانتی‌متر به اضافه‌ی دو ضخامت تخته یعنی سانتی‌متر ۴۳ ۳۸+۵ را بسازید و سپس تخته‌های مناسب را، به طول ۲/۵ متر و به عرض ۵ سانتی‌متر، به صورت کاملاً عمود بر صفحه‌ی یوگ نصب کنید تا سطح دایره‌ی یوگ کاملاً با تخته‌ها پر شود. باید دقیق شود که تخته، در هر دو جهت، نسبت به صفحه‌ی یوگ قائم نصب گردد تا دایره‌ی ستون «دفرمه» ساخته نشود. وقتی قطعات یوگ به‌طور کامل پوشیده شدند آن‌ها را در پابندها روی صفحه‌ی زیر ستون قرار داده و به یکدیگر وصل کنید.

۶- ستون را به وسیله‌ی شاغل و شمع‌های مهاری شاغل نمایید.

شکل ۵۴-۵ قالب ستون دایره‌شکل کامل را نشان می‌دهد.



شکل ۵۳-۵



شکل ۵۴-۵

۷- پس از کنترل و ارزش‌یابی و بحث در مورد اشکالات و چگونگی رفع آن‌ها قالب و آرماتورهای کار را، مانند تمرین‌های قبلی، مرحله به مرحله باز کنید. قالب بی را نیز باز نموده، کلیه‌ی آرماتورها را صاف و دسته‌بندی کنید. تخته‌های قالب‌ها را پس از میخ‌کشی دسته‌بندی کرده و در جای مناسب خود قرار دهید.

اجرای پلهی بتنی


هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

- ۱- قالب پلهی بتنی را اجرا کند.
- ۲- آرماتورهای پلهی بتنی را اجرا کند.
- ۳- روش جمع‌آوری تخته‌ها و جمع‌آوری آرماتورهای پله را توضیح دهد و آن را اجرا کند.


۶- اجرای پلهی بتنی

تمرین ۱۶

دانش‌آموزان بایستی به گروه‌های ۴ نفری تقسیم شده و همگی در ساخت قالب و میل‌گردها مشارکت کنند.
در شکل‌های ۱-۶ و ۲-۶، برش قائم و نمای کلی قالب پله را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۶



شکل ۶-۲

اندازه‌های لازم اجرایی می‌بینید.

- ۸- میل‌گردهای پزیسیون‌های ۱ تا ۵ را با مشخصات مندرج در شکل ۶-۱۸ با دقت بسازید.
- ۹- کف قالب پاگرد پایین را با کمک چارتراش و گوه و الوار زیر گوه، در ارتفاع مورد نظر تراز کرده گوشه‌ها را میخ کنید تا ارتفاع تغییر نکند (شکل ۶-۱۹).

- ۱۰- صفحه‌ی قالب کف پاگرد بالا را با شمع مربوط، به وسیله‌ی گوه تراز کرده و گوشه‌ها را میخ کنید. شمع‌ها را پس از شاغول کردن، از طریق چپ و راست‌ها، در دو جهت کاملاً تشییت کنید (شکل ۶-۲۰).

- ۱۱- صفحه‌ی قالب رامپ پله را، به وسیله‌ی شمع مربوط، به صفحات قالب پاگردها متصل و تنظیم کنید؛ سپس شمع‌ها را از طریق چپ و راست کاملاً محکم و ثابت کنید (شکل ۶-۲۱).


- ۱۲- صفحات قالب گونه‌ی پاگردهای پایین و بالا در محل خود مستقر کرده با استفاده از گونیای فلزی آن‌ها را گونیا کنید و برای جلوگیری از حرکت آن‌ها، بین کمرکش گونه‌ها و پابند خارجی صفحه‌ی کف قالب، دستک‌های مناسب قرار دهید.

- ۱۳- صفحه‌ی قالب جلوی پاگردها (پایین و بالا) را به وسیله‌ی پشت‌بند مربوط، به گونه‌های پاگرد متصل کنید.


- ۱۴- صفحه‌ی قالب گونه‌های پله را به وسیله‌ی کمرکش و پابند خارجی صفحه‌ی قالب رامپ و دستک‌های مناسب مستقر و گونیا کنید.

۱-۶- روش اجرای قالب و مونتاژ میل‌گردها


- ۱- محل دیوارهای زیرپله را با استفاده از شکل‌های ۶-۱۳ و ۶-۱۴ بر روی زمین پیاده کنید.
- ۲- دیوارها را با اندازه‌ی مشخص شده در نقشه‌ها، با پیوند بلوکی، با رعایت اصول فنی بچینید.
- توجه: ارتفاع دیوارها در کار واقعی بیشتر از ارتفاع نوشته شده در نقشه است؛ اما چون این یک کار آموزشی است، به منظور جلوگیری از مصرف زیاد چوب برای شمع‌بندی، دیوارها را کوتاه و با اندازه‌های مندرج در نقشه اجرا کنید.
- ۳- صفحه‌ی قالب کف پله‌ها (رامپ) و صفحات قالب کف پاگردها را - با رعایت کلیه‌ی نکات فنی مربوط - مطابق شکل‌های ۶-۳، ۶-۴ و ۶-۵ بسازید.
- ۴- صفحات گونه‌ی پله و پاگردها را مطابق شکل‌های ۶-۶ و ۶-۸ بسازید.
- ۵- صفحه‌ی قالب جلوی پاگرد (پایین و بالا) را مطابق شکل ۶-۹ بسازید.
- ۶- شمع‌های مربوط به پاگرد و رامپ پله را مطابق شکل‌های ۶-۱۰ و ۶-۱۱ محاسبه کنید و آن‌ها را بسازید.
- ۷- قالب پیشانی پله‌ها را مطابق شکل ۶-۱۲ بسازید. در شکل‌های ۶-۱۲ و ۶-۱۳ برش قائم و نمای سر پله‌ی بتونی را مشاهده می‌کنید.
- در شکل ۶-۱۷ میل‌گردهای مربوط به پله‌ی آموزشی را با




شکل ۶-۳ - صفحه‌ی قالب کف رام پله ۱ عدد




شکل ۶-۴ - صفحه‌ی قالب کف پاگرد بالا ۱ عدد




شکل ۶-۵ - صفحه‌ی قالب کف پاگرد پایین ۱ عدد




شکل ۶-۶ - صفحه‌ی قالب گونه‌ی رام پله ۲ عدد




شکل ۶-۷ - صفحه‌ی قالب گونه‌ی پاگرد بالا ۲ عدد




شکل ۶-۸ - صفحه‌ی قالب گونه‌ی پاگرد پایین ۲ عدد




شکل ۶-۹ - صفحه‌ی قالب جلوی پاگرد ۲ عدد




شکل ۶-۱۰ - شمع زیر پاگرد بالا ۲ عدد




شکل ۱۱-۶ - شمع زیر رامپ پله ۲ عدد
نسبت شیب ۲:۳
زاویه ۴۱° . ۳۳




شکل ۱۲-۶ - صفحه‌ی پیشانی پله





شکل ۱۳-۶- بشن a-a



شکل ۱۴-۶- نمای سرپله‌ی بتون





 5 $20\varnothing 8$
 $L = 82$

پزیسیون POS.	تعداد N	قطر . kg	جرم یک متر m	طول هر پزیسیون m	طول کل m	جرم در پزیسیون kg
1	5	12	0/888	1.95	9.75	8.66
2	9	12	0/888	1.65	14.85	13.20
3	4	10	0/617	3.50	14.00	8.64
4	5	10	0/617	2.95	14.75	9.10
5	20	8	0/395	0/82	16.4	6.48
						46.07


شکل ۱۸-۶ - میلگرد های پلمی بتی



شكل ١٩_٦



شكل ٢٠_٦



شكل ٢١_٦



شكل ٢٢_٦

۱۵- C-B و C-C (شکل های ۱۶، ۱۷ و ۱۸) به وسیله‌ی پزیسیون‌های ۵ در محل‌های پیش‌بینی شده مونتاژ کرده با نصب فاصله نگه‌دارها، پوشش لازم را ایجاد کنید.

۱۹- پزیسیون شماره‌ی ۳ را با ساخت و اتصال تعدادی خرک، در ارتفاع لازم و در فاصله‌ی مناسب از کف پاگردانه نگه دارید.

۲۰- پزیسیون شماره‌ی ۱ را به میل گردهای شماره‌ی ۵ متصل کنید و در محل مربوط قرار دهید.

۲۱- فاصله نگه‌دارهای لازم را برای ایجاد پوشش جانی، در کناره‌های مختلف نصب کنید.

۲۲- قالب‌های پیشانی پله‌ها را به پشت‌بندهای متصل شده به گونه‌های پله میخ کوبی کنید.

۲۳- قسمت‌های مختلف کار را مجدداً بررسی کرده و کار را برای ارزش‌یابی به هنرآموزان خود ارائه کنید.

۲-۶- باز کردن (دکفره) قالب

۱- قالب‌های پیشانی پله‌ها را با خارج کردن میخ‌های پشت‌بندهای نگه‌دارنده‌ی آن‌ها، به آرامی از قالب گونه جدا کنید.

۲- با باز کردن پابندهای خارجی گونه‌ها، دستک‌های مربوط را جدا کرده سپس با باز کردن پابندهای داخلی، گونه‌ها را بردارید.

۳- پس از جداسازی چپ و راست‌ها از شمع‌ها، با کشیدن میخ‌های گوهی شمع‌های پاگرد فوقانی، این شمع‌ها را آزاد کرده کف قالب پاگرد فوقانی را جدا کنید.

۴- صفحه‌ی قالب رامپ پله و پاگرد پایین را به روش مذکور باز کنید.

۵- از این مرحله به بعد، مطابق مطالع آموختش داده شده در باز کردن تیر بتی عمل کنید.

۱۵- پس از استقرار و کنترل صحت قالب و تثبیت کامل آن، روی صفحات گونه‌های پله (قسمت داخل)، خطوط پیشانی و کف پله را با استفاده از تراز دقیق و گونیا، رسم کنید.

۱۶- مطابق شکل ۲۳-۶ پشت بندهای در سطح داخلی گونه‌های پله، کاملاً به صورت قائم، نصب کنید. این پشت بندهای وسیله‌ی نگه‌داری صفحات قالب پیشانی پله‌ها هستند. فاصله‌ی لبه‌ی صاف آن‌ها از خط ترسیم شده‌ی عمودی (پیشانی پله)، به اندازه‌ی ضخامت صفحه‌ی قالب پیشانی است.



شکل ۲۳-۶

توجه: سر میخ‌های اتصال این پشت‌بندها، برای باز کردن قالب، تا انتهای کوبیده نشود.

۱۷- ۹ عدد میل گردهای پزیسیون ۲ را با ۶ عدد از پزیسیون‌های ۵، به فاصله‌ی محور تا محور، ۱۰ سانتی‌متر از هم‌دیگر، مونتاژ کنید و پس از بستن فاصله نگه‌دار، آن‌ها را بر روی کف پاگرد بالای مستقر کنید.

۱۸- پزیسیون‌های ۳ و ۴ را براساس مقاطع A-A و

قالب‌های فلزی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

- ۱- قالب‌های فلزی را تعریف نموده و علت استفاده‌ی از آن را بیان کند.
- ۲- انواع قالب‌های فلزی را بشناسد.
- ۳- قطعات قالب‌های فلزی را بشناسد.
- ۴- داربست‌های مدولار را بشناسد و نام قطعات تشکیل‌دهنده‌ی آن را بداند.
- ۵- قطعات قالب‌های فلزی را بشناسد و چگونگی استفاده‌ی از آن‌ها را بداند.

۷- قالب‌های فلزی

رطوبت‌های محیطی و... مقرن به صرفه نیست و بهتر است از قالب‌های «مدولار فلزی»، استفاده شود.

مزایای نسبی این نوع قالب‌ها به شرح ذیل است:

- ۱- عمر طولانی؛
- ۲- سرعت عمل در برپایی و جمع‌کردن قالب‌ها؛
- ۳- به وجود آوردن سطحی صاف برای بتن ریخته‌شده در قالب؛
- ۴- اینمی کافی، هم از جهت مقاومت در برابر نیروها و هم از نظر بروز آتش‌سوزی؛
- ۵- کاهش عملیات اجرایی به دلیل پیش‌ساخته‌بودن قطعات؛
- ۶- امکان تغییردادن سریع ظرفیت و مقاومت آن‌ها؛
- ۷- تمیز نگهداشتن محیط کار نسبت به قالب‌های دیگر؛
- ۸- داشتن مزیت اقتصادی بیشتر، به واسطه‌ی نداشتن وابستگی به واردات (۱۰٪ تولید داخل).

در کارهای بتنی، هرگونه عملیات بتن‌ریزی مستلزم قالب‌بندی و آرماتورگذاری است. از این جهت، واحد اجرایی به نچار باید یک نوع قالب متداول و موجود در بازار را انتخاب کند.

هزینه‌های قالب‌بندی برای انواع مختلف ساختمان‌ها حدوداً ۳۰ تا ۷۰ درصد کل هزینه‌ی اجرای بتن را شامل می‌شود. برای صرف چنین هزینه‌ای قطعاً به نیروی ماهر و برنامه‌ریز نیاز است تا با برنامه‌ریزی درست و اجرای مناسب، هزینه‌ها به حداقل ممکن برسد. در بتن‌ریزی‌های با حجم محدود که معمولاً قالب‌ها برای دفعات مکرر بعدی مورد نیاز نیستند، استفاده از قالب‌های چوبی مناسب و توجیه‌پذیر است. در کارگاه‌های بزرگ بتنی چون باستی از قالب‌های مشابه (تیپ - مدولار) به طور مکرر و به دفعات استفاده شود، استفاده از قالب‌های چوبی، با توجه به محدودیت‌های نسبی چوب نظیر مقاومت کم در برابر نیروهای وارده، وجود خطر آتش‌سوزی، امکان تغییر شکل در اثر جذب

۱-۷- هدف‌های پیش‌ساختگی

در جدول ۱-۷، محدوده‌ی رنگی، مشخص کننده‌ی ابعاد قالب‌های استاندارد فلزی تولید شده است که در کارگاه‌های تولید قالب به‌آسانی یافت می‌شود. این محدوده به‌گونه‌ای انتخاب شده است که هر کدام از قالب‌های ساخته شده در آن را یک نفر می‌تواند به‌راحتی حمل کند. مجریان کارهای بتی با استفاده از جدول ۱-۷ می‌توانند قالب‌های مورد نیاز خود را انتخاب و تهیه کنند. مثلاً بدنی قالبی به ابعاد ۴۵ × ۳۵ سانتی‌متر (نقطه‌ی ۱ در جدول ۱-۷)، قالبی است که در بازار موجود است و می‌توان آن را بدون نیاز به سفارش دادن تهیه کرد. اما اگر به قالبی با ابعاد خارج از محدوده‌ی رنگ‌شده نیاز باشد، مثلاً قالبی در ابعاد ۷۰ × ۵۰ سانتی‌متر (نقطه‌ی ۲)، چون این قالب در کارگاه‌های قالب‌سازی به صورت آماده موجود نیست می‌توان آن را از ترکیب چند قالب مدلار موجود تأمین کرد. به عنوان مثال، ۲ عدد قالب ۵۰ × ۳۵ یا یک عدد ۵۰ × ۲۰ به اضافه‌ی یک عدد ۵۰ × ۵۰، به اندازه‌ی یک بدنی قالب ۷۰ × ۵۰ سانتی‌متر است. سطح این نوع قالب از ورق آهن سیاه به ضخامت ۳ میلی‌متر

در هر نوع پیش‌ساختگی، ضمن پرهیز از عجله و بی‌دقیقی، باید با برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن کامل نیازها و نگرش دقیق به محدودیت‌های احتمالی که در هنگام مصرف قطعات ممکن است با آن‌ها مواجه شویم، اقدام به طراحی فراگیر قطعات و اتصالات مربوط نموده به طوری که با استفاده از قطعات با ابعاد متنوع، امکان دسترسی هرچه بیش‌تر به اهداف مورد نظر فراهم شود.


۲-۷- انواع قالب‌های فلزی

- الف - قالب‌های ثابت
- ب - قالب‌های رونده (جا به جا شونده)
- ج - قالب‌های لغزان

۳-۷- قالب‌های استاندارد فلزی

قالب‌های استاندارد فلزی، قالب‌هایی هستند که ابعاد آن‌ها، مضری از ۵ باشد (مدول پایه‌ی قالب‌بندی در ایران ۱۰ سانتی‌متر است). قالب‌هایی با این شرایط، بدون نیاز به سفارش دادن، در


عرض



جدول ۱-۷

است و به طوری که در شکل ۷-۱ دیده می‌شود، با توجه به میزان بارهای وارد بر آن، توسط تسمه‌هایی از ورق به ضخامت ۳ یا ۴ میلی‌متر تقویت می‌شود. تسمه‌های اطراف، دارای سوراخ‌هایی است که فاصله‌ی محور تا محور آن‌ها دقیقاً ۵ سانتی‌متر است و این امکان را فراهم می‌آورد که بتوان گیره‌های پشت قالب را در هر کجا نصب نمود.

شکل ۷-۱، یک بدنه‌ی قالب استاندارد را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۱




شکل ۷-۲


در مواقعي که هیچ ترکيبي از قالب‌های مدولار نتواند قالب‌بندی مورد نظر را پوشش دهد، از ترکيبي استفاده می‌شود که فاصله‌ی باقی‌مانده را به حداقل برساند. اين فاصله هميشه کمتر از 1° سانتي‌متر است. برای پوشش اين فاصله، از قالب پرکننده‌ای به نام «فيلر» استفاده می‌شود (شکل ۷-۲). در هر مجموعه قالب پيش‌ساخته، تعدادي فيلر با طول‌های مختلف برای رفع مشكلاتي از اين گونه پيش‌بیني می‌شود.

فيلر به گونه‌اي نصب می‌شود که در يك طرف حالت کشوي داشته باشد و بتوان آن را روی صفحه‌ی قالب حرکت داد طوری که فاصله‌های 5° تا 10° سانتي‌متر را پوشش دهد.

شکل ۷-۳ چگونگي و نمونه‌ی محل استفاده از فيلر را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۳




۷-۵- قالب‌های خاص

اگر با ترکیب قالب‌های استاندارد و فیلرها نتوان قالب سازه‌ای را به وجود آورد، در آن صورت باید از «قالب‌های خاص» استفاده شود. قالب‌های خاص به شکل‌های مثلث، ذوزنقه، متوازی‌الاضلاع، گرد، منحنی و ... هستند. برای تهیه‌ی این نوع قالب، باید آن‌ها را براساس اندازه‌های نقشه به کارخانه‌ی تولید قالب سفارش داد. در شکل‌های ۷-۴ و ۷-۵ چند نوع

قالب خاص را می‌بینید.

۷-۶- بدنه‌ی قالب

در قالب‌بندی فلزی، بدنه‌ها گاهی از یک قطعه قالب و گاهی از اتصال چند قالب مدولار به یکدیگر تشکیل می‌شوند. در موقعی که چند قطعه قالب تشکیل یک بدنه را می‌دهند، متصل کردن این قطعات به یکدیگر یا به وسیله‌ی پین‌های زوجی



شکل ۷-۴

شکل ۷-۵- نمونه قالب خاص





گیرهی بلند



گیرهی متوسط



گیرهی کوچک

شکل ۸-۷- چند نوع گیره برای اتصال پشت‌بند به بدنه‌ی قالب




شکل ۹-۷- اتصال پشت‌بند لوله‌ای توسط گیره‌ی متوسط به بدنه‌ی قالب

شکل ۱۰-۷- چگونگی اتصال بدنه‌ی قالب‌ها را به پشت‌بند ناوданی با گیره‌ی بلند نشان می‌دهد.



شکل ۱۰-۷- اتصال پشت‌بند ناوданی به بدنه‌ی قالب توسط گیره‌ی بلند

شیاردار که به شکل گوه است (شکل ۶-۷) و یا با ییچ و مهره انجام می‌گیرد.




شکل ۶

البته، این اتصالات، قطعات را فقط به شکل مفصلی به یکدیگر وصل می‌کنند لذا بدنه‌ی قالب فاقد پایداری لازم به عنوان یک بدنه‌ی صاف قالب می‌باشد. برای ایجاد پایداری در قالب، از قطعاتی به نام پشت‌بند استفاده می‌شود. پشت‌بندها را می‌توان از انواع لوله، ناوданی و مقاطع فلزی قوی تری که برای این منظور ساخته شده‌اند انتخاب نمود.

در شکل ۷-۷ چند نمونه از این پشت‌بندها را می‌بینید.



شکل ۷-۷



برای اتصال پشت‌بندها به بدنه‌ی قالب از گیره‌هایی مانند آنچه در شکل ۷-۸ نشان داده شده استفاده می‌شود. این گیره‌ها در انواع مختلف کوچک، متوسط و بلند در بازار وجود دارند.

۷-۷- گیره

۷-۸ اتصال دو بدن‌ی قالب عمود بر هم

اتصال بدن‌ی قالب‌ها به یکدیگر با استفاده از نبیشی‌های پانچ شده یا انواع قالب‌های کنج صورت می‌گیرد. در موقعی که قرار باشد دو بدن‌ی قالب مسطح عمود بر هم بدون قالب واسطه به یکدیگر وصل شوند، از نبیشی پانچ شده استفاده می‌شود. این نبیشی‌ها سوراخ‌هایی دارند که فاصله‌ی محور تا محور آن‌ها دقیقاً ۵ سانتی‌متر و مطابق سوراخ‌های تسمه‌های قالب می‌باشد.

در شکل ۷-۱۲ نبیشی پانچ شده (گوشه) و اتصال دو بدن‌ی



شکل ۱۱-۷-در این عکس یک قالب بدن، لوله، گیره و پشت‌بند قوی را می‌بینید.



شکل ۷-۱۲

پخ‌دار ۴۵ درجه، به یکدیگر وصل می‌شوند (شکل ۷-۱۳).

قالب عمود بر هم را به وسیله‌ی نبیشی پانچ شده در دو دید (داخل و خارج قالب) مشاهده می‌کنید.

۷-۹ قالب واسطه‌ی کنج خارجی


در بعضی مواقع، دو صفحه‌ی قالب سطح به وسیله‌ی قالب کنج ساده، با زاویه‌ی ۹۰ درجه یا کنج خارجی پخ‌دار تحت زاویه‌ی ۴۵ درجه به یکدیگر وصل می‌شوند (شکل ۷-۱۴).

۷-۱۰ قالب واسطه‌ی کنج داخلی


در بعضی مواقع بنا به طرح نقشه، دو صفحه‌ی قالب مسطح توسط قالب کنج ساده با زاویه‌ی ۹۰ درجه، یا کنج‌های داخلی



شکل ۷-۱۳- نمایش قالب‌های کنج داخلی پخ‌دار از جهت‌های مختلف




شکل ۷-۱۴- جزئیات قالب‌های کنج خارجی ساده و پخ‌دار



شکل ۷-۱۵- نمایش قالب‌های کجع خارجی ساده و پیغدار

۷-۱۱- کلاهک

در محل‌هایی که سه صفحه قالب مسطح به صورت فضایی، در امتدادهای $x-y-z$ ، به هم وصل می‌شوند، از قالب کلاهک، مناسب با نوع کاری که اجرا می‌شود، استفاده می‌کنند. در شکل ۷-۱۶ یک قالب کلاهک را در دو نمای رو به رو و پشت می‌بینید.



نمای پشت کلاهک

نمای رو به روی کلاهک

شکل ۷-۱۶

۷-۱۲- قیدها


پس از آن که دو بدنۀ قالب قائم تحت زاویه‌ای به یکدیگر وصل شدند (توسط نبشی پانچ شده یا انواع قالب‌های کنج)، باز هم این

لوله یا ناوданی با زاویه‌ی مورد نظر و مشخص ساخته شده استفاده شود تا زاویه‌ی بین دو صفحه ثابت بماند. شکل ۷-۱۷ قید و نبشی پانچ شده و بدنه‌ی قالب را نشان می‌دهد.

اتصال، از نظر ثبات زاویه، پایدار نیست. همان‌گونه که در صفحات مسطح، این پایداری بهوسیله‌ی لوله‌ها، ناوданی‌ها یا پشت‌بندهای قوی تأمین می‌شود، در گوشه‌ها نیز باید بهوسیله‌ی قیدهایی که از



شکل ۷-۱۷



شکل ۷-۱۸—نمایش دستک تیر بر روی پشت بند لوله‌ای

۷-۱۳—دستک تیر

برای قائم‌نگه‌داشتن قالب‌گونه‌ی تیرها و دال‌ها از دستک‌های تیر که در شکل ۷-۱۸ دیده می‌شود استفاده می‌کنند. این دستک‌ها روی لوله‌ی پشت‌بند کف قالب نصب می‌شود و با تنظیم و چسباندن عضو قائم آن به پشت‌بدنه‌ی قالب‌گونه و سفت کردن پیچ به لوله‌ی پشت‌بند کف قالب، باعث عدم حرکت افقی مجموعه‌ی قالب روی لوله خواهد شد.

در زیر هر دستک پایه‌ای قرار دارد. با قراردادن دستک‌ها در سوراخ‌های جک‌های سقفی، ثبات و پایداری آن‌ها در امتداد قائم فراهم می‌شود.



شکل ۷-۱۹—نمایش قالب تیر، پشت‌بند لوله‌ای، دستک تیر و جک سقفی

۱۴-۷- جک فلزی

برای استقرار قالب کف تیرها و سقف‌ها، از جک‌های فلزی به عنوان شمع استفاده می‌شود. این جک‌ها به شکل‌ها و اندازه‌های گوناگون تولید می‌شوند که هر کدام مورد مصرف خاص دارند. یک نوع از آن‌ها از دو لوله‌ی فلزی تشکیل می‌شود. قطر خارجی لوله‌ی بالایی کمی کمتر از قطر داخلی لوله‌ی پایینی است، به طوری که لوله‌ی بالایی می‌تواند به راحتی و روانی در داخل لوله‌ی پایین حرکت کند. قطر این لوله‌ها با توجه به میزان بار واردہ متغیر است. قطر لوله‌ی پایین یکی از متداول‌ترین جک‌ها ۵ سانتی‌متر است که قسمت فوقانی آن به طول ۲۰ سانتی‌متر رزوه (دنده) شده و در آن شکافی به طول حدود ۱۲ سانتی‌متر وجود دارد. بر روی این رزوه، طوقی بوشن مانند که دارای دستگیره‌ای است تعییه شده است. در لوله‌های بالایی، سوراخ‌هایی ایجاد کرده‌اند که فاصله‌ی محور تا محور آن‌ها ۹ سانتی‌متر است. با استفاده از یک عدد پین و عبوردادن آن از شکاف لوله‌ی پایین و سوراخ لوله‌ی بالا، می‌توان لوله‌ی بالا را در ارتفاع مورد نظر نگه داشت. با پیچاندن طوق به دور لوله‌ی پایین، ارتفاع جک دقیقاً تنظیم می‌شود.



شکل ۷-۲۰

انواع جک فلزی

جک سقفی: از جک سقفی برای اجرای سقف‌ها و تیرهای افقی استفاده می‌شود. صفحه‌های بالایی و پایینی جک سقفی به صورت افقی و ثابت است (شکل ۷-۲-الف و ب).

جک مهاری: جک مهاری مانند جک سقفی است با این تفاوت که صفحات بالایی و پایینی آن قابلیت چرخش روی محور افقی را دارد. این جک به شکل مورب برای مهار قالب سطوح قائم به کار می‌رود (شکل ۷-۲-ج).

می‌چسبد. با استفاده از این جک، می‌توان بدنه‌های قالب را کاملاً در وضعیت قائم نگه داشت. شکل ۷-۲۱ مهار کردن قالب یک دیوار بتونی را با مجموعه‌ای از جک‌های شاغول کننده نشان می‌دهد.


۱۵-۷- جک شاغول کننده
این جک از ترکیب دو جک کوتاه و بلند تشکیل شده است. جک کوتاه به طور افقی به قسمت پایین قالب قائم (ستون-دیوار) و جک بلند به صورت مورب به قسمت بالای قالب



شکل ۷-۲۱- مهار قالب دیوار بوسیله‌ی جک‌های شاغول کننده

۱۶-۷- فاصله نگهدارها

مهار فشارهای جانبی وارد به بدنه‌ی قالب‌ها و ثابت نگهداشتن فاصله‌ی بدنه‌های قالب، به عهده‌ی بُلت‌ها می‌باشد. بُلتها انواع مختلف دارد که عبارت اند از :



شکل ۷-۲۲

الف - ساده‌ترین انواع بُلت، بُلتها بی‌است که از میان لوله‌های فلزی یا بولیکای فشار قوی که در دو سر آن مخروط ناقصی قرار دارد عبور می‌کند. طول لوله به‌اضافه‌ی دو مخروط ناقص باید به اندازه‌ی فاصله‌ی داخلی قالب باشد. روش نصب و استفاده از بُلت به این شکل است که بُلت پس از گذشتن از لوله و مخروط‌ها و سوراخ‌های بدنه‌های قالب‌ها که به این منظور پیش‌بینی شده، از پشت‌بندها عبور کرده و به‌وسیله‌ی واشرهای کاس یا واشر دو لوله (بنابر مورد مصرف) با پیچ خروسوکی محکم می‌شود. در این روش، پس از خودگیری بتن، پیچ‌های خروسوکی باز شده، بُلت از میان غلاف لوله‌ای خارج می‌شود و برای کارهای بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بالارونده استفاده کنند، برای استقرار این سکوها، می‌توان از این بلت‌ها استفاده کرد (شکل ۷-۲۳).

ب- در صورتی که از غلاف لوله‌ی فلزی یا پولیکا استفاده شود، بلت در داخل بتن باقی می‌ماند که از نظر اقتصادی مفروض به صرفه نیست. در مواردی که بخواهند از سکوها




شکل ۷-۲۳

که در داخل فنرها به وسیله‌ی رزووه‌ها بسته می‌شوند استفاده می‌شود. شکل ۷-۲۵، نقشه‌ی جزیيات استفاده از میان‌بلت متکی به بدنه‌ی قالب و شکل ۷-۲۶، نمونه‌ی اجراسده‌ی جزیيات را نشان می‌دهد.

ج- میان‌بلت‌های فنری: در این روش به جای استفاده از لوله، از میان‌بلت‌های فنری، مطابق شکل ۷-۲۴، استفاده می‌شود. برای استقرار فاصله نگه دار، از دو قطعه بلت کوتاه بیرونی




شکل ۷-۲۴- میان‌بلت




شکل ۷-۲۵

- ۱- میان بلت
- ۲- مخروطی
- ۳- قالب عرض ۱۰ سانتی متر سوراخ دار
- ۴- واشر بلت
- ۵- مهره هی خروسکی
- ۶- بلت بیرونی



شکل ۷-۲۶


شکل ۷-۲۶ اجرای جزیات اتصال میان بلت را بر پشت بند های قوی فلزی نشان می دهد.



شکل ۷-۲۷

در شکل ۷-۲۷، جزیات استفاده از میان بلت فنری متکی بر پشت بند لوله ای افقی دیده می شود.

- ۱- میان بلت
- ۲- مخروطی
- ۳- قالب استاندارد سوراخ دار
- ۴- لوله ای افقی
- ۵- واشر بلت
- ۶- مهره هی خروسکی
- ۷- بلت بیرونی



شکل ۷-۲۸


در شکل ۷-۲۸، نمونه‌ی اجراسده‌ی استفاده از میان‌بلت فلزی متکی بر پشت بند لوله‌ی افقی دیده می‌شود.

شکل ۷-۲۹، جزیات اتصال میان‌بلت را بر پشت‌بند دو لوله‌ی قائم نشان می‌دهد.


در شکل ۷-۳۰، جزیات اتصال میان‌بلت را بر پشت‌بند دو لوله‌ی قائم می‌بینید.

شکل ۷-۳۱ جزیات اتصال میان‌بلت را بر پشت‌بند‌های قوی فلزی نشان می‌دهد.


شکل ۷-۳۲ اجرای جزیات اتصال میان‌بلت را بر پشت‌بند‌های قوی فلزی نشان می‌دهد.




شکل ۷-۲۹



شکل ۷-۳۰



شکل ۷-۳۱



شکل ۷-۳۲

برای قالب‌بندی دیوارهای منابع آب و مانند آن که نشت نکردن آب اهمیت فراوان دارد، استفاده از میان‌بلت‌های آب‌بند، مطابق شکل ۷-۳۳ مفید است.



شکل ۷-۳۳

۷-۱۷ بُلت عصایی

در محلهایی که باید پشت‌بند قائم سنگین نصب شود اما نیازی به بلت‌های فاصله نگهدار نبوده و نصب نشده است، برای

آن قرار گرفته و به وسیلهٔ واشر کاس و مهرهٔ خروسوکی، مطابق شکل ۷-۳۴-ب، نصب می‌شود.

امکان نصب پشت‌بندهای قائم، از بلت‌های عصایی مطابق شکل ۷-۳۴-الف استفاده می‌شود. در این روش، قوس سر عصا بر روی لولهٔ پشت‌بند افقی قرار می‌گیرد، سپس پشت‌بند قائم روی



(الف)



(ب)



شکل ۷-۳۴

۷-۱۸- داربست مدولار

در قالب‌بندی فلزی سقف‌ها و تیرها، با توجه به ارتفاع و سنگینی نسبی قالب‌های فلزی، استفاده از داربست‌های مدولار تسهیلاتی را برای اجرای کار فراهم می‌آورد. برپایی این نوع داربست نسبتاً ساده است؛ به این ترتیب که چند قطعه (عضو) مدولار از پیش‌ساخته شده را، به دلیل سبکی، به سرعت و سادگی به یکدیگر وصل می‌کنند و آن قدر این اتصالات را ادامه می‌دهند تا اندازه‌ی مورد نظر پیدا آید. پس از اتمام کار قالب‌بندی می‌توان، به سهولت و با سرعت مناسب، آن را باز کرده و در جای دیگری مورد استفاده قرار داد. در اینجا به تشریح اعضای تشکیل‌دهنده‌ی داربست مدولار می‌پردازیم:



شکل ۷-۳۵



شکل ۷-۳۶



شکل ۷-۳۷


الف - اعضای قائم و ستونی: اعضای قائم با طول‌های متغیر ۱ تا ۳ متر وجود دارند که امکان توسعه‌ی آن‌ها نیز با پین‌های واسطه و تکرار اعضا فراهم است (شکل ۷-۳۵). همان‌طور که در این شکل دیده می‌شود، این قطعه یک لوhe است که بر روی آن، به فاصله‌های نیم متری، محل‌هایی در چهار جهت پیش‌بینی شده است تا بتوان قطعات افقی و مورب را به این محل‌ها وصل کرد.

با نصب عضو قائم بر روی پایه‌ی قابل تنظیم، اولاً سطح اتکا پیش‌تر می‌شود که این یک مزیت برای تقسیم فشار است و ثانیاً امکان تنظیم دقیق ارتفاع به وسیله‌ی پیچ‌ها فراهم می‌گردد (شکل‌های ۷-۳۶ و ۷-۳۷).

در قسمت بالای عضو قائم، از قطعه‌ای به نام «سرچک» مطابق شکل‌های ۷-۳۸ و ۷-۳۹ استفاده می‌شود. این قطعه علاوه‌بر امکان تنظیم ارتفاع سقف، تکیه‌گاه مناسبی برای استقرار کش‌ها و پشت‌بندهای افقی اصلی قالب نیز می‌باشد.

در شکل ۷-۴۰، اتصال دو عضو قائم داربست مدولار را به یکدیگر به وسیله‌ی پین و خار نگهدارنده می‌بینید.


ب - اعضای افقی داربست: اعضای افقی با طول‌های متغیر ۷۵ تا ۲۹۵ سانتی‌متر وجود دارند. در قسمت ابتداء و انتهای یک عضو افقی فرم‌های مناسبی برای اتصال به عضوهای قائم پیش‌بینی شده است (شکل ۷-۴۱).



شکل ۷-۳۸



شکل ۷-۳۹



شکل ۷-۴۰



شکل ۷-۴۱



شکل ۷-۴۲

پس از قرارگیری زایده‌های قطعات افقی در محل‌های پیش‌بینی‌شده‌ی قطعات فائم، باید آن‌ها را به وسیله‌ی گوههایی، مطابق شکل ۷-۴۲، به یک دیگر کاملاً محکم کرد.



شکل ۷-۴۳

ج - اعضای قطری: اعضای قطری (بادبندهای قطری) با طول های ۱۷° تا ۲۶° سانتی متر، متناسب با ابعاد قطعات قائم و افقی، مورد استفاده واقع می شوند. با نصب اعضای قطری در دو جهت عمود بر هم، تعادل مجموعه داربست در برابر نیروهای افقی حفظ می شود. در شکل ۷-۴۳ یک عضو قطری داربست مدولار را مشاهده می کنید.



شکل ۷-۴۴

در شکل ۷-۴۴ اتصال اعضای افقی و قطری را به عضو قائم و محکم شدن آنها را با نصب گوه می بینید.



شکل ۷-۴۵ - سکوی کار برای داربست فلزی

د - سکوی کار: برای ایجاد تسهیلات ایستگاهی و یا تردد مجریان در اطراف کار و احیاناً قراردادن بعضی وسایل و تجهیزات سبک ضروری بر روی داربست های فلزی، سکوهای پیش ساخته ای مطابق شکل ۷-۴۵ طراحی و ساخته شده است که به راحتی بر روی داربست های فلزی نصب می شود.

اجرای آرماتوربندی و قالببندی فلزی مجموعه‌ی دیوار، ستون و پوتو بتنی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

- ۱- آرماتورهای این تمرین را بسازد.
- ۲- با استفاده از قطعات مدولار فلزی و اتصالات مربوط، قالب ستون را بسازد و آن را شاغول کند.
- ۳- با استفاده از قطعات مدولار فلزی و اتصالات مربوط، قالب دیوار را بسازد و آن را شاغول کند.
- ۴- با استفاده از قطعات مدولار فلزی و اتصالات مربوط، قالب پوتو را بسازد و آن را تراز کند.
- ۵- ضمن دانستن روش جمع‌آوری قالب‌ها، در عمل نیز به طور صحیح و ایمن آن را باز کند.
- ۶- آرماتورهای خم شده را به‌طور منظم صاف نموده و دسته‌بندی کند.


۸- قالببندی و آرماتوربندی دیوار و ستون بتنی و پوتو نعل درگاه بین آن‌ها

تمرین ۱۷


برای اجرای این کار، با توجه به وجود و میزان امکاناتی چون ابزار و قالب‌ها در هنرستان، هنرجویان طوری گروه‌بندی شوند که بتوان امکان کار مفید را برای همه‌ی آنان فراهم کرد.

مراحل اجرای کار


- ۱- پیاده‌کردن پلان دیوار و ستون بر روی زمین (شکل ۸-۱)
 - ۲- ساخت میل‌گردها طبق نقشه (پرسپیکتیو های ۱ تا ۹)
 - ۳- مونتاژ میل‌گردهای قائم ستون و دیوار به آرماتورهای انتظار مطابق پلان ستون و دیوار (شکل ۸-۳)
- توجه: در کارهای اجرایی واقعی، دیوار و ستون بر روی پی‌بنی قرار می‌گیرد. در هنگام آرماتوربندی پی، تعدادی آرماتور انتظار (ریشه)، مطابق نقشه، برای اتصال آرماتورهای دیوار و ستون به پی در نظر گرفته می‌شود. در صورت اجازه‌ی دستگاه نظارت، با توجه به اهمیت سازه، ستون‌چهه‌های کوچکی به نام «رامکا» با بتن مقاوم می‌سازند که تکیه‌گاه مناسبی برای پای قالب است و از جابه‌جایی افقی آن جلوگیری می‌کند.




شکل ۸-۱- پلان دیوار و ستون بتنی




شکل ۲-۸-نمای رو به روی دیوار و ستون و پوتو نعل درگاه




شکل ۳



شکل ۴




شکل ۵




SECTION A - A
M=1:20

شکل ۶-۸




POS ①




POS ②




POS ③




POS ④




POS ⑤




POS ⑥



POS ⑧



POS ⑦



POS ⑨

شكل ٨

فهرست میل‌گردهای مصرفی

شماره‌ی پزیسیون	6	طول (متر)	تعداد	طول کلی هر پزیسیون			
				6۸	6۱۰	6۱۴	6۱۶
نقل از صفحه‌ی شماره:							
۱	۱۶	۲/۶۵	۴			۱۰/۶	
۲	۱۰	۱/۰۸	۲۵		۲۷		
۳	۱۴	۲/۴۵	۱۴			۳۴/۳	
۴	۸	۱/۴۰	۲۶	۳۶/۴			
۵	۸	۰/۶۲	۲۶	۱۶/۱۲			
۶	۱۴	۲/۷۲	۴			۱۰/۸۸	
۷	۱۰	۱/۲۰	۱۲		۱۴/۴		
۸	۱۶	۱/۶	۱				۱/۶
۹	۸	۰/۴۲	۳	۱/۲۶			
نقل به صفحه‌ی بعد							
		طول کل هر سایز (متر)		۵۳/۷۸	۴۱/۴	۴۵/۱۸	۱۲/۲
		وزن واحد طول (کیلوگرم بر متر)		۰/۳۹۵	۰/۶۱۷	۱/۲۱	۱/۵۸
		وزن کل هر سایز (کیلوگرم)		۲۱/۲۴	۲۵/۵۴	۵۴/۶۷	۱۹/۲۸
						۱۲۰/۷۲Kg	وزن میل‌گرد مصرفی

در این کارآموزشی که فنداسیون وجود ندارد و درنتیجه فاقد آرماتورهای انتظار برای مونتاژ است، به ناچار محل اجرایی دیوار و ستون، روی زمین خواهد بود. به منظور فراهم آوردن شرایطی مشابه اجرای واقعی برای این آموزش، پیشنهاد می‌گردد مطابق شکل ۸-۸ صفحات بتنی یا فلزی به ابعاد $15^{\circ} \times 30^{\circ}$ سانتی‌متر (اندازه‌ی مقطع دیوار) و $30^{\circ} \times 30^{\circ}$ سانتی‌متر (اندازه‌ی مقطع ستون) تهیه شده و بر روی آن‌ها تعدادی آرماتور، به عنوان آرماتورهای انتظار، برای اتصال آرماتورهای قائم دیوار نصب و یا جوش شود، سپس ضمن توجیه کامل هنرجویان مبنی بر این که این عمل فقط ایجاد شرایط مناسب برای کارآموزشی است و هیچ‌گاه در اجرایی واقعی اعمال این چنین روش‌هایی به دلیل عدم اتصال پی به دیوار و ستون مجاز نیست؛ این صفحات را در روی محل نقشه‌ی پیاده‌شده قرار داده و آن را به طریقی با زمین درگیر کنید تا حرکت افقی نداشته باشد و سپس میل‌گردهای قائم دیوار و ستون را به ریشه‌های صفحات وصل کنید.

تذکر: با توجه به ضخامت رامکای فرضی که ساخته و نصب می‌شود، لازم است در ساخت آرماتورهای قائم دیوار و ستون، از ارتفاع آن‌ها به اندازه‌ی ضخامت رامکای فرضی کسر شود.

۴- مونتاژ خاموت‌ها (پزیسیون ۲) در ستون (شکل ۸-۱)



شكل ٨-٨



شكل ٨-٩



شكل ٨-١٠




شکل ۸-۱۱

۵- مونتاژ آرماتورهای
افقی دیوار (پیسیون‌های ۴ و
۵) تا ارتفاع کف پوتو و نصب
فاصله نگهدارها برای تأمین
پوشش آرماتور در بتن

(شکل ۸-۱۱)

۶- مونتاژ یک بدنه
قالب دیوار مطابق نقشه

(شکل ۸-۱۲)



شکل ۸-۱۲- نمای رو به روی قالب‌بندی

قطعات کوچک، اندازه‌ی قطعه‌ی بزرگ‌تر (بدنه‌ی قالب دیوار) را تأمین کرد. مطلبی که در این مرحله حائز اهمیت است آن است که: با توجه به این که برای حفظ فاصله‌ی مناسب دو بدنه‌ی قالب، به استفاده از بلت‌های فاصله نگه‌دار نیاز داریم، در محل هایی که قرار است بلت نصب شود، حتماً از قالب‌های سوراخ دار استفاده شود. شکل ۸-۱۲ را با دقت نگاه کنید.

مراحل مونتاژ بدنه‌ی قالب دیوار

- قطعات قالب مدلار دیوار را بر روی زمین صاف به نحوی بچینید که سطح قالب‌ها روی زمین قرار گیرد (پشت قالب بالا باشد). و این قطعات را به وسیله‌ی گوه یا پیچ و مهره به یک دیگر وصل کنید (شکل ۸-۱۳).

برای اجرای این مرحله از کار، باید نوع (اندازه) قطعات تشکیل‌دهنده‌ی قالب بدنه مشخص شوند. همان گونه که در شکل ۸-۱۲ ملاحظه می‌کنید، برای ایجاد قالب به ارتفاع ۲/۵ متر، قالب‌های مدلار به ارتفاع 10° و 15° سانتی‌متر پیش‌بینی شده است و برای استحکام پیش‌تر، آن‌ها را به شکل پوششی به یک دیگر وصل می‌کنند. بدینهی است هر قدر تعداد قطعات تشکیل‌دهنده‌ی یک بدنه‌ی قالب کم‌تر باشد، تمایل قالب به تغییر شکل کم‌تر خواهد بود. با درنظرگرفتن این موضوع که در تهیه‌ی مجموعه‌ی قالب‌ها برای هنرستان‌ها، هدف آن بوده است که هنرستان‌ها قالب‌هایی با اندازه‌های مختلف و متنوع داشته باشند و هنرجویان آن‌ها را به کار گیرند، در این نقشه می‌توان در برخی موارد، از ترکیب



شکل ۸-۱۳

- ۴ عدد لوله‌ی پشت‌بند را مانند شکل ۸-۱۴ روی بدنه‌ی قالب قرار دهید و در محل درز قالب‌ها توسط گیره‌های متوسط، لوله‌ها را به بدنه‌ی قالب متصل کنید.




شکل ۸-۱۴

کنید. در تمام مراحل مونتاژ، دقت کنید که لبه‌ی قالب‌ها پس و پیش نباشد (ناخنک نداشته باشد) (شکل ۸-۱۵).

دو لبه‌ی قائم قالب دیوار را در سمت محل در با نیشی پانچ شده به ارتفاع $۲/۰۵$ متر و در سمت دیگر با نیشی پانچ شده به ارتفاع $۲/۵$ متر به وسیله‌ی گیره‌ی متوسط، به لوله‌ها متصل



شکل ۸-۱۵



شکل ۸-۱۶

به علت سنگینی این بدن‌ها، برای راحتی حرکت و جابه‌جایی آن‌ها، قالب را حول محور ارتفاعی، ۱۸° درجه بچرخانید تا لوله‌ها به طرف زمین و بدن‌هی داخلی آن به سمت بالا و در پای آرماتورها قرار گیرد (شکل ۸-۱۶).

بدنه‌ی ساخته‌شده‌ی قالب را بلند نموده و به رامکا (صفحه‌ی فلزی یا بتونی کمک آموزشی) بچسبانید. در این مرحله با نگهداشتن قالب به شکل تقریباً قائم، در سمت در ورودی (نیشی پانچ شده، $۲/۰۵$ متری)، دو عدد قالب مدلار ۱۰۰×۳۰ سانتی‌متری را به نیشی پانچ شده وصل کنید (شکل ۸-۱۷).

در سمت دیگر، ابتدا یک قالب مدلار ۱۰۰×۳۰ سانتی‌متری در پایین و یک قالب ۳۰×۱۵۰ سانتی‌متری در بالای آن وصل کنید (شکل ۸-۱۸).



شکل ۸-۱۷

می دهد.

- سپس قطعات پایینی سمت دیگر دیوار را، به وسیله‌ی نیشی پانچ شده، به بدن‌های جانبی متصل سازید.



شکل ۸-۱۸

- برای حفظ فاصله‌ی مناسب بین دو بدن‌های اصلی قالب دیوار، باید بلت‌های فاصله نگه‌دار به تعداد لازم نصب شود. شکل ۸-۱۹، چگونگی قرارگرفتن این بلت‌ها را نشان



شکل ۸-۱۹



شکل ۸-۲۰

تذکر: برای جلوگیری از خطرات احتمالی، در کلیه مراحل اجرای این کار، تا تثبیت کامل آن توسط جک‌های شاغل‌کننده، مهار و نگهداری قالب‌ها توسط تعدادی از هنرجویان الزامی است.

– بدنی قالب ستون از دو قالب مدولار 30×150 سانتی‌متر در پایین و 30×100 سانتی‌متر در بالا تشکیل می‌شود که توسط دو نبشی پانچ شده $2/5$ متری در خارج و $2/05$ متری در سمت‌در، متصل می‌شود. بدنی جانبی سمت در با مونتاژ دو قطعه‌ی 30×100 سانتی‌متری و بدنی جانبی خارجی نیز با مونتاژ یک قالب 30×100 سانتی‌متری در پایین و یک قطعه‌ی 30×150 سانتی‌متری در بالا ساخته می‌شود. این قالب نیز به رامکای کف ستون چسبانده می‌شود (شکل‌های ۸-۲۰ و ۸-۲۱).

– برای ساختن قالب کف پوتر، یک بدنی قالب 30×80 سانتی‌متر و دو عدد قالب کنج داخلی به طول 30 سانتی‌متر و عرض 10 سانتی‌متر را به یکدیگر وصل کرده سپس این مجموعه را بر روی دو بدنی جانبی ستون و دیوار مونتاژ کنید.



شکل ۸-۲۱



شکل ۸-۲۲

- کف پوتر مونتاژ شده و آرماتور بندی پوتر را نشان می دهد.
- نصب قالب گونه های پوتر (شکل های ۸-۲۳ و ۸-۲۴).
- در این مرحله، آرماتورهای قسمت بالای دیوار و پوتر پرسیون های ۷، ۶ و ۸) را مونتاژ نمایید. شکل ۸-۲۳ قالب



شکل ۸-۲۳



شکل ۸-۲۴


مراحل این اتصال به شرح زیر است :
بلت از یک طرف به ترتیب از واشر (کاس یا دو لوله)
متناسب با نوع پشت بند مورد استفاده) پشت بند های قائم و افقی،

- برای ایجاد پایداری نسبی در این مرحله از کار،
پشت بند های دو لوله یا پشت بند های قوی (سولجر) را نصب کنید.
این پشت بند ها به وسیله بلت های فاصله نگهدار حفظ می شود.


مراحل اجرایی این بند، در برش B-B (شکل ۸-۲۵) نمایش داده شده است.

- نصب شمع‌های قالب کف پوئر، نصب دستک‌های گونه‌ی پوئر و شاغول کردن گونه‌ها به کمک دستک‌ها

بدنه‌ی قالب یک طرف، مجموعه‌ی لوله و مخروط‌های ناقص که در این کار مجموع طول آن‌ها 30 سانتی‌متر است، بدنه‌ی قالب سمت دیگر، پشت‌بند افقی و قائم سمت دیگر و واشر مربوط، عبور داده می‌شود و سپس توسط دو مهره‌ی خرسکی از دو طرف بسته و سفت می‌شود.



شکل ۸-۲۵- برش B-B



شکل ۸-۲۶- برش A-A

با شاغول کنترل کنید و جابه‌جایی‌های لازم را برای شاغول کردن آن‌ها توسط جک بلند انجام دهید. این عمل را روی همه‌ی پشت‌بندها و در جهت‌های مختلف بدنه‌ی قالب، تا رسیدن به سطوح کاملاً شاغولی، انجام دهید.


توجه: در کارهای اجرایی واقعی، بدنه‌ی قالب‌ها به مواد رها ساز آغشته می‌شوند تا هم بازکردن آن‌ها آسان باشد و هم بتن به آن‌ها نجسبد، ولی در این عملیات که فقط جنبه‌ی آموزشی

- تکمیل پشت‌بندها و شاغول کردن بدنه‌ی قالب‌ها به وسیله‌ی جک‌های شاغول کننده.


برای این کار، ابتدا در فاصله‌ای مناسب از دیوار، تکیه‌گاه‌هایی برای جک‌های شاغول کننده پیش‌بینی کنید. به وسیله‌ی جک افقی (کوتاه‌تر) قسمت پایین پشت‌بندها را به رامکا بچسبانید. در یک کنج مناسب، جک مورب بالائی (بلند‌تر) را به قسمت بالای پشت‌بند وصل کنید. در این مرحله بدنه‌ی قالب را

پشت بند گذاری، در شکل های ۸-۲۷ و ۸-۲۸ یک پشت بند قائم سنگین (سولجر) و یک پشت بند قائم دلو له به نمایش گذاشته شده است.

دارد و بتن ریزی انجام نمی شود زدن مواد رهاساز به قالب ها لزومی ندارد. شکل ۸-۲۷ نمای قالب تمام شده و شکل ۸-۲۸ پلان قالب تمام شده ای این کار آموزشی را نشان می دهد.
توجه: برای آشنایی بیشتر هنرجویان با روش های مختلف



شکل ۸-۲۷



شکل ۸-۲۸ - پلان قالب‌بندی آموزشی



شکل ۸-۲۹ - قالب تکمیل شده دیوار و ستون بتُنی

- ۴- قالب‌های گونه‌ی پوتر و بدنه‌های خارجی ستون را از بالا به پایین باز کنید.
- ۵- جک‌های زیر پوتر آزاد شوند و آن‌ها را کنار بگذارید.
- ۶- لوله‌ی زیر کف پوتر باز شود.
- ۷- قالب کف پoter و قالب‌های کنج آن باز شود.

- بازکردن قالب: پس از ارزشیابی کار انجام شده، برای بازکردن قالب، مراحل زیر را با دقت انجام دهید :
- ۱- دستک‌های گونه‌های پوتر را باز کنید.
- ۲- قیدهای ستون‌ها را باز کنید.
- ۳- شمع‌های شاغول‌کننده‌ی ستون را درآورید.

- ۱۲- جک‌های شاغول کننده‌ی سمت دیگر را باز نموده.
بلت‌ها را خارج کنید و پس از آزاد شدن پشت‌بندها، آن‌ها را جدا کنید و کنار بگذارید.
- ۱۳- با نگهداشتن مجموعه‌ی قالب به شکل مایل، قالب‌های بدنه‌های جانبی دیگر از بالا به پایین باز شوند. بدنه‌ی قالب انتهایی به روی زمین قرار گیرد و قطعات آن از یکدیگر جدا شوند.
- ۱۴- کلیه‌ی قطعات را تمیز کرده، جمع‌آوری کنید و در محل مربوط به طور منظم انبار کنید.
- ۱۵- برای بازکردن و انبارکردن میل‌گردها، طبق روشی که در تمرین ۹ گفته شده است عمل کنید.
- ۸- بدنه‌ی چهارم ستون را آزاد کنید.
۹- جک‌های شاغول کننده‌ی یک سمت دیوار را آزاد کنید.
- توجه: از این مرحله به بعد، هنرجویان در نگهداشتن حایل قطعات، بیشتر دقت کنند تا از بروز خطر احتمالی جلوگیری شود.
- ۱۰- پیچ‌های خرسکی بلت‌ها را باز کنید و سپس واشرها را خارج نمایید تا پشت‌بندهای قائم آزاد شوند.
- ۱۱- قطعات بدنه‌ی قالب را به ترتیب از بالا به پایین باز کنید.

اجرای قالب‌بندی فلزی و آرماتوربندی مجموعه‌ی ستون، تیر و دال بتنی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:


- ۱- نقشه‌های آرماتوربندی این تمرين را به راحتی بخواند.
- ۲- میل‌گردهای لازم را با دقت بسازد.
- ۳- با استفاده از قالب‌های مدولار و خاص، قالب مورد نظر را بسازد.
- ۴- میل‌گردها را طبق نقشه و با دقت مورد قبول موئتاز کند.
- ۵- به اینمی در حین انجام کار عمل کند.
- ۶- از ابزار کار و وسایل به خوبی و با مراقبت استفاده کند.
- ۷- روحیه‌ی کار گروهی را در خود بپروراند.
- ۸- قالب‌بندی انجام شده را باز کرده و آرماتورها را صاف کند و در محل خود قرار دهد.

۹- اجرای قالب‌بندی فلزی و آرماتوربندی تاوه (سقف بتنی) بر روی تیرهای ساده و کنسول متکی بر چهارستون بتنی


تمرین ۱۸

مراحل اجرای کار:



- ۱- پیاده کردن نقشه‌ی کار در محل اجرای آن (مشخص کردن محل ستون‌ها) براساس پلان (شکل ۹-۱).
- ۲- نصب رامکای فرضی بر روی زمین (مشا به توضیحات تمرين ۱۷).
- ۳- ساخت آرماتورهای ستون و سرستون (شکل ۹-۲).
- ۴- موئتاز پزیسیون‌های ۱ و ۲ بر روی آرماتورهای انتظار، مستقر بر رامکای فرضی و نصب فاصله‌نگهدارها بر روی آن‌ها (شکل‌های ۹-۳ و ۹-۴).



شکل ۹_۱



شکل ۹_۲



ولی در این کار که آموزشی است و ما عملاً بتن ریزی نمی‌کنیم، مراحل کار کمی با اجرای واقعی متفاوت است.

۵- قالب هر ستون از دو بدن به موازات طول سقف و دو بدن به موازات عرض آن تشکیل می‌شود. بدنی داخلی قالب هر ستون به موازات طول سقف، از سه قطعه قالب استاندارد، جمعاً


تذکر: در پروژه‌های اجرایی، بعد از مرحله‌ی آرماتورگذاری ستون و نصب آرماتورهای انتظار لازم. برای اتصال آرماتورهای سرستون و سقف معمولاً قالب‌بندی ستون کامل گردیده و بتن ریزی در آن انجام می‌شود؛ آن‌گاه، پس از خودگیری بتن ستون‌ها، به قالب‌بندی و آرماتورگذاری سرستون‌ها و تاوه اقدام می‌گردد.

(شکل ۹-۷) برای کف قالب مورب تیر نصب می‌گردد. پس از اتصال این سه بدنۀ قالب ستون، امکان نصب قطعات قالب خاص A (شکل ۹-۶) در طرفین قالب خاص B (شکل ۹-۷) میسر است. برای نگهداری موقت این سه بدنۀ قالب، یک قالب استاندارد $3^{\circ} \cdot 100$ سانتی‌متری را در پایین ضلع چهارم ستون نصب کنید (بدنه‌ی d از شکل ۹-۵).


در دو ستون میانی (C_۲) بدنۀ‌های قالب به موازات عرض، مانند بدنۀ C در ستون‌های انتهایی اجرا می‌شود و قالب‌های خاص B و A و قطعه‌ی قالب بدنۀ چهارم نیز مانند همان ستون اجرا گردد.

به ابعاد $3^{\circ} \cdot 2/20$ درست می‌شود (مثلاً دو قطعه‌ی $3^{\circ} \cdot 100$. $3^{\circ} \cdot 2/30$ که در بالای آن‌ها یک قالب نج $1^{\circ} \cdot 100$. 3° باید نصب شود. مجموع ارتفاع آن‌ها $2/30$ متر می‌باشد (بدنه‌ی a در شکل ۹-۵). دو بدنۀ خارجی به موازات عرض سقف در ستون‌های انتهایی C_۱ (بدنه‌ی b از شکل ۹-۵)، از دو قطعه‌ی $3^{\circ} \cdot 100$ و یک قطعه‌ی $3^{\circ} \cdot 80$ جماعت به ارتفاع $2/80$ متر تشکیل می‌شود که باید به بدنۀ داخلي به موازات طول سقف (a) وصل شود.



همین دو ستون C_۱ (نتهایی) در بدنۀ داخلي، به موازات عرض سقف (C) از شکل ۹-۵ از دو قطعه‌ی $3^{\circ} \cdot 100$ درست می‌شوند که در بالای آن‌ها بدنۀ قالب خاص B



شکل ۹-۵



شکل ۹-۶ سه نمای قطعه‌ی خاص A



شکل ۹-۷ سه نمای قطعه‌ی خاص B

می‌کنند و بعد بتن ریزی ستون‌ها انجام می‌گیرد؛ ولی در این کار آموزشی که بتن ریزی صورت نمی‌گیرد و باید قالب‌بندی تیرها و سقف با وجود قالب ستون‌ها انجام شود، در این مرحله لازم است قبل از نصب شمع‌های مهاری ستون‌ها، اقدام به نصب

تذکر: در اجرای واقعی قالب‌بندی و آرماتورگذاری، پس از نصب قالب ستون، برای ثابت‌نگهداشتن زاویه‌های قالب، از قیدهای لوله‌ای استفاده می‌شود و سپس بدنه‌های قالب ستون را به وسیله‌ی شمع‌های مهاری یا جک‌های شاغول کننده، شاغول

همان ارتفاع نصب نموده و این دو پایه را بهوسیله‌ی ۲ عضو افقی ۱/۵ متری به یکدیگر وصل کنید. اکنون یک داربست حجمی ۶ پایه به طول ۲/۵ متر و عرض ۱/۵ متر در میان ۴ عدد ستون در اختیار داریم. این داربست را بهوسیله‌ی قطعات قطری در دو جهت مهار کنید و سپس ۶ عدد سرجک (شکل ۷-۳۵ فصل ۷) را روی پایه‌ها قرار دهید. بر روی هر سه عدد سرجک در یک امتداد، یک عدد کش فلزی (سولجر) قرار داده و با درنظرگرفتن ضخامت لوله‌های پشت‌بند (۵ سانتی متر) و ضخامت بدن‌های قالب (۵ سانتی متر)، یعنی با کسر ۱۰ سانتی متر از ارتفاع ۲/۶۰ متری کف سقف، مشخص می‌شود که سطح بالای کش باید از کف زمین برابر ۲/۵۰ متر باشد (شکل ۹-۸).

با استفاده از سرجک‌های قابل تنظیم، کش‌های را در ارتفاع تقریبی ۲/۵ متری تراز کنید (شکل ۹-۹).

داربست شود تا بتوان قالب سقف و تیرها را روی آن قرار داد.

۶- برپایی داربست سقف: با توجه به سطح سقف بین چهار عدد ستون که ابعاد آن ۲۰۰ متر است، برای طول داربست، از دو قطعه لوله‌ی داربست استاندارد ۱۰۰ متری، جمعاً به طول ۲/۵ متر، استفاده می‌کنیم. برای عرض آن نیز لوله‌ی داربست ۱/۵ متری را به کار می‌بریم. با توجه به ارتفاع قالب سقف که از ۱۰۰ متر است، برای پایه‌های داربست نیاز به ۶ عدد پایه‌ی کف ۲۰۰ متری داریم (به شکل ۷-۳۳ فصل ۷ نگاه کنید). هر کدام از ۲ متری داریم را بر روی یک پایه‌ی قابل تنظیم قرار داده و چهار عدد از این پایه‌ها را با ۸ عدد عضو افقی (شکل ۷-۳۴ فصل ۷) متری در دو طبقه، یکی در ارتفاع نیم متری و دیگری در ارتفاع ۱۰۰ متری از کف، به یکدیگر وصل کنید. دو پایه‌ی دیگر را بهوسیله‌ی ۴ عدد عضو افقی یک متری، به چهار پایه‌ی قبلی در



شکل ۸-۹



شکل ۹-۹

افقی آن‌ها برابر عرض دو قطعه نبشی یعنی $100\text{ می}}\text{ باشد. از نظر ارتفاع نیز با مراجعه به مقاطع A-A و D-D (شکل‌های ۹-۱۳ و ۹-۱۴) مشخص می‌شود که دو بدن‌های قائم آن‌ها نیز دارای ارتفاع 30 سانتی‌متر است و درنتیجه اندازه‌ی سطح‌های آن $100\text{ می}}\text{ و }300\text{ می}}\text{ و }100\text{ سانتی‌متر} \times$ خواهد بود.$

قالب‌های خاص نیز با توجه به این که از نظر اندازه و زوایا و فرم با قالب‌های استاندارد کاملاً متفاوت‌اند، با نام گذاری مشخص شده سپس جزئیات مربوط به ساخت آن‌ها در نقشه‌ای جداگانه ترسیم می‌شود. مانند قالب خاص A در پلان قالب‌بندی یا قالب خاص B، که جزئیات این دو قالب در نقشه‌های جداگانه (شکل‌های ۹-۶ و ۹-۷) نمایش داده شده است.

۸- در شکل ۹-۱۱ (قطعه A) و شکل ۹-۱۲ (قطعه D)، حجم بتن تیرها و سقف را مشاهده می‌کنید. ارتفاع تیر 5 سانتی‌متر و ضخامت سقف 20 سانتی‌متر است و در قسمت زیر اختلاف سطح دارد. در چنین مواردی، ابتدا کف تیرها قالب‌بندی می‌شوند و بعد قالب‌بندی بقیه‌ی قسمت‌های سقف انجام می‌شود.

همان‌طورکه در شکل ۹-۱۰ (پلان قالب‌بندی) ملاحظه می‌کنید، تیرهای طولی بین قالب‌های مورب تیرها (قالب خاص B) در دو طرف به وسیله‌ی دو قطعه قالب $300 \times 100\text{ می}}\text{ اجرا می‌شود. قالب کف تیرهای عرضی بین کنج‌های نصب شده روی بدن‌های قالب ستون‌ها (در قسمت a مطابق بند ۵ مرحل اجرای کار) به وسیله‌ی ۲ قطعه‌ی $300 \times 100\text{ می}}\text{ و }300 \times 80\text{ می}}\text{ مانند شکل ۹-۱۰ اجرا می‌شود.$$


۷- در این مرحله از کار، با کمک جک‌های مهاری و جک‌های شاغول‌کننده، ابتدا پایین بدن‌های قالب ستون را در محل خود ثبیت کنید و سپس قسمت‌های بالای آن‌ها را به وسیله‌ی شاغول و توسط جک‌ها، به شکل کاملاً قائم درآورید و ثابت نمایید.

۱-۹- راهنمای نقشه‌خوانی


در پلان‌ها و نماهای قالب‌بندی فلزی که ملاحظه می‌نمایید (شکل‌های ۹-۱۰ و ۹-۳۱ و ۹-۳۲ و ۹-۳۳) برای معرفی هر قطعه از قالب که در یک سطح قرار دارد، طول و عرض آن با نمایش ضرب دو عدد مشخص شده است مانند قطعه‌ی $300 \times 100\text{ می}}\text{ یا }50 \times 50\text{ می}}\text{ یا }100\text{ که عدد اول معرف طول قطعه است و عدد دوم عرض آن را نشان می‌دهد.$

قطعات کنج خارجی: قطعاتی که در دو سطح متفاوتِ قالب‌بندی قرار می‌گیرند با ضرب 3 عدد نمایش داده می‌شوند. عدد اول اندازه‌ی طول قطعه است و دو عدد بعدی نشان‌دهنده‌ی عرض‌های قطعه‌ی قالب در سطح‌های مختلف است، مانند قطعه‌ی کنج خارجی $100 \times 100 \times 100\text{ می}}\text{ یا }100 \times 100 \times 80\text{ می}}\text{ که در پلان قالب‌بندی مشاهده می‌کنید.$

قطعات کلاهک: این قطعات به سبب ابعاد کوچکی که دارند و امکان نوشتن اندازه‌ها در روی آن‌ها نیست، در سه سطح قالب‌بندی قرار دارند و به صورت 6 مربع کوچک در پلان قالب‌بندی مشاهده می‌شوند و همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید، در محل تقاطع دو کنج خارجی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اندازه‌ی سطح




شکل ۱-۹- پلان قالب بندی سقف



SECTION A-A

شكل ١١




شکل ۹-۱۲

١٠. ١٠. ٣٠. نصب شود.


۱۰- پس از استقرار قالب‌های کف و گونه‌های داخل تیرها، نوبت به نصب قالب تاوه می‌رسد. برای نصب هر ردیف قالب تاوه، ابتدا ۲ عدد لوله‌ی پشت‌بند را روی سولجرهای سقف قرار داده و سپس قالب‌های کف را مطابق شکل ۹-۹ روی این لوله‌ها فرش کنید و سپس از قسمت زیر، به وسیله‌ی گیره‌ها، قالب را به لوله‌ها متصل نمایید. شکل‌های ۹-۱۵ و ۹-۱۶ و ۹-۱۷ و ۹-۱۸ این موارد را به وضوح نشان می‌دهند.

با استفاده از لوله‌های پشت‌بند، دستک‌های کوتاه و بلند و جک‌های سقفی، قالب کف تیرها را نصب کنید (شکل‌های ۹-۱۳ و ۹-۱۴).

۹- قالب گونه‌ی تیرها که در قسمت‌های داخلی (سمت سقف) از قالب‌هایی به عرض ۲۰ سانتی‌متر و کنج‌های ۱۰.۱۰ سانتی‌متر تشکیل می‌شوند با طول‌های مطابق شکل ۹-۱ که برای کنج‌های ۱۰.۱۰ درج شده است به وسیله‌ی نبشی‌های پانچ شده به قالب کف تیرها نصب شود (شکل ۹-۱۳). در محل تقاطع کنج‌ها، همان گونه که در پلان ۹-۱ مشخص است، کلاهک‌های



شكل ١٣



شكل ١٤


SECTION D - D



شكل ٩_١٥



شكل ٩_١٦



شكل ٩_١٧



شكل ٩_١٨

به توسط جک سقفی، قالب سقف کنسول با کمک جک سقفی،
لوله و دستک تیر، مطابق شکل های ۹-۱۹، ۹-۲۰ و ۹-۲۱ نصب
می شود.

۱۱- قالب های کنسول نیز مانند قالب های تاوه بر روی دو
لوله و بین قالب های کنج تیرهای داخلی، مطابق شکل ۹-۱۹،
نصب می شود.

لازم به توضیح است که با هدف تمرین اجرای قالب سقف



شکل ۹-۱۹



شکل ۹-۲۰




شکل ۹-۲۱


را کاملاً گونیا کنید. حال چنانچه در تراز قالب کف تیرها اشکالی مشاهده شد، به کمک جک های زیر دستک گونه، اشکال را برطرف نمایید.

۱۳- کلیه ارماتورهای باقیمانده را طبق نقشه های آرماتور بندی بسازید (شکل ۹-۲۲).


۱۲- در این مرحله از کار، ابتدا تراز کف قالب سقف را کنترل کنید و در صورت تراز نبودن آن، به کمک سر جک ها، آن را دقیقاً تراز کنید. سپس گونیایی بودن گونه های داخلی را کنترل نموده و در صورت وجود اشکال، با استفاده از دستک های گونه و حرکت دادن آن ها به شکل افقی بر روی لوله ها، گونه های داخلی




POS(5) 6 Φ 16
L=175 cm




POS(6) 6 Φ 16
L=250 cm




POS(7) 8 Φ 16
L=500 cm




POS(8) 8Φ e=20cm
L=160 cm




POS(9) 8 Φ 16
L=3.10 cm




POS(10) Φ14 e=20
L=2.50 cm




POS(11) Φ12 e=20 cm
L=4.40 cm



POS(13) Φ14 e=30 cm
L=110 cm



POS(12) Φ14 e=30 cm
L=130 cm



POS(14) Φ16 e=20 cm
L=205 cm


جدول ۱-۹—میلگردهای مصرفی تمرین ۱۸

شماره پزیسیون	=	طول (میلی متر)	تعداد	طول کلی هر پزیسیون			
				ف۸	ف۱۲	ف۱۴	ف۱۶
نقل از صفحه‌ی شماره:							
۱	۱۶	۲/۹۵	۱۶				۴۷/۲
۲	۸	۱/۲۰	۷۲	۸۶/۴۰			
۳	۱۶	۱/۴۴	۱۸				۲۵/۹۲
۴a	۱۶	۲/۳۷	۸				۱۸/۹۶
۴b		۱/۷۵۵	۴				۷/۰۲
۵	۱۶	۱/۷۵	۶				۱۰/۵
۶	۱۶	۲/۵۰	۶				۱۵
۷	۱۶	۵/۰	۸				۴۰/۰
۸	۸	۱/۶۰	۶۴	۱۰۲/۴			
۹	۱۶	۳/۰	۸				۲۴/۰
۱۰	۱۴	۲/۵۰	۲۲				۵۵
۱۱	۱۲	۴/۴۰	۱۲		۵۲/۸		
۱۲	۱۴	۱/۳۰	۸				۱۰/۴
۱۳	۱۴	۱/۱۰	۳۰				۳۳
۱۴	۱۶	۲/۰۵	۱۲				۲۴/۶
نقل به صفحه‌ی بعد:							
		طول کلی هر سایز (متر)	۱۸۸/۸	۵۲/۸	۹۸/۴	۲۱۴	
		وزن واحد طول (کیلوگرم بر متر)	۰/۳۹۵	۰/۸۸۸	۱/۲۱	۱/۵۸	
		وزن کل هر سایز (کیلوگرم)	۷۴/۵۷	۴۶/۸۹	۱۱۹/۰۶	۳۳۸/۱۲	
					۵۷۸/۶۴ Kg		وزن میل گرد مصرفی

۹-۲۳ در محل خود بر روی قالب مونتاژ کنید و فاصله نگهدارها را نصب کنید.

۱۴-آرماتورهای مربوط به سرستون‌ها را، طبق نقشه، در ادامه آرماتورهای ستون مونتاژ کنید (شکل‌های ۹-۳ و ۹-۴).

۱۵-آرماتورهای تیرهای طولی را طبق نقشه (شکل




B1 تیپ
M=1/20 N=2

شکل ۹-۲۳—آرماتورهای تیر طولی


۲۵-۹ و ۲۶-۹ مونتاژ کنید و فاصله نگهدارهای لازم را قرار دهید.

۱۶- آرماتورهای تیرهای عرضی را در محل خود مونتاژ کنید و فاصله نگهدارهای مرپوٹ را نصب کنید (شکل ۲۴-۹).


۱۷- آرماتورهای تحتانی و فوکانی تاوه را مطابق شکل های



شکل ۲۴-۹- آرماتورهای تیر عرضی



شکل ۲۵-۹



شکل ۹-۲۶

شکل‌های ۹-۲۷، ۹-۲۸، ۹-۲۹، ۹-۳۰ و
۹-۳۱، آرماتوربندی تیرها و دال تمرین ۱۸ را نشان
می‌دهد.



شکل ۹-۲۷



شکل ۹-۲۸




شکل ۹-۲۹




شکل ۹-۳۰

تیر خارجی، گونیا کنید.
شکل ۹-۳۴، اجرای این موارد را نشان می دهد.

۹-۳۱، ۹-۳۲ و ۹-۳۳ نمایهای مختلف قالب تکمیل شده را نشان می دهد. قالب گونه های خارجی تیرها را مطابق این نقشه ها نصب و آن ها را به کمک دستک های





شکل ۹-۳۱



VIEW B

شکل ۹-۳۲



VIEW C

شکل ۹-۳۳



شکل ۹-۳۴



شکل های ۹-۳۵، ۹-۳۶، ۹-۳۷، ۹-۳۸، ۹-۳۹، ۹-۴۰، ۹-۴۱ و ۹-۴۲ بعضی جزیيات تمرین اجرا شده را به نمایش می گذارد.

شکل ۹-۳۵



شکل ۹-۳۶



شکل ۹-۳۷



شکل ۹-۳۸



شکل ۹-۳۹



شکل ۹-۴۰



شکل ۹-۴۱

- ۱- جک های سقفی زیر قسمت کنسول سقف را آزاد نموده و در محل مخصوص خود قرار دهید.
- ۲- جک های زیر تیرها و دستک های بالای آنها را باز کردن دسته بندی کنید.
- ۳- آرماتورهای سرستون ها باز شده و برای صاف کردن دسته بندی شوند.
- ۴- آرماتورهای تیرهای عرضی و سپس تیرهای طولی باز و دسته بندی شوند.
- ۵- آرماتورهای سرستون ها باز شده و برای صاف کردن دسته بندی شوند.
- ۶- جک های مهاری شاغول کننده ای ستون ها را باز کرده و در جای خود انبار کنید.
- ۷- جک های زیر تیرها و دستک های بالای آنها را باز کردن دسته بندی کنید.
- ۸- جک های سقفی زیر قسمت کنسول سقف را آزاد

- ۲-۹- باز کردن (دکفره) قالب و جمع آوری میل گردها**
- پس از بررسی کار اجرا شده توسط هنرآموزان و هنرجویان و ارزش یابی چگونگی اجرای قسمت های مختلف آن و توضیح چگونگی رفع معایب موجود احتمالی توسط هنرآموزان، نوبت به باز کردن مجموعه ای کار می رسد که مراحل آن به شرح زیر است :

 - ۱- جعبه های مربوط به جمع آوری وسایل ریز از قبیل پیچ و مهره، گوه و ... را آماده کنید.
 - ۲- دستک های خارجی تیرها و سپس قالب گونه های خارجی باز شوند.
 - ۳- آرماتورهای سقف را باز کرده و آنها را برای صاف

- بدنهای قالب ستون را به ترتیب از بالا به پایین باز کنید.
- ۱۴- خاموت‌های آرماتورهای ستون‌ها را باز کرده و آرماتورهای راست را جمع‌آوری کنید.
- ۱۵- آرماتورهای انتظار (در رامکای فرضی) را برداشته و آن‌ها را برای استفاده دفعات بعدی، در محل مناسبی بگذارید.
- ۱۶- سولجرها را با احتیاط از روی داربست پایین بیاورید.
- ۱۷- سرجک‌ها را از روی پایه‌ها در بیاورید و آن‌ها را جمع‌آوری کنید.
- ۱۸- قطعات داربست را به ترتیب از بالا به پایین باز نموده و آن‌ها را جمع‌آوری کنید.
- ۱۹- پایه‌های جک را جمع‌آوری نموده و در محل مخصوص خود قرار دهید.
- ۲۰- کلیه قطعات قالب را تمیز کرده و در محل خود انبار کنید.
- ۲۱- کلیه آرماتورها را صاف کرده و در محل مخصوص آرماتورها انبار کنید.

نموده و سپس قالب‌های کف را یکی یکی باز کنید. در این مرحله، تعدادی از هنرجویان با احتیاط کامل، این قالب‌ها را نگه می‌دارند تا از سقوط آن‌ها جلوگیری شود.

تذکر: در کارهای اجرایی، قالب‌های قسمت‌های کف تیرها و سقف‌ها با آزاد کردن داربست و جک‌های سقفی، یکی یکی از زیر سقف (بن ریخته شده) باز می‌شود و امکان برداشتن آن‌ها از بالای جک داربست وجود ندارد، اما در این تمرین که بن ریزی نشده و بالای کف قالب‌ها آزاد است، امکان برداشتن آن‌ها از قسمت بالا وجود دارد.

۹- قالب کف تیرها را با احتیاط، ضمن این که توسط تعداد کافی هنرجو گرفته شده باشد، یکی یکی باز کنید.

۱۰- قطعات گونه‌های داخلی تیرها را باز کنید و آن‌ها را جمع‌آوری نمایید.

۱۱- گیرهای اتصال کف قالب‌ها به لوله‌های زیر آن‌ها را باز نموده و قطعات قالب کف را جمع‌آوری کنید.

۱۲- لوله‌های مستقر بر روی سولجر را جمع‌آوری کنید.

۱۳- قیدهای قالب ستون‌ها را باز کرده و سپس قطعات


سقف‌های تیرچه بلوک

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

- ۱- هدف از اجرای سقف‌های تیرچه بلوک را توضیح دهد.
- ۲- روش حمل تیرچه‌ها را بداند و بتواند تیرچه را به اندازه‌ی طول مورد نیاز درآورد.
- ۳- با برخی ضوابط آین نامه‌ای اجرای سقف تیرچه بلوک آشنا شده باشد.
- ۴- مراحل اجرای سقف‌های تیرچه بلوک را بداند.
- ۵- بک سقف تیرچه بلوک را، با توجه به نکات ایمنی و ضوابط فنی، تا مرحله‌ی بتون‌ریزی اجرا نماید.

کردن وزن سقف و صرفه‌جویی در مصرف بتون، قسمتی از مقطع کششی بتون را که تأثیر زیادی در مقاومت سقف ندارد حذف می‌کنند و فقط آن مقدار از سطح مقطع را که برای جاگذاری میل‌گردهای کششی لازم است باقی می‌گذارند (شکل ۱۰-۱).

۱۰-۱- تعریف سقف تیرچه بلوک
اجرای سقف‌های تیرچه بلوک، به خاطر امتیازهای خاصی که نسبت به انواع سقف‌های متداول در ایران دارد، مورد توجه دست‌اندرکاران امور ساختمان قرار گرفته است. برای سبک‌تر




شکل ۱۰-۱- مقطع T

تیرچه را با بلوک‌های سفالی یا بتونی توخالی سبک وزن بر می‌کنند تا نیازی به قالب‌بندی محل‌های خالی و برکردن آن محل‌ها نباشد (شکل‌های ۲-۱ و ۳-۱).


پس از قرار دادن میل‌گردهای تقویتی و حرارتی لازم، سقف یک پارچه‌ی مناسبی به وجود می‌آید که مقاومت لازم را داشته و از جهات اقتصادی و عایق حرارتی و صوتی نیز نسبت به سقف‌های متداول، برتری‌های محسوسی دارد (شکل ۳-۱).

به این ترتیب با کم شدن حجم بتون، وزن مرده‌ی ساختمان به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کند. باید توجه داشت که فاصله‌ی قسمت‌های باقی‌مانده‌ی کششی به یکدیگر باید به اندازه‌ی کافی کم باشد. تا دو ناحیه‌ی فشاری و کششی مقطع بتونی سقف به طور یک‌پارچه عمل کنند و سقف از مقاومت کافی و مناسب برخوردار باشد.

در این روش، گرچه وزن سقف کم می‌شود ولی هزینه‌ی قالب‌بندی آن نسبتاً زیاد می‌شود، بدین جهت فاصله‌ی بین هر دو




شکل ۱۰-۲



شکل ۱۰-۳ – قطع T در سقف تیرچه و بلوک

قالب‌های فلزی ناودانی شکل، یا در فوندوله‌ی سفالی شکل گرفته و خود را بگیرد. شکل پاشنه‌ی تیرچه به گونه‌ای است که تکیه‌گاه کافی و مناسبی را برای نصب بلوک‌ها فراهم می‌سازد (شکل‌های ۱۰-۲ و ۱۰-۴).

۱۰-۲ – تیرچه‌ی بتنی
برای ساخت تیرچه‌های بتنی، آرماتورهای اصلی مورد نیاز سقف را به یک شبکه‌ی خرپایی با ایستایی کافی متصل می‌کنند تا بتواند وزن بلوک‌ها، وسایل و افرادی را که روی آن کار می‌کند، در پاشنه‌ی بتنی محدودی، تحمل کند. این بتن می‌تواند در



شکل ۱۰-۴


به بنن بالایی و همچنین به نازک کاری زیر سقف، شیاردار است.
در شکل ۱۰-۵ چند نوع بلوک دیده می‌شود.

۱۰-۴-روش حمل تیرچه و بلوک و انبار کردن آن‌ها
معمولًاً وزن یک تیرچه در حدی است که، با توجه به طول آن، یک یا دو نفر بتوانند آن را حمل کنند. البته تیرچه‌های به طول کمتر از ۳ متر را یک نفر هم می‌تواند حمل کند مشروط بر آن که وسط تیرچه را بگیرد؛ ولی تیرچه‌های بلندتر از ۳ متر، حتماً باید، توسط دو نفر حمل شوند به طوری که از هر طرف، مقداری کنسول شده باشد (شکل ۱۰-۶).


برای انبار کردن و روی هم قرار دادن تیرچه‌ها باید دقت شود که بنن تیرچه‌های زیرین خرد نشود. بنابراین هیچ‌گاه نباید تیرچه‌ها را به پهلو خواباند. همچنین بلوک‌ها باید طوری روی هم چیده شوند که بلوک‌های زیرین خرد نشوند (حداکثر ۱۰ ردیف) برای انبار کردن بلوک‌ها، باید سوراخ‌های آن‌ها رو به بالا باشد و چون بلوک‌ها ترد و شکننده‌اند در موقع حمل باید دقت شود که ضربه‌ای به آن‌ها وارد نشود.

۱۰-۳-بلوک

از بلوک به عنوان قالب دائمی یا قالبی که پس از اجرای سقف، در آن باقی می‌ماند، استفاده می‌شود. قسمت زیرین بلوک برای تأمین یک سطح صاف به منظور نازک کاری سقف و تیغه‌های داخلی بلوک به منظور تقویت مقطع آن تعییه می‌گردد. بلوک‌ها در محاسبات مقاومت سقف به حساب نمی‌آیند بلکه به منزله‌ی قالب‌هایی در نظر گرفته می‌شوند که باید نیروهای اجرایی پیش از بنن ریزی سقف را تحمل کنند و مثلاً در روی سقف، پیش از بنن ریزی، قدرت تحمل نیروی حاصل از ردشدن کارگران ساختمان یا فرغون را داشته باشند. شکل بلوک با توجه به موارد یاد شده طراحی می‌شود. جنس بلوک توالی معمولًاً بنن با مصالح سنگی معمولی یا بنن با مصالح سبک وزن و یا سفال است. ارتفاع و طول بلوک تابع ضخامت کل سقف و نیز فاصله‌ی تیرچه‌ها از یکدیگر است. عرض بلوک معمولًاً ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر است. وزن بلوک باید طوری باشد که توسط یک نفر به آسانی با دست در روی سقف جابه‌جا شود و به هر حال وزن آن از ۲۰ کیلوگرم پیش‌تر نباشد. بلوک‌های سفالی باید عاری از ترک و دانه‌های آهکی باشد. سطح خارجی بلوک به جهت ایجاد چسبندگی لازم



شکل ۵-۱۰- برخی از انواع بلوک‌های بتنی و سفالی



شکل ۶-۱۰- نحوه انبار کردن صحیح تیرچه‌ها


سطح مقطع آهن‌های طولی آن باید برابر نصف مقادیر میل‌گرد کششی تیرچه‌ها باشد. برای دهانه‌ی کمتر از ۴ متر و بار زنده‌ی سقف کمتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمربع، به کلاف میانی نیازی نیست. در مورد بار زنده‌ی بیش از ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع و دهانه‌ی ۴ تا ۷ متر، دو کلاف میانی، و برای دهانه‌ی بیش از ۷ متر، سه کلاف میانی اجرا می‌شود. حداقل سطح مقطع میل‌گردهای طولی این کلاف‌ها برابر سطح مقطع میل‌گردهای کششی تیرچه خواهد بود. میل‌گردهای کلاف میانی در بالا و پایین تعییه می‌شوند و حداقل قطر میل‌گرد در مورد میل‌گرد آج‌دار

۵-۱۰- کلاف میانی

برای جلوگیری از پیچش تیرهای T و برای توزیع یک‌نواخت بار روی سقف تیرچه بلوک و همچنین در محلهای که بار منفرد موجود باشد، یک کلاف میانی بتنی که جهت آن عمود بر جهت تیرچه‌ها است، در سقف تعییه می‌شود. حداقل عرض کلاف میانی برابر عرض بتن پاشنه‌ی تیرچه، و ارتفاع آن برابر ارتفاع سقف خواهد بود. در صورتی که بار زنده‌ی سقف، کمتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع و طول دهانه بیش از ۴ متر باشد (شکل ۷-۱۰) یک کلاف میانی در سقف تعییه می‌شود که حداقل

میانی مناسب، این بار منفرد را روی تیرهای T پخش نمود.

۶ میلی متر و در مورد میل گرد ساده ۸ میلی متر است. در صورتی که بار منفرد سبک روی سقف وارد شود، باید توسط کلافهای



شکل ۷-۱۰- تیر کلاف میانی

۴- آرماتوربندی سقف تیرچه بلوك

۵- تکمیل قالب بندی

۶- آماده سازی سقف برای بتن ریزی

۷- بتن ریزی و متراکم کردن آن

۸- عمل آوردن بتن

۹- باز کردن قالبها و جمع آوری تکیه گاههای موقت

۱-۷-۱۰- نصب تیرچه ها: قبل از نصب تیرچه ها

بر روی تکیه گاه موردنظر، باید سطح تکیه گاه کاملاً تراز و مسطح باشد. همچنین به اختلاف سطح سقف ها، محل طره ها، تیغه بندی روی سقف، بازشوها و محل عبور لوله های تأسیساتی براساس نقشه های اجرایی به دقت توجه شود و همچنین قبل از نصب تیرچه بر روی تکیه گاه، سلامت ظاهری آن باید مورد بازیبینی قرار گیرد. اگر طول تیرچه بلندتر از اندازه ای لازم باشد، می توان بتن پاشنه را با قلم تیز یا با دستگاه فرز کوتاه کرد. در این مورد نباید از ضربه زدن و یا شکستن با چکش استفاده شود. میل گردهای اضافی را نیز می توان با قیچی یا با دستگاه بر نول برد.

تیرچه ها را به موازات هم بر روی تکیه گاه قرار می دهند و برای تنظیم فاصله ای آن ها از یک دیگر، یک بلوك در ابتدا و یک بلوك در انتهای هر دو تیرچه هی متواالی قرار می دهند. به این بلوك ها، بلوك های تنظیمی گفته می شود (شکل ۲۴-۱).


۶-۱۰- تعبیه سوراخ (بازشو) در سقف

در صورتی که عرض سوراخ از فاصله ای بین دو تیرچه هی مجاور کوچک تر باشد، کافی است که قبل از بتن ریزی دال بالابی، در محل سوراخ، قالب چوبی یا فلزی قرار داده و دور آن را بتن ریزی نموده و پس از گرفتن بتن، قالب را باز کنند. چنانچه عرض سوراخ، از فاصله ای بین دو تیرچه بیش تر باشد، طبق شکل ۸-۱۰، تیرچه های مجاور آن را به صورت مضاعف اجرا کرده و لبه های بازشو را به وسیله ای تیرچه های کوتاه تر و میل گردهای تقویتی می پوشانند. در صورتی که مقطع مرکب تیرچه های مضاعف برای تحمل بارگذاری ضعیف باشد، به وسیله ای تیرهای کمکی که به تیرهای اصلی تکیه داشته باشند. محل بازشو مطابق شکل ۹-۱۰ تعبیه می گردد.


۷-۱۰- مراحل اجرای سقف تیرچه بلوك

سقف تیرچه بلوك را طی مراحلی به شرح زیر اجرا می کنند :

- ۱- نصب تیرچه ها بر روی تکیه گاه (تیر بتونی، تیرآهن، دیوار بتونی یا دیوار آجری) و تنظیم فاصله ای بین تیرچه ها به کمک بلوك های ابتدا و انتهای هر ردیف
- ۲- نصب تکیه گاههای موقت (شماع بندی)
- ۳- نصب بلوك ها در بین تیرچه ها



شکل ۸-۱۰- سقف با تیرچه‌های مضاعف



شکل ۹-۱۰- طرز اجرای بازشو کوچک در سقف تیرچه و بلوک

۷-۱۰- نصب بلوک‌ها در بین تیرچه‌ها: بلوک‌ها

را بعد از اجرای شمع‌بندی زیر تیرچه‌ها و قالب‌بندی کلاف‌های فرعی و بازشوها، در بین تیرچه‌ها نصب می‌کنند و به این ترتیب بین تیرچه‌ها با بلوک پر می‌شود. باید دقت شود که بلوک‌های ابتدایی و انتهایی، روی تکیه‌گاه قرار نگیرند. بهتر است نصب بلوک‌ها از نزدیک لبه‌ی داخلی تکیه‌گاه شروع شود و به نزدیک لبه‌ی داخلی تکیه‌گاه دیگر ختم گردد.

۷-۱۱- آرماتوربندی سقف تیرچه بلوک: پس از

نصب بلوک‌ها بر روی تیرچه‌ها، آرماتوربندی سقف انجام می‌شود. آرماتوربندی سقف تیرچه بلوک شامل کلاف‌های میانی، تکیه‌گاهی، میل‌گردهای افت و حرارت، محل بازشوها، طره‌ها و میل‌گردهای آویز سقف کاذب (در صورت لزوم) می‌باشد.

۷-۱۲- تکمیل قالب‌بندی: در این مرحله از کار،

قسمت‌هایی مانند دور سقف، دور بازشوها و حدفاصل تکیه‌گاهها

۷-۱۳- نصب تکیه‌گاه‌های موقت (شمع‌بندی):

می‌توان گفت در سقف تیرچه بلوک تیرچه‌ها علاوه بر وظیفه‌ی اصلی خود، نقش پشت‌بندهای قالب کف و بلوک‌ها نقش قالب‌های کف را ایفا می‌کنند. چون تیرچه‌ها نمی‌توانند بار تحمل کنند، در زیر آن‌ها چارتراش‌هایی (کش) به ابعاد حداقل 5×10 سانتی‌متر به فاصله‌های حدود ۱ متر بر روی شمع‌های چوبی یا جک‌های سقفی قرار می‌دهند. فاصله‌ی شمع‌ها از یک‌دیگر حدود ۱ متر است که شمع‌های چوبی باید بر روی گوه‌ها قرار گیرند تا امکان باز کردن آن‌ها پس از اجرای کامل سقف فراهم باشد. این شمع‌ها باید با چپ و راست‌های مناسب به یک‌دیگر مهار شوند، تیرچه‌ها را با یک خیز معکوس (به سمت بالا) و حداقل $\frac{1}{3}$ طول دهانه نصب می‌کنند تا پس از بارگذاری سقف و برداشتن شمع‌ها، به حالت سطح درآید. این خیز در تیرچه‌ها توسط شمع‌ها یا جک‌های سقفی (قبل از نصب بلوک‌ها) تأمین می‌شود.

۷-۹-۱۰- باز کردن قالب‌ها و جمع آوری تکیه‌گاه‌های موقع: جمع آوری تکیه‌گاه‌های موقع نباید قبل از به دست آمدن مقاومت کافی در سقف برای تحمل وزن خود و سربارهای وارد صورت گیرد. مدت زمان لازم برای کسب مقاومت بتن و امکان برداشتن قالب، بستگی به نوع سیمان مصرفی، خصوصیات بتن ریخته شده، وضعیت آب و هوا، نوع و مقدار مواد افزودنی در بتن دارد. عمل بازکردن قالب‌ها باید با احتیاط و بدون ایجاد ضربه انجام شود. برای آن که افتادگی ناشی از خرس بتن به حداقل برسد، تعدادی از شمع‌ها در فواصل حدود ۳ متر از یک دیگر برای مدتی در زیر سقف باقی می‌ماند.

۸- محدودیت‌ها و ویژگی‌های فنی سقف تیرچه بلوک

سقف‌های تیرچه بلوک از نظر اجرایی دارای محدودیت‌هایی به شرح زیر هستند:

- ۱- فاصله‌ی محور تا محور دو تیرچه‌ی متواالی نباید از ۷۰ سانتی‌متر بیش‌تر باشد.
- ۲- بتن بوششی قسمت بالایی تیر (بتن روی بلوک) نباید از ۵ سانتی‌متر با $\frac{1}{12}$ فاصله‌ی محور تا محور تیرچه‌ها کم‌تر باشد.
- ۳- عرض تیرچه نباید کم‌تر از ۱۰ سانتی‌متر باشد؛ همچنین نباید از $\frac{2}{7}$ برابر ضخامت کل سقف کم‌تر باشد.
- ۴- حداقل فاصله‌ی دو بلوک دو طرف یک تیرچه، پس از نصب، نباید کم‌تر از $6/5$ سانتی‌متر باشد.

۵- ضخامت سقف برای تیرهای با تکیه‌گاه ساده نباید از $\frac{1}{2}$ دهانه کم‌تر باشد. در مورد تیرهای یک سره (تکیه‌گاه‌های گیردار) نسبت ضخامت به دهانه، به $\frac{1}{26}$ کاهش می‌باید. در سقف‌هایی که مسئله‌ی خیز مطرح نباشد، این مقدار تا $\frac{1}{35}$ دهانه کاهش می‌باید.

۶- حداقل دهانه‌ی مورد پوشش سقف (در جهت طول تیرچه‌ی پیش‌ساخته‌ی خریابی) با تیرچه‌های منفرد، نباید از ۸ متر بیش‌تر شود، توصیه می‌شود برای اطمینان بیش‌تر، دهانه‌ی مورد پوشش بیش‌تر از ۷ متر نباشد و در صورت وجود سربارهای زیاد و یا دهانه‌ی بیش از ۷ متر، طبق شکل ۸-۱۰ از تیرچه‌های مضاعف استفاده شود.

قالب بندی می‌شوند. قالب‌ها چوبی یا فلزی هستند که با اجرای پشت‌بندها و پایه‌ها و اتصالات کافی و مناسب، درجای خود محکم می‌شوند تا در مقابل نیروهای ناشی از وزن، ضربه و لرزش بتن، در هنگام متراکم کردن آن، تغییر شکل ندهند.

۷-۶-۱۰- آماده‌سازی سقف برای بتن‌ریزی: قبل از بتن‌ریزی سقف تیرچه‌بلوک، باید کلیه‌ی مواد زاید از لابه‌لای تیرچه‌ها، بلوک‌ها و داخل قالب‌ها پاک شوند. صحبت محل بازشوها، سقف کاذب و مجاري مورد نیاز دقیقاً از روی نقشه‌ی اجرایی کنترل شود و فاصله‌ی آرماتورها، اتصال و پوشش آن‌ها نیز بررسی گردد. از کنترل‌های ضروری دیگر در این مرحله، کنترل یک نواختی سقف و استحکام چارتراش‌ها و شمع‌های سقف. پس از کنترل‌های لازم، سقف شسته می‌شود تا علاوه بر پاک شدن گرد و خاک احتمالی، بلوک‌ها نیز سیراب شوند.

۷-۷-۱۰- بتن‌ریزی و متراکم کردن آن: از عوامل مؤثر در کیفیت یک سازه‌ی بتنی، اجرای صحیح بتن‌ریزی است که بدون آن حتی اگر از مصالح بسیار خوب و بتن با کیفیت عالی نیز استفاده شده باشد، نتیجه‌ی کار اطمینان بخش نخواهد بود. بتن‌ریزی و متراکم کردن بتن باید به نحوی باشد که از بهم خوردن یک نواختی مخلوط جلوگیری شود و تمام گوششها و فاصله‌های بین آرماتورها به خوبی با بتن پر شود و حباب‌های محبوس در بتن، تا آن‌جا که ممکن است، از آن خارج گردد.

۷-۸-۱۰- عمل آوردن بتن: عمل آوردن بتن عبارت از به وجود آوردن شرایطی است که در آن واکنش شیمیایی آب و سیمان به نحوی مطلوب انجام گیرد و مقاومت و پایایی بتن افزایش یابد. این مرحله از کار کم خرج است ولی بی توجهی به آن موجب خسارت شدیدی خواهد شد. در هنگام عمل آوردن بتن، توجه به عوامل زیر لازم است.

- جلوگیری از خشک شدن سریع بتن، که برای این عمل می‌توان روی بتن ریخته شده را با گونی مرتبط، پارچه‌ی مرتبط و ... پوشانید.

- جلوگیری از وارد شدن ضربه و لرزش به بتن در حال خودگیری.

- حفظ دمای محیط بین ۵ تا ۲۰ درجه‌ی سانتی‌گراد.


۱۰- اجرای سقف تیرچه بلوک

تذکر ۱: به منظور آموزش، هنرآموزان می‌توانند ابعاد این تمرین را به نحوی مناسب که به اجرای واقعی نزدیک باشد، با توجه به امکانات موجود در هنرستان تغییر دهند.

تذکر ۲: چون این تمرین، یک کار آموزشی است و ممکن است تیرچه‌ها و بلوک‌های به کار رفته در آن، به دفعات متعدد مورد استفاده قرار گیرند، برای کم کردن ضایعات، مشخصات و ابعاد تیرچه‌ها و بلوک‌ها مقدار کمی بیشتر از حد لازم مطرح و درنظر گرفته شده‌اند. برای این کار، میل گردهای تیرچه‌ها ۱۴° و بلوک سفالی به ارتفاع ۲۵ سانتی‌متر پیش‌بینی شده است.


مراحل اجرای کار

- ۱- نقشه‌ی کار را مطابق شکل ۱۰-۱ بر روی زمین صاف و تراز پیاده کنید و محل ستون‌ها را دقیقاً مشخص نمایید.



شکل ۱۰-۱

- ۲- رامکای فرضی را در محل استقرار ستون‌ها قرار دهید.
- ۳- آرماتورهای ستون (پیسیون‌های یک و دو شکل ۱۱-۱) را به ریشه‌های رامکاهای فرضی بیندید و فاصله نگهدارهای قالب را به آن‌ها نصب کنید.
- ۴- دو بدنه‌ی قالب فلزی خارجی ستون را به ارتفاع $2\frac{9}{10}$ متر و بدنه‌ی داخلی را به ارتفاع $2\frac{5}{5}$ متر در جهت عرض سقف نصب کنید و بر روی آن، قالب کنج $1\frac{3}{10} \times 1\frac{3}{10}$ نصب نمایید (شکل ۱۳-۱).




شکل ۱۱۔۱

حدوٰل، ۱




شکل ۱۰-۱۲




شکل ۱۰-۱۳

بدنه‌ی قالب داخلی را در جهت طول سقف با دو قطعه قالب استاندارد 30×150 و 30×100 به ارتفاع $\frac{2}{3}$ متر بسازید و سپس در بالای آن، بدنه‌ی قالب‌های خاص A (شکل ۱۰-۱۴) و B (شکل ۱۰-۱۵) را قرار دهید.



شکل ۱۰-۱۴



شکل ۱۰-۱۵




شکل ۱۰-۱۶

زاویه‌ی بدنه‌های ستون‌ها را به وسیله‌ی قیدهای لوله‌ای ثابت کرده و ستون‌ها را به کمک جک‌های مهاری و جک‌های شاغول کننده کاملاً به شکل قائم درآورید (شکل ۱۰-۱۶).


سپس پرسیون‌های ۳ و ۴ را مطابق شکل ۱۰-۱۷ مونتاژ کنید.

توجه: در کارهای اجرایی واقعی، بتن‌ریزی ستون‌ها در این مرحله انجام می‌گیرد ولی در این کار آموزشی، ما ادامه‌ی قالب‌بندی یعنی قالب‌بندی تیرها را انجام می‌دهیم.

۵- در جهت طولی، قالب‌های خاص را به کمک سه قطعه‌ی ۳۰ . ۱۰۰ سانتی‌متر و نسبتی پانچ شده به یکدیگر وصل کنید تا کف قالب تیرهای اصلی ایجاد شود. حال کف قالب تیرهای عرضی بین دو قالب کنج را به وسیله‌ی ۳ عدد قالب استاندارد ۳۰ . ۱۰۰ سانتی‌متر مطابق شکل ۱۰-۱۸ به یکدیگر وصل کنید.



شکل ۱۰-۱۷




شکل ۱۰-۱۸

زیرتیرها را با لوله و دستک تیر و جک‌های سقفی مهار نموده و تیرها را تراز کنید (شکل ۱۰-۱۹).

۶- میل‌گردهای تیرها را طبق شکل ۱۰-۲۰ بسازید.






شکل ۱۰-۱۹



شکل ۱۰-۲۰

۷- با استفاده از مقاطع a-a و b-b (مقاطع تیرهای اصلی) و نمای تیر اصلی و مقطع c - c (مقاطع تیر فرعی) و نمای تیر فرعی، آرماتورهای ساخته شده مرحله ۶ را موتوث کنید (شکل ۱۰-۲۱).



شکل ۱۰-۲۱

نمای تیر فرعی

۸- در این مرحله، قالب‌های گونه‌ی تیرها را در جهت طولی به اندازه‌ی 30° . 40° سانتی‌متر و در جهت عرضی به اندازه‌ی 32° . 30° سانتی‌متر به وسیله‌ی قالب‌های استاندارد و نبشی‌های پانچ شده به کف تیرها و بدنه‌ی

ستون‌ها مونتاژ کنید و برای یک نواخت عمل کردن این قالب‌ها به وسیله‌ی لوله‌های طولی و بست لوله، قالب‌ها را به یکدیگر وصل کنید و آن‌ها را شاغل و سپس ثابت نمایید.

۹- هر تیرچه توسط دو نفر به داخل فضای بین ستون‌ها و تیرها آورده شود. تیرچه‌ها را به کمک طناب، توسط دونفر، با احتیاط کامل بالا بکشید و در محل خود قرار دهید.

در تمام مدتی که تیرچه‌ها به محل خود بر روی تیرها قرار می‌گیرند، کلیه‌ی هنرجویان، به خصوص آن‌هایی که در زیر سقف کار می‌کنند، باید به کلاه ایمنی مجهز باشند و حتماً مراقب حرکت نفراتی که در بالا کار می‌کنند باشند. چون طول تیرچه‌ها از دهانه‌ی بین تیرها بیشتر است، هنگام بالا کشیدن تیرچه‌ها، ابتدا یک سر تیرچه بالا کشیده شود و هنگامی که آن سر تیرچه به دست نفر اول روی سقف رسید، نفر دوم اقدام به بالا کشیدن به سمت دیگر تیرچه نماید. برای جازدن این تیرچه‌ها به داخل آرماتورهای تیر اصلی نیز، باید ابتدا یک طرف تیرچه به داخل تیر برده شود و تنظیم گردد. در صورتی که طول نشیمن تیرچه بر روی تیر بیشتر از نصف عرض تیر اصلی باشد، در این صورت باید قالب یک طرف گونه‌ها بسته نشود تا امکان پیرون بردن تیرچه و جادادن تیرچه در آن وجود داشته باشد. برای تنظیم فاصله‌ی بین دو تیرچه باید به ترتیب از یک سمت سقف، به هر کدام از دونفر مذکور یک بلوك داده شود. برای انتقال بلوك از پایین به بالای سقف، معمولاً از دستک‌های صلیبی شکل (شکل ۱۰-۲۲) استفاده می‌شود.



شکل ۱۰-۲۲

۱۰- نفرات تنظیم کننده‌ی تیرچه‌ها، ابتدا تیرچه‌ی اول را در محل موردنظر مستقر کرده و سپس با کمک بلوک تنظیمی، فاصله‌ی تیرچه‌ی دوم را از تیرچه‌ی اول دقیقاً انتخاب کنند به طوری که بلوک‌ها کاملاً از دوطرف، روی پاشنه‌ی دو تیرچه قرار گیرند و به همین ترتیب، کلیه‌ی دهنه‌ها را به وسیله‌ی بلوک تنظیم کنند (شکل ۲۳-۱۰).



شکل ۲۳-۱۰

۱۱- با توجه به طول تیرچه‌ها و دهانه‌ی بین تیرها که $\frac{3}{2}$ متر است، به دوردیف کش و شمع نیاز است. محور کش‌ها را در فاصله‌ی $1\frac{1}{2}$ متری از هر طرف دهانه‌ی تیرها قرار دهید. کش‌های چارتراش را با سیم به تیرچه‌ها بیندید و سپس شمع‌ها یا جک‌های سقفی را به تعداد ۴ عدد زیر تیرچه‌های ردیف اول (اولین و آخرین تیرچه) دقیقاً روی تیرها قرار دهید و به کمک جک‌ها قسمت میانی آن را حدود ۲ سانتی‌متر به بالا ببرید تا خیز منفی در وسط تیرچه‌ها ایجاد شود (شکل ۲۴-۱۰) و با بستن ریسمان کار بین قسمت میانی تیرچه‌های ابتدا و انتهای خط تراز وسط تیرچه‌ها را مشخص کنید و سپس کلیه‌ی تیرچه‌ها را از نظر ارتفاع، به وسیله‌ی جک‌ها تنظیم کنید.

۱۲- متن سقف (فاصله‌ی میان بلوک‌های تنظیمی بین تیرچه‌ها) را با بلوک پر کنید (شکل ۲۵-۱۰).




شکل ۲۴-۱۰



شکل ۱۰-۲۵

تذکر : از نظر آیین نامه، طول دهانه‌ی تیرچه‌ها به میزانی نیست که نیاز به کلاف میانی باشد، اما برای آموزش دادن به هنرجویان، در قسمت وسط این سقف، ۲ کلاف میانی درنظر گرفته شده است. لذا فاصله‌ی ۱۰ سانتی‌متری روی کش‌ها را با بلوک پرنکنید. در واقع از کش‌های ۱۰ سانتی‌متری به عنوان کف قالب کلاف میانی استفاده می‌شود (شکل ۱۰-۲۶). چنانچه عرض کش‌ها کمتر از ۱۰ سانتی‌متر باشد و یا این که «زفتی» چوب در آن وجود داشته باشد، قبل از این که کش‌ها را به تیرچه‌ها بیندید، روی آن را با تخته‌های عریض تر از ۱۰ سانتی‌متر بپوشانید تا کف قالب کلاف میانی پدید آید.




شکل ۱۰-۲۶



۱۳- برای اجرای کلاف میانی، در هر کلاف ۲ عدد آرماتور ۱۴ به طول ۴/۲۰ متر، یکی در پایین و یکی در بالا، قرار دهید (شکل ۱۰-۲۷).

شکل ۱۰-۲۷

۱۴- در این مرحله، آرماتورهای ممان منفی را مطابق شکل ۱۰-۲۸ بسازید و بر روی آکس هر تیرچه یک عدد مونتاژ کنید.



شکل ۱۰-۲۸

۱۵- نصب آرماتورهای حرارتی : در این مرحله، در جهت عمود بر تیرچه‌ها، آرماتورهای حرارتی ۱۰-۱۴. ۸ را به فاصله‌ی هر ۲۵ سانتی‌متر از یکدیگر، در طول کار نصب کنید و سپس به موازات تیرچه‌ها در وسط هر ردیف بلوک بین دو تیرچه، یک عدد آرماتور حرارتی ۸. ۸. ۸ POS ۱۱ قرار دهید (شکل ۱۰-۲۹).



شکل ۱۰-۲۹



شکل ۳۰-۱

- تذکر : متأسفانه اکثر مجریان سقف های تیرچه بلوک، آرماتورهای حرارتی را به صورت کلاف بر روی سقف برد و آن را کاملاً ناصاف روی سقف مونتاژ می کنند. این عمل کاملاً غلط است زیرا آرماتورهای حرارتی سقف تیرچه بلوک باید کاملاً صاف و مستقیم و به صورت موازی و با فاصله های دقیق مونتاژ شوند.
- ۱۶- در کارهای اجرایی، پس از تمیز کردن سطح بلوک ها و تیرها و پاشیدن آب، بتونریزی صورت می گیرد. ما به دلیل آموزشی بودن این کار، بتونریزی را انجام نمی دهیم.
- ۱۷- پس از ارزشیابی و بررسی معایب احتمالی و ذکر روش های اصلاح آن ها توسط هنرآموزان، این کار برای دکفره شدن آماده است.
- ۱۸- مراحل دکفره کردن
- آرماتورهای حرارتی را باز کرده و دسته بندی نمایید. این آرماتورها را برای تمرین سال های بعد با همان اندازه به محل مربوط منتقل کنید.
- آرماتورهای ممان منفی و کلاف های میانی باز و دسته بندی شود.
- بلوک ها را بدون آن که ضربه بخورند جمع آوری و به محل انبار منتقل کنید.
- شمع ها، جک های سقفی و کش ها را باز کنید و آن ها را انبار نمایید.
- تیرچه ها را جمع آوری نموده و با دقت و مواظیت از خردشدن، آن ها را به پایین بیاورید. و در محل مناسب به نحوی مطلوب انبار کنید.

– آرماتورهای تیرهای اصلی و فرعی را باز و صاف کنید.

تذکر: در صورتی که این آرماتورها از نوع آج دار باشند، توصیه می شود به همین صورت (خم شده) دسته بندی و برای سالهای بعد انبار و حفظ شوند.

– قالب های گونه تیرها را باز کرده و سپس قالب های کف تیرها را باز کنید و در محل مناسب خود انبار کنید.

– قالب های ستون ها را با دقت و احتیاط باز کنید و به نحوی مناسب برای نگهداری به محل خود ببرید.

– آرماتورهای ستون ها را باز کرده و در صورت ساده بودن، قالب های آن ها را صاف کنید و اگر آج دار باشند،

به همان شکل انبار شوند.

فهرست منابع

- ۱- تکنولوژی و کارگاه ۳، کد ۴۷۳/۱، مؤلف حمیدرضا مشایخی، مهندس علی اکبر نوری فرد.
- ۲- تکنولوژی و کارگاه قالب‌بندی و آرماتور، مؤلف مهندس علی خاکی.
- ۳- تیرچه‌های پیش‌ساخته خرپایی نشریه‌ی شماره‌ی ۹۴، سازمان برنامه و بودجه.

