

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ تشریحی: ۱۲۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: مکانیک سیالات ۱

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی نفت - صنایع نفت ۱۳۱۷۰۲۹ - مهندسی نفت - طراحی فرآیندهای صنایع نفت ۱۳۱۷۰۳۲

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است


نمره ۱.۴۰

۱- توزیع سرعت یک مایع لزج با لزجت  $0.9 \text{ Pa}\cdot\text{s}$  بر روی یک سطح جامد بوسیله رابطه  $V = 0.68y - y^2$  داده شده است.  $V$  سرعت مایع بر حسب  $\text{m/s}$  در فاصله  $y$  متر از سطح جامد است. تنش برشی در نقطه  $y = 17 \text{ cm}$  از سطح جامد چند  $\text{Pa}$  است؟

نمره ۲.۸۰

۲- دریچه منحنی شکل نشان داده شده در شکل زیر، دارای عرض  $2 \text{ m}$  و در نقطه  $O$  لولا شده است. الف) مؤلفه افقی نیروی وارد بر دریچه و خط اثر آن را محاسبه نمایید. ب) مؤلفه قائم و خط اثر آن را به دست آورید. ج) با صرف نظر کردن از نیروی وزن دریچه، چه نیرویی ( $F$ ) برای باز کردن دریچه لازم است؟

$$\gamma = 9806 \text{ N/m}^3, I_G = \frac{1}{12} bh^3, \bar{x} = \frac{4R}{3\pi}, x_p = \frac{\sum \bar{x}_i A_i}{\sum A_i}$$



تعداد سوالات: تستی: ۰، تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰، تشریحی: ۱۲۰


سری سوال: ۱: یک

عنوان درس: مکانیک سیالات ۱

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی نفت - صنایع نفت ۱۳۱۷۰۲۹ - مهندسی نفت - طراحی فرآیندهای صنایع نفت ۱۳۱۷۰۳۲

۳- در شکل زیر، مؤلفه نیروی لازم برای نگهداری سه راهی در امتداد x به دست آورید. سه راهی در صفحه افقی قرار دارد. از تلفات صرف نظر کنید.


$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$



نمره ۳.۵۰

۴- روغن با چگالی  $S = 0.8$  و لزجت  $0.007 \text{ Pa}\cdot\text{s}$  در لوله صاف شکل زیر جریان دارد. اگر ضریب افت موضعی انبساط برابر با یک و انقباض برابر با ۰.۵ فرض شوند، دبی جریان در لوله را به دست آورید.

$$\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3, f = \frac{0.316}{\text{Re}^{1/4}}$$



تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ تشریحی: ۱۲۰

سری سوال: ۱: یک

عنوان درس: مکانیک سیالات ۱

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی نفت - صنایع نفت ۱۳۱۷۰۲۹ - ، مهندسی نفت - طراحی فرآیندهای صنایع نفت ۱۳۱۷۰۳۲

۲۰۱۰ نمره

۵- در یک نیروگاه آبی، ارتفاع ریزش 100m و دبی متوسط  $10\text{m}^3/\text{s}$  است. سرعت دورانی ژنراتور 200rpm است. سرعت مخصوص توربین لازم را حساب کنید. راندمان را 92 درصد فرض کنید.

$$N_s = \frac{N\sqrt{P}}{H^{5/4}}$$