


مدت امتحان :	ساعت شروع :	رشته :	سوالات امتحان نهایی درس :
۱۲۰ دقیقه	۸ صبح	ساخت و تولید و نقشه کشی عمومی	محاسبات فنی (۲)
تاریخ امتحان : ۱۳۹۱ / ۳ / ۸			سال سوم آموزش فنی و حرفه ای
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir			دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خوداد ماه سال ۱۳۹۱

ردیف	سوالات	نمره
۱	<p>* تذکر ۱: باخ سوالات را با استفاده از خودکار مشکی یا آبی در برقه باسخنامه بنویسد.</p> <p>* تذکر ۲: استفاده از ماشین حساب مجاز است.</p> <p>* تذکر ۳: در تمام سوالات عدد $\pi = 3$ در نظر گرفته شود.</p> <p>در دستگاه انتقال قدرت حرکت غیر پله ای مطابق شکل اگر تعداد دوران محور محرک ۱۰۰۰ دور بر دقیقه باشد. مطلوب است محاسبه:</p> <p>(الف) نسبت انتقال حرکت در دور تندر و بیشترین تعداد دوران محور متحرک</p> <p>(ب) نسبت انتقال حرکت در دور کند و کمترین تعداد دوران محور متحرک</p> <p>(ج) نسبت دامنه تغییرات</p>	۱/۷۵
۲	<p>محور ماشینی مطابق شکل ۴۰۰ دور بر دقیقه می زند. مطلوب است محاسبه:</p> <p>(الف) نسبت انتقال حرکت دستگاه</p> <p>(ب) تعداد دوران محور الکتروموتور</p>	۱
۳	<p>در سیستم دنده شانه ای مطابق شکل مطلوب است:</p> <p>(الف) مقدار زاویه گردش چرخ دنده (α) برای تامین حرکت طولی دنده شانه ای</p> <p>(ب) سرعت پیشروی دنده شانه ای را اگر چرخ دنده در هر دقیقه ۱۵ دور بزند.</p>	۱/۲۵
ادامهٔ سوالات در صفحهٔ دوم		

مدت امتحان:	ساعت شروع:	رشته:	سوالات امتحان نهایی درس:
۱۲۰ دقیقه	۸ صبح	ساخت و تولید و نقشه کشی عمومی	محاسبات فنی (۲)
تاریخ امتحان: ۱۳۹۱ / ۳ / ۸			سال سوم آموزش فنی و حرفه ای
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir			دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خداداد ماه سال ۱۳۹۱

ردیف	سوالات	نمره
۴	<p>پیچ حلزون دو راهه ای با مدول $2/5$ میلیمتر به وسیله ماشین تراشی که گام میله هادی آن $\frac{1}{2}$ اینچ است تراشیده خواهد شد، چرخ دنده های تعویضی لازم را با نسبت مرکب بدست آورید و شرط مجموع دندانه ها را کنترل نمایید.</p> <p>چرخدنده های موجود همراه دستگاه عبارتند از:</p> <p>۱۲۷ و ۱۲۵ و ۱۲۰ و ۱۱۵ و ... و ۳۵ و ۳۰ و ۲۵ و ۲۰</p>	۲
۵	<p>چرخ لنگ ماشین اره ای ۱۰۰ دور در هر دقیقه می زند اگر سرعت متوسط اره ۱۹ متر بر دقیقه باشد. طول کورس اره چقدر است؟</p>	۱
۶	<p>در شیر مخروطی مطابق شکل مطلوب است محاسبه:</p> <p>(الف) طول مخروط در صورتیکه نسبت باریک شدن مخروط $1 : 5$ باشد.</p> <p>(ب) شیب مخروط</p> 	۱/۵

ساعت شروع :	رشه :	سوالات امتحان نهایی درس :
۱۲۰ دقیقه	صیح ۸	ساخت و تولید و نقشه کشی عمومی محاسبات فنی (۲)
تاریخ امتحان : ۱۳۹۱ / ۳ / ۸		سال سوم آموزش فنی و حرفه ای
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir		دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خوداد ماه سال ۱۳۹۱

ردیف	سوالات	ردیف
۷	<p>در قطعه ای مطابق شکل مطلوب است محاسبه :</p> <p>(الف) بزرگترین اندازه X</p> <p>(ب) کوچکترین اندازه X</p> <p>(ج) ترانس X</p>	۲
۸	<p>میله ای به قطر ۶۰ میلیمتر و تعداد دوران ۲۵۰ دور بر دقیقه و عمق بار ۵ میلیمتر رو تراشی خواهد شد. اگر نیروی براده برداری مخصوص $\frac{N}{mm^2}$ ۱۴۰۰ و مقدار پیشروی ۰/۴ میلیمتر بر دور باشد حساب کنید :</p> <p>(الف) سرعت برش بر حسب متر بر دقیقه</p> <p>(ب) سطح مقطع براده برداری بر حسب میلیمتر مربع</p> <p>(ج) نیروی براده برداری بر حسب نیوتون</p> <p>(د) توان براده برداری بر حسب کیلو وات</p>	۲
۹	<p>قطعه تو خالی فولادی به طول ۱۰۰ میلیمتر در دو مرحله روتراشی می شود، اگر قطر خارجی این قطعه ۶۰ میلیمتر باشد ، مطلوب است محاسبه :</p> <p>زمان اصلی انجام کار برای ۵ عدد از این قطعه اگر مقدار پیشرو و پسرو هر کدام ۲ میلیمتر و مقدار پیشروی ۰/۴ میلیمتر در دور و سرعت برشی ۹۴/۲ متر بر دقیقه باشد.</p>	۱/۵

مدت امتحان :	ساعت شروع :	رشته :	سوالات امتحان نهایی درس :
۱۲۰ دقیقه	صبح ۸	ساخت و تولید و نقشه گشی عمومی	محاسبات فنی (۲)
تاریخ امتحان : ۱۳۹۱ / ۳ / ۸			سال سوم آموزش فنی و حرفه ای
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir			دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خوداد ماه سال ۱۳۹۱

ردیف	سوالات	نمره
۱۰	<p>روی صفحه الومینیومی ۶ عدد سوراخ به عمق ۲۵ میلیمتر و قطر ۲۰ میلیمتر ایجاد خواهد شد. اگر سرعت برش $31/4$ متر بر دقیقه و مقدار پیشروی $1/0$ میلیمتر در هر دور باشد ، مطلوب است محاسبه :</p> <p>(الف) طول سوراخکاری اگر طول پیشرو ۱ میلیمتر و مقدار $0/3d = L$ باشد.</p> <p>(ب) تعداد دوران مته</p> <p>(ج) زمان اصلی سوراخکاری</p>	۲
۱۱	<p>کارگاهی ساخت ۶۰ قطعه را سفارش گرفته است مطلوب است ، محاسبه :</p> <p>(الف) زمان انجام کار ، اگر زمان تجهیز ۶۰ دقیقه و زمان اصلی انجام کار برای هر قطعه ۲۵ دقیقه ، زمان فرعی ۵ دقیقه و زمان جزء ۱۰ درصد زمان مینا باشد .</p> <p>(ب) هزینه انجام کار را اگر اجرت کارگر پرداخت شده به کارگران ۵۰۰۰ تومان برای هر ساعت کار در نظر گرفته شود .</p> <p>(ج) هزینه تولید را اگر قیمت مواد اولیه ۲۰۰۰ تومان برای هر قطعه باشد.</p>	۲
۱۲	<p>درصد ماشین های ابزار موجود در کارگاه ساخت و تولید هنرستانی به شرح زیر می باشد.</p> <p>دستگاه تراش 56% فرز اینورسال 24% دریل ستونی 12% سنگ پایه دار 8%</p> <p>مطلوب است :</p> <p>(الف) محاسبه تعداد دستگاه های موجود در کارگاه هنرستان اگر مجموع کل دستگاه ها ۵۰ عدد باشد.</p> <p>(ب) نمایش درصد دستگاه های فوق روی نمودار سطحی دایره ای</p>	۲
۲۰	جمع نمرات	«سریلند و پیروز باشد»

ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ساخت و تولید و نقشه کشی عمومی	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: محاسبات فنی (۲)
۱۳۹۱ / ۳ / ۸	تاریخ امتحان:	سال سوم آموزش فنی و حرفه ای
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir	دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۱	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	<p>(الف)</p> $i_k = \frac{d_{rk}}{d_{rg}} = \frac{80}{20} = 4/0 \text{ نمره } ۰/۲۵$ $\frac{n}{n_{rg}} = \frac{d_{rk}}{d_{rg}} \Rightarrow \frac{1000}{n_{rg}} = \frac{80}{200} \Rightarrow n_{rg} = 2500 \frac{1}{\text{min}} \text{ نمره } ۰/۵$ <p>(ب)</p> $i_g = \frac{d_{rg}}{d_{rk}} = \frac{200}{80} = 5/0 \text{ نمره } ۰/۲۵$ $\frac{n}{n_{rk}} = \frac{d_{rg}}{d_{rk}} \Rightarrow \frac{1000}{n_{rk}} = \frac{200}{80} \Rightarrow n_{rk} = 400 \frac{1}{\text{min}} \text{ نمره } ۰/۵$ <p>(ج)</p> $B = \frac{n}{n_{rk}} = \frac{2500}{400} = 6/25 \text{ نمره } ۰/۲۵$	۱/۷۵
۲	<p>(الف)</p> $Z_1 = 5, Z_2 = 36, Z_3 = 24, Z_4 = 50, Z_5 = 14, Z_6 = 21$ $I = \frac{Z_1 \times Z_2 \times Z_3}{Z_1 \times Z_3 \times Z_5}$ $i = \frac{36 \times 50 \times 21}{5 \times 24 \times 14} = \frac{90}{4} = 22/5 \text{ نمره } ۰/۵$ <p>(ب)</p> $i = \frac{n}{n_e} \Rightarrow 22.5 = \frac{n}{400} \Rightarrow n_e = 9000 \frac{1}{\text{min}} \text{ نمره } ۰/۵$	۱


راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: محاسبات فنی (۲)	ساعت شروع: ۸ صبح
سال سوم آموزش فنی و حرفه ای	تاریخ امتحان: ۱۳۹۱ / ۳ / ۸
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۱	مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۳	<p>(الف)</p> $d = ۴۰, z = ۸, n = ۱۵, s = ۱۰۰\text{ mm}$ $d = m \times z \Rightarrow ۴۰ = m \times ۸ \Rightarrow m = ۵$ $P = m \times \pi \Rightarrow P = ۵ \times \frac{\pi}{۷} = ۱۵/\sqrt{۷}$ $s = z \times P \times \frac{\alpha}{۲}$ $1000 = ۸ \times ۱۵/\sqrt{۷} \times \frac{\alpha}{۳۶۰} \Rightarrow \alpha = \frac{1000 \times ۳۶۰}{۸ \times ۱۵\sqrt{۷}} = ۲۸۶/\sqrt{۶۲}^{\circ} \quad (۷۵\text{ نمره})$ <p>(ب)</p> $v = z \times P \times n \Rightarrow v = ۸ \times ۱۵/\sqrt{۷} \times ۱۵ = ۱۸۸۴ \cdot \frac{\text{mm}}{\text{min}} \quad (۵\text{ نمره})$	۱/۲۵
۴	$p = Z_1 \times m \times \pi = ۲ \times ۲ / ۵ \times \frac{۲۲}{۷} = \frac{۵ \times ۲۲}{۷} \quad (۵\text{ نمره})$ $p_L = \frac{۱۲۷}{\frac{۵}{۲}} = \frac{۱۲۷}{۲ \times ۵} \quad (۲۵\text{ نمره})$ $\frac{p}{p_L} = \frac{\frac{۵ \times ۲۲}{۷}}{\frac{۱۲۷}{۲ \times ۵}} = \frac{۲ \times ۵ \times ۵ \times ۲۲}{۷ \times ۱۲۷ \times ۲} = \frac{۱۱ \times ۱۰}{۷ \times ۱۲۷} = \frac{۱۱}{۷} \times \frac{۱۰}{۱۲۷} = \frac{۱۱ \times (۱۰)}{۷ \times (۱۰)} \times \frac{۱۰}{۱۲۷} = \frac{۱۱}{۷} \times \frac{۱۰}{۱۲۷}$ $Z_1 = ۱۱, Z_2 = ۷, Z_r = ۱۰, Z_t = ۱۲۷ \quad (۷۵\text{ نمره})$ $Z_1 + Z_2 \geq ۱۵ + Z_r \Rightarrow ۱۱ + ۷ \geq ۱۵ + ۱۰ \Rightarrow ۱۸ \geq ۱۵ \quad (۲۵\text{ نمره})$ $Z_r + Z_t \geq ۱۵ + Z_r \Rightarrow ۱۰ + ۱۲۷ \geq ۱۵ + ۷ \Rightarrow ۲۲۷ \geq ۸۵ \quad (۲۵\text{ نمره})$	۲
۵	$v_m = ۲ \times s \times m \Rightarrow ۱۹ = ۲ \times s \times ۱۰ \Rightarrow s = \frac{۱۹}{۲ \times ۱۰} = ۰.۹۵\text{ m} = ۹۵\text{ mm} \quad (۱\text{ نمره})$	۱
۶	$c = \frac{D - d}{l} \Rightarrow \frac{1}{5} = \frac{۴۴/۵ - ۳۲/۵}{l} \Rightarrow \frac{1}{5} = \frac{۱۲}{l} \Rightarrow l = ۶\text{ mm} \quad (۱\text{ نمره})$ $\frac{c}{2} = \frac{5}{2} = \frac{1}{10}$ $1:10 \quad (۵\text{ نمره})$	۱/۵

راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: محاسبات فنی (۲)	ساعت شروع: ۸ صبح
سال سوم آموزش فنی و حرفه ای	تاریخ امتحان: ۱۳۹۱ / ۳ / ۸
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۱	مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۷	$X_{\max} = ۹۶ - ۲۳ / ۹۵ - ۱۸ - ۲۷ / ۹ = ۲۶ / ۱۵ \text{ mm}$ (نمره ۷۵) $X_{\min} = ۹۵ / ۸۵ - ۲۴ / ۰۵ - ۱۸ - ۲۸ / ۱ = ۲۵ / ۷ \text{ mm}$ (نمره ۷۵) $T = X_{\max} - X_{\min} = ۲۶ / ۱۵ - ۲۵ / ۷ = ۰ / ۴۵ \text{ mm}$ (نمره ۵)	۲
۸	$v = \frac{n \times d \times \pi}{1000} = \frac{۲۵۰ \times ۶۰ \times ۳ / ۱۴}{1000} = ۴۷ / ۱۲ \text{ m/min}$ $۴۷ / ۱۲ \div ۶۰ = ۰ / ۷۸۵ \text{ m/s}$ (نمره ۵) $A = a \times s = \Delta \times ۰ / ۴ = ۲ \text{ mm}^2$ (نمره ۵) $F = A \times k_c = ۲ \times ۱۴۰۰ = ۲۸۰۰ \text{ N}$ (نمره ۵) $P = F \times v = ۲۸۰۰ \times ۰ / ۷۸۵ = ۲۱۹۸ \text{ W} = ۲ / ۱۹۸ \text{ kW}$ (نمره ۵)	۲
۹	$L = l_a + l + l_u = ۲ + ۱۰۰ + ۲ = ۱۰۴ \text{ mm}$ (نمره ۵) $v = \frac{n \times d \times \pi}{1000} \Rightarrow ۹۴.۲ = \frac{n \times ۶۰ \times ۳ / ۱۴}{1000} \Rightarrow n = ۵۰۰ \text{ rev/min}$ (نمره ۵) $t_k = \frac{L \times i}{n \times s} = \frac{۱ / ۴ \times ۲ \times ۵}{۵۰۰ \times ۰ / ۴} = ۰ / ۲ \text{ min}$ (نمره ۵)	۱/۰
۱۰	$l_s = ۰ / ۴ \times ۲۰ = ۹ \text{ mm}$ $L = l_a + l + l_s = ۱ + ۲۵ + ۹ = ۳۲ \text{ mm}$ (نمره ۷۵) $v = \frac{n \times d \times \pi}{1000} \Rightarrow ۳۱ / ۴ = \frac{n \times ۲۰ \times ۳ / ۱۴}{1000} \Rightarrow n = ۵۰۰ \text{ rev/min}$ (نمره ۵) $t_h = \frac{L \times i}{n \times s} = \frac{۳۲ \times ۶}{۵۰۰ \times ۰ / ۱} = ۳ / ۸۴ \text{ min}$ (نمره ۷۵)	۲

ساعت شروع : ۸ صبح	رشته : ساخت و تولید و نقشه کشی عمومی	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: محاسبات فنی (۲)
تاریخ امتحان : ۱۳۹۱ / ۸ / ۳		سال سوم آموزش فنی و حرفه ای
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۱	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۱	$t_g = t_h + t_n = 25 + 5 = 30 \text{ min}$ (۰ نمره) / ۲۵ $t_v = \%10 \times t_g = 0/1 \times 30 = 3 \text{ min}$ (۰ نمره) / ۲۵ $t_e = t_v + t_g = 3 + 30 = 33 \text{ min}$ $t_a = t_e \times n = 33 \times 60 = 1980 \text{ min}$ (۰ نمره) / ۲۵ $T = t_a + t_r = 1980 + 60 \text{ min}$ (۰ نمره) / ۲۵ ۲۰۴۰ ÷ ۶۰ = ۳۴ h (۰ نمره) / ۲۵ ۳۴ × ۵۰۰۰ = ۱۷۰۰۰ تومن (۰ نمره) / ۲۵ هزینه مواد اولیه + هزینه انجام کار = هزینه تولید (۰ نمره) / ۲۵ هزینه انجام کار = ۶۰ × ۲۰۰۰ = ۱۲۰۰۰ (۰ نمره) / ۲۵ هزینه تولید = ۱۷۰۰۰ + ۱۲۰۰۰ = ۲۹۰۰۰ (۰ نمره) / ۲۵	۲
۱۲	$\%56 \times ۵۰ = ۲۸$ = دستگاه تراش (۰ نمره) / ۲۵ $\%24 \times ۵۰ = ۱۲$ = فرز اونیورسال (۰ نمره) / ۲۵ $\%12 \times ۵۰ = ۶$ = دریل ستونی (۰ نمره) / ۲۵ $\%8 \times ۵۰ = ۴$ = سنگ پایه دار (۰ نمره) / ۲۵ $\%56 \times ۳۶^{\circ} = ۲۰۱.۶^{\circ}$ = دستگاه تراش $\%24 \times ۳۶^{\circ} = ۸۶.۴^{\circ}$ = فرز اونیورسال $\%12 \times ۳۶^{\circ} = ۴۳.۲^{\circ}$ = دریل ستونی $\%8 \times ۳۶^{\circ} = ۲۸.۸^{\circ}$ = سنگ پایه دار  <p>(۰ نمره)</p>	۲
۲۰	جمع نمرات	* همکار محترم، خسته نباشد.